



Blick durch die Gebäudedurchfahrt des Vorderhauses in den 1. Hof des Anwesens




Blick durch die Gebäudedurchfahrt des Vorderhauses in den 1. Hof des Anwesens mit Grenzscheidung zum rechten Nachbargrundstück



Blick aus der Gebäudedurchfahrt des Vorderhauses in den 1. Hof des Anwesens mit linkem Seitenflügel, Quergebäude und rechtem Seitenflügelstumpf



linker Seitenflügel



Blick aus dem rückwärtigen Teil des 1. Hofes auf die Grenzscheidung zu dem rechten Nachbargrundstück



rechter Seitenflügelstumpf mit rechts im Bild anbindender Nachbarbebauung



hofseitige Front des Vorderhauses mit anbindendem linkem Seitenflügel rechts im Bild



hofseitige Front des Vorderhauses (links) mit anbindendem linkem Seitenflügel rechts im Bild



hofseitige Front des Vorderhauses im Bereich u.a. des hofseitigen Treppenhauszugangs mit anbindendem linkem Seitenflügel rechts im Bild



Treppenhauszugang (Aufgang I) des linken Seitenflügels und Keller-treppenabgang




linker Seitenflügel mit Werkstattzugang im Erdgeschoss



Treppeneingang (Ausgang II) des rechten Seitenflügelstumpfes und daneben belegener Kellertreppenabgang (rechts) sowie Fassadenauzug als Lastenaufzug links im Bild



Hofgebäude im 2. Hof des Anwesens



Blick aus dem 1. Hof in die Gebäudedurchfahrt des Quergebäudes in den 2. Hof des Anwesens



Blick durch die Gebäudedurchfahrt des Quergebäudes in den 2. Hof des Anwesens



Blick aus der Gebäudedurchfahrt des Quergebäudes in den 2. Hof des Anwesens auf den vor der rückwärtigen Grundstücksgrenze belegenen Flachbau als Nebengebäude - rechts im Bild: Einzelgarage



Blick in den 2. Hof des Anwesens auf den vor der rückwärtigen Grundstücksgrenze belegenen Flachbau als Nebengebäude rechts im Bild sowie hofseitige Front des Quergebäudes mit Stahlspindeltreppe vor der Fassade als Fluchttreppe



Flachbau im 2. Hof des Anwesens mit rechts im Bild anbindender Garage



Blick in den 2. Hof des Anwesens auf die vor der rückwärtigen Grundstücksgrenze belegene PKW-Garage links im Bild und die Toreinfahrt zum nördlichen Teil des 2. Hofes - im Vordergrund aufgehende Stahlspindeltreppe als Fluchttreppe vor der Fassade des Quergebäudes



Blick in den 2. Hof des Anwesens auf die zum 2. Hof orientierte Front des Quergebäudes



Stahlblechtor zum rechten Teil des 2. Hofes auf dem Anwesen hinter dem Quergebäude



Blick von der Stahlspindeltreppe in den 2. Hof des Anwesens auf den vor der rückwärtigen Grundstücksgrenze belegenen Flachbau als Nebengebäude links im Bild sowie hofseitige Front des Quergebäudes rechts im Bild




Blick aus dem 2.Hof des Anwesens in die Gebäudedurchfahrt des Quergebäudes zum 1. Hof des Anwesens



straßenseitiger
Hauseingangs-
bereich des
Vorderhaus-
treppenhauses



Hauseingangsbereich des Vorderhaustreppenhauses mit Durchgang zum 1. Hof des Anwesens




Vorderhaustreppenhaus



Vorderhaustreppenhaus im 4. Obergeschoss (hier: 3-spännig)



Treppenhauskopf des Vorderhaustreppenhauses



links spannender Zugang im Treppenhauskopf mit anbindender ehemaliger Waschküche




rechts spannender Dachbodenzugang im Treppenhauskopf des Vorderhauses



Wohnungseingangstüren im 4.OG des Vorderhaustrep-penhauses



Kohlekochmaschine in der Küche der Mittelwohnung im 4.OG im Vorderhaus



Stufenbecken
in der Küche
der Mittelwoh-
nung im 4.OG
im Vorderhaus



Badezimmer in
der Mittelwoh-
nung im 4.OG
im Vorderhaus



Küche einer postalisch rechts spannenden Vorderhauswohnung




Badezimmer einer postalisch rechts spannenden Vorderhauswohnung



verbliebener
Kachelofen in
einer Vorder-
hauswohnung




verbliebener
Kachelofen in
einer Vorder-
hauswohnung



Sicherungstabelle und Stromzähler in einer Vorderhauswohnung

Badezimmer einer postalisch links spannenden Wohnung im Vorderhaus





Küche einer postalisch links spannenden Wohnung im Vorderhaus

sogen. Durchsteckofen zwischen einem straßenseitigen und einem hofseitigen Zimmer einer Vorderhauswohnung






typisches Badezimmer einer Vorderhauswohnung mit Belüftungsschacht oberhalb der angrenzenden Speise- und Mädchenkammer

Küche einer postalisch rechts spannenden Wohnung im Vorderhaus






Badezimmer einer postalisch rechts spannenden Wohnung im Vorderhaus



Sicherungstabelleau und Stromzähler einer im Vorderhaus belegenen Wohnung



typisches Ba-
dezimmer einer
Vorderhaus-
wohnung




Kellertreppen-
abgang im lin-
ken Seitenflü-
gel




gewerbliche Nutzungseinheit im Untergeschoss des linken Seitenflügels



Hauseingangsbereich des Treppenhauses im linken Seitenflügel



Treppenhaus
im linken Sei-
tenflügel



Eingang einer
Nutzungseinheit
im Treppen-
haus im linken
Seitenflügel



Eingang einer Nutzungseinheit im Treppenhaus im linken Seitenflügel





Eingang einer Nutzungseinheit im Treppenhaus im linken Seitenflügel



Eingang einer Nutzungseinheit im Treppenhaus im linken Seitenflügel



Treppenhauskopf im linken Seitenflügel



Hauseingangsbereich im rechten Seitenflügel





Treppenaufgang im rechten Seitenflügel



Treppenaufgang im rechten Seitenflügel

Eingang einer Nutzungseinheit im Treppenhaus im rechten Seitenflügel





Treppenaufgang im rechten Seitenflügel



Treppenhaukopf im rechten Seitenflügel



Eingang einer Nutzungseinheit im Treppenhaus im rechten Seitenflügel



Blick aus dem Treppenhaus des rechten Seitenflügels auf den linken Seitenflügel mit anbindendem Quergebäude



Blick aus dem Treppenhaus des rechten Seitenflügels auf den linken Seitenflügel mit anbindendem Vorderhaus



Hauseingangsbereich des rechten Seitenflügels