

Anlage g zu 76 K 46/25

Fotoanlage zur Ortsbesichtigung vom 12.01.2026

Foto 1

Blick aus dem Nieritzweg auf die Südfassade und die Gebäudewestseite mit dortigem Garagenanbau.



Foto 2

Blick aus dem Nieritzweg auf die Südfassade und die Gebäudeostseite.



Foto 3
Hauseingangsbereich.



Foto 4
Blick aus dem Nieritzweg auf die gartenseitige Terrasse.



Foto 5
Blick in den Nieritzweg Richtung Osten mit dem Bewertungsobjekt am linken Bildrand.



Foto 6/6a
Links: Ausschnitt Südfassade/Straßenfassade mit Fehlstelle im augenscheinlichen Wärmedämmverbundsystem.
Rechts: Blick Richtung Norden entlang der östlichen Grundstücksgrenze.



Foto 7
Gegenüberliegende Wohnbebauungen am Nieritzweg.



Foto 8
Grundstückszugang.

