

## 5.0 Anlage: Fotos

### Grundstück 1

#### Außenbereiche


Doppelhaushälfte, Vorder- und Seitenansicht



Seitenansicht des Gebäudes und Grundstück



Zuwegung zum Eingang



Vorderansicht



Zuwegung zum Eingang



Seitliches Grundstück




Rückansicht des Gebäudes



Grundstücksbereich hinter dem Gebäude



Rückwärtige Terrasse



Zugang zum Gebäude



Grundstück vor dem Gebäude



Gartenhaus, rückwärtig



Rückwärtiger Zugang zum Grundstück



Rückseite des Doppelhauses



Rückwärtige Ansicht des Grundstücks mit Markierung der Doppelhaushälfte, Zuwegung




Rückwärtige Zuwegungen und Ansichten des Grundstücks, Markierung Doppelhaushälfte



### Innenbereiche des Gebäudes

Eingang von außen und von innen



### Dachgeschoss

Terrasse




Flur, Treppe




Flur, Zugänge



Bad




Bad



Bad



Treppe zum Obergeschoss




### Obergeschoss

Flur, Treppe, Zugänge



Bad



Bad



Bad, Zugang Treppenhaus




Treppe zum Erdgeschoss



Erdgeschoss


Küche



Eingang, Durchgang zum Wohnbereich



WC im Eingangsbereich



**Keller**

Treppe zum Keller




Flur, Zugänge, Treppe



Sauna




Hauswirtschaft, Installationen



Heizung



Treppe



## **Grundstück 2**

Gemeinschaftsflächen, Zuwegungen, Spielflächen



Gemeinschaftsflächen, Zuwegungen, Spielflächen



Gemeinschaftsflächen, Zuwegungen



Straßenführungen vor dem Grundstücksbereich, Einfriedungen, Einfahrt




**Grundstück 3**

Carportanlage mit Markierung des genutzten Carports



Carportanlage mit Markierung des genutzten Carports



Aufsicht vom Wohnhaus aus

