




Straßenansicht



Hauseingang



Vorgarten



Eingangsbereich

Hofsituation



Brandwand Vorderhaus



Hoffassade Vorderhaus



Treppenhaus



**Treppenpodest zum Dachgeschoss
Seitenflügel**



**Teileigentum #18
Dachgeschoss rechts**



**Dachgeschoss, Träger nicht eingebaut
Teileigentum #17**



Dachunteransicht



**Dachrohling Gartenhaus
Teileigentum #19**



Ölzentralheizung im Keller