




Straßenansicht



Hauseingang



Vorgarten



Eingangsbereich


Hofsituation



Brandwand Vorderhaus




Hoffassade Vorderhaus



Treppenhaus



**Treppenpodest zum Dachgeschoss
Seitenflügel**




**Teileigentum #18
Dachgeschoss rechts**



**Dachgeschoss, Träger nicht eingebaut
Teileigentum #17**



Dachuntersicht



**Dachrohling Gartenhaus
Teileigentum #19**



Ölzentralheizung im Keller