

Anlage 5: Fotos

Seite 1 von 8



Bild 1: Grenzabstandsfläche und Vorgarten



Bild 2: Ansicht entlang des Gehweges, Grenzverlauf rechts

Anlage 5: Fotos

Seite 2 von 8



Bild 3: Ansicht nach Norden



Bild 4: Höhenniveau zwischen Gehweg und Hauseingang

Anlage 5: Fotos

Seite 3 von 8



Bild 5: Blick in den Wohnraum m. Essplatz




Bild 6: Wohnraum, Abschluss zum Treppenflur

Anlage 5: Fotos

Seite 4 von 8



Bild 7: Grundstück mit Fertiggarage am Schleichweg



Bild 8: Garagenvorplatz am Schleichweg

Anlage 5: Fotos

Seite 5 von 8



Bild 9: hinten liegender "BTB" 1.2- Gartenfläche Flst. 229/2



Bild 10: Gersprenzbrücke am Grundstück 229/2

Anlage 5: Fotos

Seite 6 von 8



Bild 11: gelagerter Bauschutt um das Wohnhaus



Bild 12: unfertige Entwässerungsleitungen



Bild 13: Hausanschlussraum m. Wärmepumpe




Bild 14: Garagenplan

Anlage 5: Fotos

Seite 7 von 8



Bild 15: Küchenecke



Bild 16: Badraum im Dachgeschoss



Bild 17: Zimmer im Dachgeschoss



Bild 18: Einschubtreppe zum Spitzboden

Anlage 5: Fotos

Seite 8 von 8



Bild 19: Diele m. Treppe



Bild 20: Hauseingang