

Fotos

Anlage 5

Seite 1



Bild 1: Teilstraßen-/Seitenansicht



Bild 2: Straßenansicht

Fotos

Anlage 5

Seite 2




Bild 3: Teilansicht Eingangsbereich



Bild 4: Rückansicht

Fotos

Anlage 5

Seite 3



Bild 5: Teilrückansicht



Bild 6: Teilrückansicht

Fotos

Anlage 5

Seite 4



Bild 7: Teilrück-/Seitenansicht



Bild 8: Teilrückansicht mit der solarunterstützten Brauchwassererwärmungsanlage

Fotos

Anlage 5

Seite 5



Bild 9: Teilansicht rückwärtiger Balkon



Bild 10: Teilansicht zu dem rückwärtigen Balkon mit Dachaufsicht zu dem unbeheizten Wintergarten

Fotos

Anlage 5

Seite 6



Bild 11: Teilansicht rückwärtige Freifläche



Bild 12: Teilansicht zu dem seitlichen Balkon mit Feuchteschäden

Fotos

Anlage 5

Seite 7



Bild 13: Teilansicht Putzrisse, stellvertretend für Weitere




Bild 14: Teilansicht Putzrisse, stellvertretend für Weitere