

Gutachten Nr. 230829-1 GWG

Anlage 1

Objekt: Brückeberg 2
65594 Runkel
bebaut mit einem Einfamilienwohnhaus

Ortstermin: 16.10.2023



Foto Nr. 03: Ansicht von Flurstück 34/2 Blickrichtung Nord-Osten



Foto Nr. 04: Ansicht von Straße Brückeberg Blickrichtung Süd-Osten

Gutachten Nr. 230829-1 GWG

Anlage 1

Objekt: Brückeberg 2
65594 Runkel
bebaut mit einem Einfamilienwohnhaus
Ortstermin: 16.10.2023



Foto Nr. 05: Ansicht von Straße Brückeberg Blickrichtung Süd-Süd-Osten mit ehemaligem Eingang im OG (andersartige Fassade)



Foto Nr. 06: Ansicht von Straße Brückeberg Blickrichtung Süd-Westen mit Zugang und ehemaligen Eingang im EG

Gutachten Nr. 230829-1 GWG

Anlage 1

Objekt: Brückeberg 2
65594 Runkel
bebaut mit einem Einfamilienwohnhaus

Ortstermin: 16.10.2023



Foto Nr. 07: Verlauf der Straße Brückeberg Blickrichtung Westen mit Objekt (links)



Foto Nr. 08: Ansicht von Gartenseite Blickrichtung Norden

Gutachten Nr. 230829-1 GWG

Anlage 1

Objekt: Brückeberg 2
65594 Runkel
bebaut mit einem Einfamilienwohnhaus
Ortstermin: 16.10.2023



Foto Nr. 09: Ansicht von Gartenseite Blickrichtung Nord-Osten



Foto Nr. 10: Ansicht von Gartenseite Blickrichtung Osten

Gutachten Nr. 230829-1 GWG

Anlage 1

Objekt: Brückeberg 2
65594 Runkel
bebaut mit einem Einfamilienwohnhaus
Ortstermin: 16.10.2023



Foto Nr. 11: EG, Diele mit Hauseingangstür



Foto Nr. 12: EG, Flur

Gutachten Nr. 230829-1 GWG

Anlage 1

Objekt: Brückeberg 2
65594 Runkel
bebaut mit einem Einfamilienwohnhaus

Ortstermin: 16.10.2023



Foto Nr. 13: EG, WC mit Dusche



Foto Nr. 14: EG, WC mit Dusche, unfertige Bauleistungen

Gutachten Nr. 230829-1 GWG

Anlage 1

Objekt: Brückeberg 2
65594 Runkel
bebaut mit einem Einfamilienwohnhaus

Ortstermin: 16.10.2023



Foto Nr. 15: EG, großer Wohnraum mit Zugang zur Terrasse



Foto Nr. 16: EG, Hausanschlussraum

Gutachten Nr. 230829-1 GWG

Anlage 1

Objekt: Brückeberg 2
65594 Runkel
bebaut mit einem Einfamilienwohnhaus

Ortstermin: 16.10.2023




Foto Nr. 17: EG, Heizungsraum




Foto Nr. 18: EG, Abstellraum/Hauswirtschaftsraum (ehemalige Küche)

Gutachten Nr. 230829-1 GWG

Anlage 1

Objekt: Brückeberg 2
65594 Runkel
bebaut mit einem Einfamilienwohnhaus

Ortstermin: 16.10.2023



Foto Nr. 19: EG, Wohndiele mit Treppe zum OG und Kaminofen



Foto Nr. 20: EG, Wohnküche mit Zugang zur Terrasse

Gutachten Nr. 230829-1 GWG

Anlage 1

Objekt: Brückeberg 2
65594 Runkel
bebaut mit einem Einfamilienwohnhaus

Ortstermin: 16.10.2023



Foto Nr. 21: EG, Terrasse



Foto Nr. 22: EG, Balkonunterseite, Feuchtigkeits- und Folgeschäden