















imburg Annastraße 15 Az.: 10 K 35/23

Anlage 7) Fotoliste

A. Erschließungssituation / Umfeld

Bild A1 und A2 Blick in die Erschließungsstraße

Bild A3 und A4 Umfeld

B. Außenansichten

Bild B1 und B2 exemplarische Gebäudeansichten

Bild B3 Gebäudeeingang

Bild B4 Garage

C. Haustechnik

Bild C1 bis C3 Beispiele Haustechnik

D. Unterhaltungsbesonderheiten

Bild D1 bis D5 Beispiele Unterhaltungsbesonderheiten



Az.: 10 K 35/23

A. Erschließungssituation / Umfeld



Bild A1 Blick in die Erschließungsstraße



Bild A2 Blick in die Erschließungsstraße

