



Anlage VII - Plan Erdgeschoss




WERTVERSTAND

Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung
Frank Ullrich - Dipl.-Sachverständiger (DIA)


Anlage IX - Straßenansicht




Anlage X - Seitenansicht links



Anlage XI - Seitenansicht rechts



Anlage XII - Rückansicht



WERTVERSTAND

Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung
Frank Ullrich - Dipl.-Sachverständiger (DIA)

Anlage XIII - Fotodokumentation Außenansichten vom 04.04.2024



Vorderansicht



Vorderansicht rechts



Vorderansicht links



Seitenansicht links



Hoftor



Innenhof



Rückansicht



Außenansicht SE 13



Außenansicht SE 13



Außenansicht SE 13



Außenansicht SE 13

Anlage XIV - Fotodokumentation Innensichten Keller vom 04.04.2024



Kappendecke



zugehöriger Kellerteil



Heiztechnik (Gas)