

### Anlage 6 Fotodokumentation des Bewertungsobjekts

Übersichtsplan zu den Fotos




Bild 1



Blick auf das Bewertungsobjekt von Norden

Bild 2



Blick auf das Bewertungsobjekt von Norden

Bild 3



Blick auf das Bewertungsobjekt von Nordwesten

Bild 4



Blick auf das Bewertungsobjekt von Nordwesten

Bild 5



Blick auf die Hauseingangstüre

Bild 6



Blick auf das Bewertungsobjekt von Westen (Teilansicht)

Bild 7



Blick auf das Bewertungsobjekt von Westen (Teilansicht)

Bild 8



Blick auf das Bewertungsobjekt von Südwesten (Garagenbereich)

Bild 9



Blick auf das Bewertungsobjekt von Südwesten

Bild 10



Blick auf das Bewertungsobjekt von Süden

Bild 11



Blick auf das Bewertungsobjekt von Süden

Bild 12



Blick auf das Bewertungsobjekt von Südosten

Bild 13



Blick auf das Bewertungsobjekt von Südosten

Bild 14



Blick auf das Bewertungsobjekt von Südosten

Bild 15



Blick auf das Bewertungsobjekt von Südosten

Bild 16



Blick auf das Bewertungsobjekt von Südosten

Bild 17




Blick auf den Zugang zum Grundstück

Bild 18




Blick auf die Treppe zum Eingang im Dachgeschoss

Bild 19



Blick auf die Terrasse vor dem Esszimmer im Nordosten

Bild 20



Blick auf die Terrasse vor dem Wintergarten

Bild 21



Blick auf den Wintergarten

Bild 22



Blick auf die Terrasse vor dem Wohnzimmer im Südosten

Bild 23



Blick auf das Garagentor

Bild 24



Blick auf einen kleinen Gartenteich

Bild 25



Blick in den Gartenbereich

Bild 26



Blick auf die Betonsteinplatten des Balkons über der Garage

Bild 27



Blick auf zugesetzte Regenrinne

Bild 28



Blick auf die Dacheindeckung des Wintergartens

Bild 29



Blick auf Schäden an der Ortgangsuntersicht im Bereich des Regenfallrohrs

Bild 30



Blick auf Schäden an der Ortgangsuntersicht im Bereich des Regenfallrohrs

Bild 31



Blick auf Schäden an der Ortgangsverkleidung

Bild 32



Blick auf die Treppe zum Dachgeschoss

Bild 33



Blick auf die Galerie im Dachgeschoss

Bild 34



Blick auf den offenen Kamin im Wohnzimmer

Bild 35



Blick in das Wohnzimmer

Bild 36



Blick in die Küche

Bild 37



Blick in die Dusche/WC im Erdgeschoss

Bild 38



Blick auf Feuchtigkeitsschäden an der Außenwand in der Speis

Bild 39



Blick auf die Heizungsanlage

Bild 40



Blick auf die Heizungsleitungen

Bild 41



Blick in den Wintergarten

Bild 42



Blick gegen die Dachkonstruktion des Wintergartens

Bild 43



Blick gegen die Dacheindeckung mit Doppelstegplatten des Wintergartens

Bild 44



Blick in das Bad 1 im Dachgeschoss

Bild 45



Blick in das Bad 1 im Dachgeschoss

Bild 46



Blick auf Feuchtigkeitsschäden im Bad 1

Bild 47



Blick auf Feuchtigkeitsschäden am Kamin

Bild 48



Blick auf Fenster aus dem Baujahr (Eckausbildung)

Bild 49



Blick in das Bad 2

Bild 50



Blick in das Bad 2

Bild 51



Blick in extreme Feuchtigkeitsschäden und abgefallene Fliesen in der Dusche im Bad 2

Bild 52



Blick auf Feuchtigkeitsschäden im Bad 2 im Dachgeschoss (Wasser läuft durch die Dachschräge)

Bild 53



Blick in den Flur der Galerie im Dachgeschoss

Bild 54




Blick in den Spitzboden

Bild 55



Blick in den Spitzboden

Bild 56



Blick in die Garage

Bild 57



Blick in die Garage

Bild 58



Blick auf Fenstergitter im Erdgeschoss

Bild 59



Blick auf den Zugang zum Dachgeschosseingang