






Balkon DG








Feuchteschäden im DG durch undichtes Dach (repariert)












Dacheindeckung







Gutachten Hellweg 16, Leun

Verzeichnis der Anlagen

Anlage 1.	Auszug aus der Deutschen Grundkarte
Anlage 2:	Auszug aus dem Stadtplan
Anlage 3:	Auszug aus der Straßenkarte
Anlage 4:	Auszug aus der Katasterkarte
Anlage 5:	Grundbuchauszug
Anlage 6:	Auszug aus dem Flächennutzungsplan

Anlage 7:	Auszug aus dem Bebauungsplan
Anlage 8:	Grundrisse und Schnitte

Anlage 9: Wohn- und Nutzflächenberechnun	gen	
--	-----	--

Anlage 10:	Bruttogrundflächenberechnung