

Gutachten-Nr. 202517



Bild 1: Straßenansicht von Südosten



Bild 2: Straßenansicht von Osten

Gutachten Nr. 202517



Bild 3: Straßenansicht von Nordosten



Bild 4 Eingangsbereich, Hofansicht von Nordwesten

Gutachten Nr, 202517



Bild 5 Gartenansicht von Westen



Bild 6 Ansicht von Südosten

Gutachten Nr. 202517



Bild 7 Garage, Hofansicht von Osten



Bild 8 Garage/Schuppen, Gartenansicht von Süden

Gutachten Nr. 202517



Bild 9 Erdgeschoss, Bad




Bild 10 Obergeschoss, Bad, fehlenden Badewanne

Gutachten Nr. 202517



Bild 11 Elektro-Unterverteilung



Bild 12 Erdgeschoss, Kachelkamin, Schäden in der Bekleidung

Gutachten Nr. 202517



Bild 13 Kellerabgang, Feuchtigkeiten



Bild 14 Hoffläche mit Setzungen und Einwachsungen