



Bild 1, Scheune, Ansicht von Nordosten



Bild 2, Scheune, Ansicht *Licher Straße* von Süden



Bild 3, Scheune, Ansicht von Südosten



Bild 4, Scheune



Bild 5, Scheune, Tenne



**Bild 6, Scheune, Schäden am
Ortgang**



Bild 7, Scheune, Schäden in der Fassade



Bild 8, Scheune, Schäden Fassade

Der Kreisausschuss

Landkreis Gießen, Der Kreisausschuss, Postfach 11 07 60, 35396 Gießen

Herrn Dipl.-Ing. Frank Ulrich
Architektur- und Sachverständigenbüro
Röderring 33
35396 Gießen

Fachdienst:
Gebäude: Bauaufsicht
Sachbearbeiter: Riversplatz 1-9, Gebäude E
Raum: Frau Seller
Telefon: E006
Fax: 0641 9390-1477
E-Mail: 0641 9390-1585
bauaufsicht@kgi.de
Sprechzeiten: Montag - Freitag
08:30 - 12:00 Uhr
sowie nach Vereinbarung
Druck am: 28.07.2022

Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Unser Az.: MBA/1505/22/2171	Eingang am: 21.07.2022
	Ihr Az.: 420 K/19
Ort:	Reiskirchen
Gemarkung, Flur, Flurstück:	Hattenrod - 1 - 26/1, Hattenrod - 1 - 26/2 Hattenrod - 1 - 28/2, Hattenrod - 1 - 282/3
Straße:	Herrnstraße 4, Licher Straße 27

Sehr geehrter Herr Ulrich,

als Anlage übersenden wir Ihnen den Auszug aus dem Baulastenverzeichnis über die bei uns zur Zeit eingetragene Baulast für die o.g. Grundstücke.

Den Inhalt dieser Baulast entnehmen Sie bitte aus den als Anlage beigefügten Kopien.

Bitte beachten Sie den beiliegenden Gebührenbescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
S. Seller

Anlage

- Bauaufsichtsamt -

Altlasten 16.4.7	Sachz.	Flurst.	Flurst.	Flurst.
Reiskirchen-Hattenrod	1	1	1	1
Flur 1 Nr. 282/1	282/12	282/13	282/14	282/15

BAULASTENBLATT

Baulastnummer 7		Baulastverzeichnis von Reiskirchen-Hattenrod	
Grundstück Flur 1 Nr. 282/1		Flur 1 Nr. 282/1	
Lfd. Nr. 1		Inhalt der Eintragung 2	
1		Die in dem beigefügten beglaubigten Kartenauszug dargestellten Grundstücke "A" und "B" der Flur 1 (z. Zt. noch 282/1) der Gemarkung Hattenrod, werden bauordnungsrechtlich so beurteilt, als wenn sie zusammen ein Grundstück darstellen. alt jehf 282/12 282/13 26/1 26/2	
Architektur		Sachverständigenbüro Ulrich, Röderring 33, 35396 Gießen	
Gutachten-Nr. 202318		ANLAGE 1 (1)	
Baulastenverzeichnis		Baudirektor Storn 18. Mai 1995	
Eingetragen aufgrund der Eintragungsverfügung vom 17.05.1995		s. auch Baulastenblatt Flur 1 Nr. 26	
17. April 1995		geändert Dreihe	
282/13		282/13	



ORTSLAGE



LAGEPLAN

