



**Bild 1, Platz Clouange 4 A: Straßenansicht von Norden**



**Bild 2, Platz Clouange 4 A: Straßenansicht von Nordosten**

**Bild 3, Platz Clouange 4 A:**  
Ansicht von Osten



**Bild 4, Platz Clouange 4 A,**  
Ansicht von Südosten



**Bild 5, Platz Clouange 4 A / 4 B,  
Ansicht von Nordosten**



**Bild 6, Platz Clouange 4 A / 4 B,  
Ansicht von Südosten**

**Bild 7, Platz Clouange 4 A / 4 B,  
Ansicht von Nordosten**



**Bild 8, Platz Clouange 4 B, Straßenansicht *An der alten Bach* von Südosten**





Bild 9, Platz Clouange 4 B, Straßenansicht *An der alten Bach* von Süden



Bild 10, Platz Clouange 4 A / 4 B, Straßenansicht *An der alten Bach* von Südwesten



**Bild 11, Platz Clouange 4 A, Obergeschoss: Schlafen**



**Bild 12, Platz Clouange 4 A, Obergeschoss: Bad**



Bild 13, Platz Clouange 4 B, Erdgeschoss: Wohnen (Büro)



Bild 14, Platz Clouange 4 B,  
Erdgeschoss: Toilette 2




Bild 15, Platz Clouange 4 B, Erdgeschoss: Teeküche (Büro)



Bild 16, Platz Clouange 4 B, Ober-Geschoss: Abstellraum (Bad)

**Bild 17, Platz Clouange 4 B,  
Obergeschoss: Büro (Kind)**



**Bild 18, Platz Clouange 4 B, Obergeschoss: Flur, Aufwölbungen im Bodenbelag**



**Bild 19, Platz Clouange 4 A,  
Erdgeschoss: Küche,  
Feuchtigkeitsschäden**



**Bild 20, Platz Clouange 4 B. Feuchtigkeitsspuren an der Traufundersicht**



**Bild 21, Platz Clouange 4 A, Schäden Zugangsweg**