

Exposee Az.: **841 K 7/23**

Zum Gutachten Nr.: **23-11-20 F/Z**

Westfassade zur
Odenwaldstraße.
Bewertungsobjekt in Bildmitte.



Ostfassade mit Balkonen.
Bewertungsobjekt in Bildmitte.



Wohnungseingang im 1.
Obergeschoss beispielhaft.



Badezimmer der Wohnung im
1. Obergeschoss beispielhaft.



Dachstuhl.



Hinweis

Hinsichtlich der Angaben wird keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen. Die zu bewertende Liegenschaft ist im Gutachten 23-11-20 F/Z ausführlich beschrieben und dokumentiert. Das Gutachten kann beim Amtsgericht Frankfurt am Main eingesehen werden.

Nähere Auskünfte erhalten Sie vom Amtsgericht Frankfurt am Main, Gebäude A in der Heiligkreuzgasse 34, 2. Stock, Zimmer 232, Sprechzeiten Montag - Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr