Thomas Ehling, Dipl.-Ing. Architekt

Von der IHK Hannover ö.b.u.v. Sachverständiger für Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken Neustettiner Str. 3 37586 Dassel

Tel.: 05564 - 91 97 97 Fax: 05564 - 91 97 98

e-mail: architekt.ehling@web.de

WG22-2484P - Exposé



Wohnungs- und Teileigentum Nr. 3: Wantageweg 6 38723 Seesen

Verkehrswert:

106.000,--€

Wohnungs- und Teileigentumsgrundbuch von Seesen Blatt 6234 267/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück

emarkung	Flur	Flurstück	Wirtschaftsart und Lage*	Größe in m²
Seesen	9	96/27	Gebäude- und Freifläche, Orgelspiel Wantageweg 6	641
	emarkung Seesen		Seesen 9 96/27	- 3

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im 1. Obergeschoß mit Abstellraum im Keller und Spitzboden nebst Pkw-Abstellplatz Nr. 3 des Aufteilungsplanes.

Es bestehen Sondernutzungsrechte.

Das Miteigentum ist durch die mit den anderen Miteigentumsanteilen verbundenen Sondereigentumsrechte beschränkt. Die Miteigentumsanteile sind eingetragen in Blatt 6232 bis 6235.

Lage des Grundstücks:

- ca. 200 m zu öffentlichen Verkehrsmitteln

- nordwestlich vom Zentrum von Seesen

- Mittelgrundstück

- Grundstücksausrichtung in Nordost - Südwest Richtung

Art der Gebäude:

- eingeschossiges Dreifamilienhaus,

unterkellert, Dachgeschoss voll ausgebaut

- Garage

Nutzung:

Wohnen

Baujahr:

1994

Wohnungs-/Teileigentum Nr. 3:

Lage der Wohnung:

Dachgeschoss.

Nr. 3 im Aufteilungsplan

Zugang:

Eingang - Westseite

Zuschnitt:

abgeschlossene 3 Zimmer-Wohnung, Küche,

Bad, Diele, Loggia

Grundriss:

Standard

Raumhöhen:

normal

Belichtung:

ausreichend

Wohnwert:

mittel

Wohnungsgröße:

86,15 m²

Sonstiges:

Kellerraum Nr. 3, Pkw-Stellplatz Nr. 3

Exposé Seite 3/3 WG22-2484P - KSN - Wohnungs- und Teileigentumsgrundbuch von Seesen Blatt 6234

Ausbau/Ausstattung:

Wohnungs-/Teileigentum Nr. 3

Wandflächen:

Tapete, Rauhfaser, Fliesen

Deckenflächen:

Vertäfelung, Rauhfaser

Fußböden:

Laminat, Fliesen, Teppich

Fenster:

- Kunststofffenster - isolierverglast

- Rollläden

- Dachflächenfenster

Türen:

furnierte Holztüren mit Futter und Bekleidung,

z. T. Glasausschnitt

Treppe:

Einschubtreppe

Küche:

Einbauküche

Heizung:

Plattenheizkörper, Handtuchradiator

Warmwasser:

zentral

Sanitäranlagen:

Bad: Waschbecken, WC, Badewanne, Dusche

Sanitärobjekte in Weiß, Wände gefliest/tapeziert,

Boden gefliest

Sanitärobjekt in Standardausführung

Elektroanlage:

Standardausführung

Baulicher Zustand:

- "geringer" Instandhaltungsstau

- "normaler" baualtersgemäßer baulicher Zustand

Auftraggeberin:

Kreis-Sparkasse Northeim

Am Münster 29 37154 Northeim

Zweck:

Zwangsversteigerung

Bewertungsstichtag:

15.11.2022

Bei einer Zwangsversteigerung kann das vollständige Gutachten beim Amtsgericht eingesehen werden.