

7846 Westeraccum, Sielweg 3 A



Gartenholzhütte

Hausansicht



7846 Westeraccum, Sielweg 3 A



Wellasbestzaun



Gartenanlage

7846 Westeraccum, Sielweg 3 A




Fehlende Verfugung
Mauerwerk

Schäden an Stufe zur Garage



7846 Westeraccum, Sielweg 3 A



Teichanlage

Abgängiges Fenster zum Wintergarten



7846 Westerraccum, Sielweg 3 A



Gartenanlage

Kleintierstall



7846 Westeraccum, Sielweg 3 A



Defekte Fensterstürze



7846 Westeraccum, Sielweg 3 A



Schäden an Fensterbank