

7926 Arle, Südarler Landstr. 56



Zimmer im DG

Zimmer im DG



7926 Arle, Südarler Landstr. 56



Zimmer mit Zugang zum Bad
und gefangenen Raum

Gefangenes Zimmer im DG



7926 Arle, Südarler Landstr. 56



Feuchtigkeitsschaden im
Badezimmer im DG

Badezimmer im DG



7926 Arle, Südarler Landstr. 56



Zimmer im DG

7926 Arle, Südarler Landstr. 56



Überdachte Terrasse



Abgängige Zaunanlage

7926 Arle, Südarler Landstr. 56



Ungepflegte Gartenanlage



Außenansicht, Eingang Küche

7926 Arle, Südarler Landstr. 56




Westansicht



Außenansicht Scheunentrakt

7926 Arle, Südarler Landstr. 56



Überdachte Terrasse



Durchgang zu den Nebengebäuden

7926 Arle, Südarler Landstr. 56



Ungepflegte Gartenanlage



Eingangsseite (Ostseite)

7926 Arle, Südarler Landstr. 56



Außenansicht



Durchgang zu den
Nebengebäuden (nicht
wertrelevant)

7926 Arle, Südarler Landstr. 56



Nebengebäude (nicht wertrelevant)



Nebengebäude
(nicht wertrelevant)

7926 Arle, Südarler Landstr. 56



Mülllagerung

Risse im Mauerwerk

