

- 8 K 18/24 –



Südwestansicht auf Wohnhaus mit Garage



Nordostansicht auf Rückseite Wohnhaus mit Garage und Wintergarten



Westansicht auf Nordseite Wohnhaus mit überdachter Terrasse



überdachte Terrasse an der Gebäudenordseite in schlechtem baulichem Zustand




Gartenhäuschen als Nebengebäude auf dem bebauten Flurstück 50/8




Geräteschuppen auf dem rückwärtigen Flurstück 50/6




rückwärtiger Bereich des Flurstücks 50/6 als Grünfläche



Grundriss Kellergeschoss



Grundriss Erdgeschoss



Grundriss Dachgeschoss