

Fotos und Schnittzeichnungen:




Südansicht auf Wohnhaus mit Haupteingang




Nordostansicht auf Anbau an Rückseite Wohnhaus




Rückseite Wohnhaus mit Erweiterung aus dem Jahre 1970 und überdachter Terrasse



Grundriss EG aus dem Jahre 1970



Grundriss DG aus dem Jahre 1956



Grundriss Keller aus dem Jahre 1956