

Kurzbeschreibung

Allgemein

Grundbuch: Moordorf, Blatt 1358 lfd. 2

Katasterbezeichnung: Gemarkung Moordorf, Flur 2, Flurstück 75/14

Lage: Richelweg 29

Fläche: 876 m²

Verkehrswert: .000 €

Beschreibung

Lage: Liegt im Ortsteil Moordorf der Gemeinde Südbrookmerland am „Richelweg“, einer überörtlichen Durchgangstraße. Die Entfernung zum Geschäftszentrum der Gemeinde Südbrookmerland (Moordorf) beträgt ca. 1 km.

Wohnhaus:

Baujahr: ca. 1972, ca. 1991 Anbau und ca. 2011 Dachgaube

Wohnfläche: ca. 208 m²

Erdgeschoss: unbekannt

Dachgeschoss: 3 Zimmer, Küche, Bad, Flur, Abstellraum

Mauerwerk: zweischaliges Mauerwerk mit Verblender

Dach: Satteldach mit Betondachsteinen, Flachdach mit Folienabklebung

Innenausstattung:

Zustand / Bauschäden:

Nebengebäude:

Baujahr: ca. 1972

Nutzfläche: ca. 27 m²

Mauerwerk: zweischaliges Mauerwerk mit Verblender

Dach: flaches Pultdach mit Metalllatten

Innenausstattung:

Zustand / Bauschäden:

Sonstiges:

Versorgungsleitungen: Gas-, Elektrizitäts- u. Wasseranschluss, Anschluss an die Kanalisation

Hofbefestigung: Betonsteinpflaster und Betonplatten

Einfriedung: lebende Büsche, Sträucher und Hecke

sonstige Nebengeb.: Sommergarten und Überdachung

Hinweis: Eine Innenbesichtigung wurde nicht ermöglicht