



Bild 41 - Schlafrum



Bild 42 - Waschkeller, Fliesenboden




Bild 43 - Kellerraum, Werkstattbereich



Bild 44 - Speisekammer/Abstellraum



Bild 45 - Hauswirtschaftsraum, Decke Schadstellen



Bild 46 - Lichthof Kellerausgang, Entwässerungsrinne, Laubansammlung



Bild 47 - Lichthof, Entwässerungsrinne, Laubansammlung, Außenwandabdichtung



Bild 48 - Außenwand Keller, Abdichtung, Leitungsführung



Bild 49 - Kelleraußenwand, Feuchtigkeitsspuren




Bild 50 - Außentreppe Keller, Laubansammlung, Hangbereich



Bild 51 - Gartenhaus, Bewuchs



Bild 52 - Nebenfläche, Hof



Bild 53 - Ansicht Garten, Terrasse, Fassadenverschmutzung




Bild 54 - Fassade Gartenseite, Fenster/Terrassentür, Verschmutzung



Bild 55 - Fassade Obergeschoss, Traufe, Rissbildung, Verschmutzung



Bild 56 - Fassade, feine Putzrisse



Bild 57 - Fassade, Rissbildung, Fallrohr



Bild 58 - Ansicht Garten, Terrasse



Bild 59 - Garten, Blick zum Gebäude




Bild 60 - Garten, Beete, Baumbestand