ARCHITEKT STEFFEN KICKHÖFEL DIPLOM-INGENIEUR (FH)



MITGLIED IM GUTACHTERAUSSCHUSS FÜR GRUNDSTÜCKSWERTE HAMELN - HANNOVER
31840 HESSISCH OLDENDORF

ZUR FÖRSTERLAUBE 28
INFO@ARCHITEKT-KICKHOEFEL.DE

TEL: 05152 / 780 0 760

Exposé

Wertgutachten

zum Zweck der Zwangsversteigerung

Ermittlung des Verkehrswertes in Anlehnung an § 194 BauGB sowie ImmoWertV

26 K 19/24

10 Gesamtseiten

Ausfertigung: 1

Objekt:

Grundbuch:

Flur, Flurstück

Grundstücksgröße:

Wohnfläche: Nutzfläche:

Gläubiger:

Ansprechpartner:

Doppelhaushälfte mit Garage Büttenstraße 25, 31789 Hameln

Grundbuch von Hameln, Blatt 25958, lfd. Nr. 1

Grundbuch von Hameln, Blatt 25958, lfd. Nr. 4/zu 1 Gemarkung Hameln, Flur 90, Flurstück 18/183 und

18/206 zu 1/4

 $18/183 = 289 \text{ m}^2 \text{ und } 18/206 = 170 \text{ m}^2 * \frac{1}{4} = 42.5 \text{ m}^2$

ca. 112 m² ca. 35 m²

Rechtsanwalt

Markus Lehmkühler

Wilhelmstraße 40-42, 53111 Bonn

Auftraggeber: Amtsgericht Hameln

Zehnthof 1, 31785 Hameln

Zweck der Ausarbeitung: Verkehrswertermittlung

zum Zwecke der Zwangsversteigerung

Ortstermin: 26.08.2024
Bewertungsstichtag 26.08.2024
Qualitätsstichtag 26.08.2024
Ausfertigungsdatum: 05.11.2024

Bei der nachstehenden Wertermittlung handelt es sich um eine "Verkehrswertschätzung".

Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und den tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.

Für den Wertermittlungsstichtag 26.08.2024 ermittelt sich der Verkehrswert des bebauten und des unbebauten Grundstücks mit rd.

315.000 €

in Worten: dreihundertfünfzehntausend Euro

Inhaltsverzeichnis Seite Nr. Abschnitt Allgemeine Angaben3 1 1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt3 1.2 2 Grund- und Bodenbeschreibung.....4 2.1 Lage4 Großräumige Lage4 2.1.1 2.1.2 Kleinräumige Lage4 2.2 Gestalt und Form4 2.3 Erschließung. Baugrund etc.4 2.4 Privatrechtliche Situation......5 Öffentlich-rechtliche Situation5 2.5 2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz......5 2.5.2 Bauplanungsrecht......5 2.5.3 Bauordnungsrecht......6 2.6 2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen6 2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation6 3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen6 3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung6 Doppelhaushälfte7 3.2 3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht......7 3.2.2 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach)7 Allgemeine technische Gebäudeausstattung......7 3.2.3 Raumausstattungen und Ausbauzustand8 3.2.4 3.2.5 3.3 Garage 8 Außenanlagen......8 3.4 Verkehrswert9 4

Allgemeine Angaben

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt

Art des Bewertungsobjekts: Grundstück, bebaut mit einer Doppelhaushälfte mit

Garage:

mit Belastung durch ein Wohnungsbesetzungsrecht

Objektadresse: Büttenstraße 25

31789 Hameln

Grundbuchangaben: Grundbuch von Hameln, Blatt 25958, lfd. Nr. 1;

Grundbuch von Hameln, Blatt 25958, lfd. Nr. 4/zu 1

Katasterangaben: Gemarkung Hameln, Flur 90, Flurstück 18/183, zu be-

wertende Fläche 289 m²;

Gemarkung Hameln, Flur 90, Flurstück 18/206, zu be-

wertende Fläche 170 m² * $1/4 = 42,5 \text{ m}^2$

1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung

Gutachtenauftrag Gemäß Beschluss des Amtsgerichts Hameln vom

26.06.2024 soll durch schriftliches Sachverständigengutachten der Verkehrswert des Versteigerungsobjek-

tes eingeholt werden.

Wertermittlungsstichtag: 26.08.2024 (Tag der Ortsbesichtigung)

Qualitätsstichtag: 26.08.2024 entspricht dem Wertermittlungsstichtag

Umfang der Besichtigung etc.: Es wurde eine Außen- und Innenbesichtigung des Ob-

jekts durchgeführt. Das Objekt konnte dabei in Augen-

schein genommen werden.

Teilnehmer am Ortstermin: Der Mieter sowie der Sachverständige

Die Eigentümer sind dem Sachverständigen bekannt. Eigentümer:

Sie werden auf Anordnung des Gerichtes nicht ge-

nannt.

digungen, Informationen:

herangezogene Unterlagen, Erkun- Vom Auftraggeber wurden für diese Gutachtenerstellung im Wesentlichen folgende Unterlagen und Infor-

mationen zur Verfügung gestellt:

• unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 03.06.2024 Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte

und Unterlagen beschafft:

 Flurkartenauszug Maßstab 1:500 im vom

13.07.2024

Auszug aus der Bauakte

Auskunft aus der Bodenrichtwertkarte

Auskunft aus dem Baulastregister

Ausschnitt aus der Amtlichen Karte (AK5)

Auszug aus der Topographischen Karte

2 Grund- und Bodenbeschreibung

2.1 Lage

2.1.1 Großräumige Lage

Bundesland: Niedersachsen

Kreis: Hameln – Pyrmont

Ort: Hameln

überörtliche Anbindung / Entfer-

nungen:

Landeshauptstadt: Hannover (ca. 40 km entfernt)

Bundesstraßen: B 83 (ca. 1 km entfernt) Bahnhof: Hameln (ca. 5 km entfernt) Flughafen: Hannover (ca. 50 km entfernt)

2.1.2 Kleinräumige Lage

innerörtliche Lage: (vgl. Anlage 2)

Die Entfernung zum Stadtzentrum beträgt ca. 4 km. Geschäfte des täglichen Bedarfs in unmittelbarer

Nähe:

Schulen und Ärzte in unmittelbarer Nähe;

öffentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) in unmittel-

barer Nähe;

Verwaltung (Stadtverwaltung) ca. 4 km entfernt

Art der Bebauung und Nutzungen

in der Straße:

ausschließlich wohnbauliche Nutzungen

Beeinträchtigungen: keine

Topografie: eben

2.2 Gestalt und Form

Gestalt und Form: Straßenfront: ca. 14,5 m; mittlere Tiefe: ca. 20 m (vgl. Anlage 3)

2.3 Erschließung, Baugrund etc.

Straßenart: Anliegerstraße;

Straße mit mäßigem Verkehr

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen Straßenausbau:

Anschlüsse an Versorgungsleitun-

gen und Abwasserbeseitigung:

elektrischer Strom, Wasser, Gas aus öffentlicher Ver-

sorgung;

Kanalanschluss: Telefonanschluss

Grenzverhältnisse, nachbarliche

Gemeinsamkeiten:

einseitige Grenzbebauung des Wohnhauses;

Bauwichgarage

Baugrund, Grundwasser (soweit

augenscheinlich ersichtlich):

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund

Hinweise auf Altlasten sind nicht bekannt geworden Altlasten:

Anmerkung: In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Bau-

> grund- und Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Darüber hinausgehende vertiefende Untersuchungen und Nachfor-

schungen wurden nicht angestellt.

2.4 Privatrechtliche Situation

gen:

grundbuchlich gesicherte Belastun- Dem Sachverständigen liegt ein unbeglaubigter

Grundbuchauszug vom 03.06.2024 vor.

Hiernach besteht in Abteilung II des Grundbuchs von Hameln, Blatt 25958, folgende wertbeeinflussende

Eintragungen:

Befristete beschränkte persönliche Dienstbarkeit

(Wohnungsbesetzungsrecht)

Grunddienstbarkeit (Regen- Schmutzwasserleitungs-

recht)

Zwangsversteigerungsvermerk.

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grund-Anmerkung:

buchs verzeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. valutierende Schulden beim Verkauf gelöscht oder durch Reduzierung des Verkaufs-

preises ausgeglichen werden.

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz

Eintragungen im Baulastenver-

zeichnis:

Dem Sachverständigen liegt ein Auszug aus dem Baulastenverzeichnis vom 30.08.2024 vor.

Das Baulastenverzeichnis enthält keine wertbeein-

flussenden Eintragungen.

Denkmalschutz: Aufgrund des Baujahrs des Bewertungsobjekts, der

Gebäudeart und Bauweise wird ohne weitere Prüfung

unterstellt, dass Denkmalschutz nicht besteht.

2.5.2 Bauplanungsrecht

Darstellungen im Flächennut-

zungsplan:

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche (W) dargestellt.

Festsetzungen im Bebauungsplan: Für den Bereich des Bewertungsobjektes trifft der Be-

bauungsplan, folgende Festsetzungen:

= allgemeines Wohngebiet; WA

= 0 Vollgeschosse (max.);

GRZ = 0.45 (Grundflächenzahl)

2.5.3 Bauordnungsrecht

Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt.

Das Vorliegen einer Baugenehmigung und die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit den vorgelegten Bauzeichnungen geprüft.

Offensichtlich erkennbare Widersprüche wurden jedoch nicht festgestellt.

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation

Entwicklungszustand (Grund- baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV 21)

stücksqualität):

beitragsrechtlicher Zustand: Für den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstücks

ist die Verpflichtung zur Entrichtung von grundstücksbezogenen Beiträgen maßgebend. Als Beiträge gelten auch grundstücksbezogene Sonderabgaben und

beitragsähnliche Abgaben.

Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge für Erschließungseinrichtungen nach BauGB und

KAG beitragsfrei.

Anmerkung: Diese Informationen zum beitragsrechtlichen Zustand

wurden telefonisch erkundet.

2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen

Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern nicht anders angegeben, schriftlich eingeholt.

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation

Das Grundstück ist mit einer Doppelhaushälfte und Garage bebaut (vgl. nachfolgende Gebäudebeschreibung).

Das Objekt ist vermietet.

3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen.

Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht wesentlich werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt.

Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar waren. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt.

3.2 Doppelhaushälfte

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht

Gebäudeart: Doppelhaushälfte;

eingeschossig; nicht unterkellert;

ausgebautes Dachgeschoss

Baujahr: 2010 (gemäß Bauakte)

Flächen und Rauminhalte Die Wohnfläche beträgt rd. 112 m²;

die Wohnflächenberechnung wurde durch Aufmass

selbst ermittelt

Energieeffizienz: Energieausweis liegt nicht vor

Barrierefreiheit: Der Zugang zum Gebäude ist nicht barrierefrei.

Außenansicht: insgesamt verputzt und gestrichen

3.2.2 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach)

Konstruktionsart: Massivbau

Fundamente: tragende Bodenplatte

Umfassungswände: einschaliges Mauerwerk mit Wärmedämmverbund-

system (Vollwärmeschutz)

Innenwände: Mauerwerk

Geschossdecken: Stahlbeton

Treppen: Geschosstreppe:

Stahlbeton mit Fliesen

Dach: <u>Dachkonstruktion:</u> Holzdach

Dachform: Satteldach

<u>Dacheindeckung:</u> Dachstein (Beton)

3.2.3 Allgemeine technische Gebäudeausstattung

Wasserinstallationen: zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das

öffentliche Trinkwassernetz

Abwasserinstallationen: Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz

Elektroinstallation: durchschnittliche Ausstattung

Heizung: Zentralheizung als Pumpenheizung, mit Erdgasbe-

trieb;

Solarenergie:

Flachheizkörper, mit Thermostatventilen

Lüftung: keine besonderen Lüftungsanlagen (herkömmliche

Fensterlüftung)

Warmwasserversorgung: zentral über Heizung

Solarthermie

3.2.4 Raumausstattungen und Ausbauzustand

Bodenbeläge: schwimmender Estrich, Teppichboden, Fliesen

Wandbekleidungen: glatter, einfacher Putz mit Tapeten

Fenster: Fenster aus Kunststoff mit Isolierverglasung

Türen: Zimmertüren: Füllungstüren aus Holz

sanitäre Installation: durchschnittliche Wasser- und Abwasserinstallation,

ausreichend vorhanden

besondere Einrichtungen: keine vorhanden

Bauschäden und Baumängel: keine erkennbar

Grundrissgestaltung: zweckmäßig

wirtschaftliche Wertminderungen: keine

3.2.5 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes

besondere Bauteile: keine

besondere Einrichtungen: keine vorhanden

Besonnung und Belichtung: ausreichend

Bauschäden und Baumängel: keine erkennbar

wirtschaftliche Wertminderungen: keine

Allgemeinbeurteilung: Der bauliche Zustand ist gut.

3.3 Garage

Baujahr: 2010;

Bauart: Fertiggarage; Dachform: Satteldach; Tor: Stahlschwingtor;

Boden: Beton;

Fenster: keine vorhanden

3.4 Außenanlagen

Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz, Terrasse, Gartenanlagen und Pflanzungen

4 Verkehrswert

In einzelne Teilgrundstücke aufteilbare Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich an der Summe der Einzelwerte der Teilgrundstücke orientieren.

Die Einzelwerte der Teilgrundstücke und deren Summe betragen zum Wertermittlungsstichtag:

Teilgrundstücksbezeichnung	Nutzung/Bebau- ung	Fläche	Teilgrundstückswert
Flurstück 18/183	Doppelhaus- hälfte mit Garage	289,00 m ²	306.000,00€
Flurstück 18/206	unbebaut (Ver- kehrsfläche)	42,50 m²	8.500,00 €
Summe		331,50 m ²	314.500,00 €

Der Verkehrswert für das mit einer Doppelhaushälfte mit Garage bebaute Grundstück in 31789 Hameln, Büttenstraße 25

Grundbuch	Blatt	lfd. Nr.
Hameln	25958	1
Gemarkung	Flur	Flurstück
Hameln	90	18/183
Grundbuch	Blatt	lfd. Nr.
Hameln	25958	4/zu 1
Gemarkung	Flur	Flurstück
Hameln	90	18/206

wird zum Wertermittlungsstichtag 26.08.2024 mit rd.

315.000 €

in Worten: dreihundertfünfzehntausend Euro

geschätzt.

Anlage: Seite 1 von 1 **Fotos**



Ansicht des Bewertungsobjekts aus nordöstlicher Richtung



Ansicht des Bewertungsobjekts aus nordwestlicher Richtung