

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 1: Umgebungsbebauung Borhagener Str. Richtung Südwesten



Bild 2: Umgebungsbebauung Borhagener Str. Richtung Nordosten

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 3: Straßenansicht Borhagener Straße / Ecke Römerstraße / Südostansicht und Nordostansicht



Bild 4: Straßenansicht Römerstr. / Nordost- und Nordwestansicht

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 5: Straßenansicht Römerstr. / Nordostansicht



Bild 6: Straßenansicht Nordwestansicht / Nordostansicht Garage

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 7: Umgebungsbebauung Römerstr. Richtung Nordwesten



Bild 8: Umgebungsbebauung Römerstr. Richtung Südosten

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 9: Straßenansicht Borhagener Str. / Südostansicht



Bild 10: Straßenansicht Borhagener Str. / Südwestansicht / Südostgiebel

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 11: Blick auf die Dachterrasse der zu bewertenden Wohnung Nr. 7



Bild 12: Zufahrt von der Borhagener Straße zum rückseitigen Grundstück

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 13: Zufahrtsfläche / Standplatz für Mülltonnen



Bild 14: wie vor

## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 15: rückseitige Hoffläche / Südostansicht des Hofgebäudes



Bild 16: Hoffläche



## Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 17: Hauseingang



Bild 18: außenliegende Briefkastenanlage

**Eine Besichtigung des Gebäudes sowie des zu bewertenden Wohnungseigentums wurde dem Unterzeichner nicht ermöglicht.**