

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 1: Umgebungsbebauung Arnsberger Straße Richtung Osten



Bild 2: Umgebungsbebauung Detmolder Straße Richtung Süden

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 3: Straßenansicht / Nordansicht



Bild 4: Straßenansicht / Nordansicht

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 5: Straßenansicht / Nordansicht und Westgiebel



Bild 6: seitliche Gartenfläche / Standplatz für Mülltonnen

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 7: rückseitige Gartenfläche



Bild 8: Westgiebel / Rückansicht / Südansicht

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 9: rückseitige Gartenfläche



Bild 10: Wegefläche zum Hauseingang

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 11: Hauseingang



Bild 12: Hauseingang / Treppenhaus

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 13: Gasanschluss im KG



Bild 14: Kellerflur

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 15: Elektrounterverteilung im KG




Bild 16: Trockenraum

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 17: Trockeraum



Bild 18: Heizung im KG

Anlage 2: Fotobeschreibung




Bild 18: Detail Typenschild Heizung



Bild 19: Warmwasserspeicher im KG

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 20: Treppenhauskopf



Bild 21: Dachboden / Trockenboden

Die zu bewertende Wohnung wurde durch den Unterzeichner besichtigt. Bilder der Wohnung durften nur die Handakte des Unterzeichners angefertigt werden.