



Foto 1

Schladerner Straße 32 /
Gerberstraße 21,
Nordwestseite an der
Schladerner Straße



Foto 2

Schladerner Straße 32 /
Gerberstraße 21,
Südostseite an der
Gerberstraße



Foto 3

Schladerner Straße 32 /
Gerberstraße 21,
Dach an der
Schladerner Straße



Foto 4

Schladerner Straße 32 /
Gerberstraße 21,
Dach an der Gerberstraße



Foto 5

Schladerner Straße 32 /
Gerberstraße 21,
Dach auf der Nordostseite
(Hauseingang)



Foto 6

Schladerner Straße 32 /
Gerberstraße 21,
Dach auf der Südwestseite



◀ **Foto 7**
Schladerner Straße 32 / Gerberstraße 21,
Außentreppe an der Schladerner Straße

◀ **Foto 8**
Schladerner Straße 32 / Gerberstraße 21,
Hauseingang an der Schladerner Straße

▼ **Foto 9**
Schladerner Straße 32 / Gerberstraße 21,
Parkbucht an der Schladerner Straße





Foto 10

Schladerner Straße 32 /
Gerberstraße 21,
Erdgeschoss, Essraum



Foto 11

Schladerner Straße 32 /
Gerberstraße 21,
Erdgeschoss, Wintergarten



Foto 12

Schladerner Straße 32 /
Gerberstraße 21,
Erdgeschoss, Büro



Foto 13

Schladerner Straße 32 /
Gerberstraße 21,
Erdgeschoss, Raum im
Südwesten



Foto 14

Schladerner Straße 32 /
Gerberstraße 21,
Erdgeschoss, Bad



Foto 15

Schladerner Straße 32 /
Gerberstraße 21,
Erdgeschoss, Bad



◀ **Foto 16**
Schladerner Straße 32 / Gerberstraße 21,
Erdgeschoss, Treppe und Hauseingangstür

◀ **Foto 17**
Schladerner Straße 32 / Gerberstraße 21,
Erdgeschoss, Küche

▼ **Foto 18**
Schladerner Straße 32 / Gerberstraße 21,
Erdgeschoss, WC






Foto 19

Schladerner Straße 32 /
Gerberstraße 21,
Obergeschoss, Flur mit
Wohnungseingangstüren



Foto 20

Schladerner Straße 32 /
Gerberstraße 21,
Obergeschoss, Raum
im Nordwesten



Foto 21

Schladerner Straße 32 /
Gerberstraße 21,
Obergeschoss, Küche



Foto 22

Schladerner Straße 32 / Gerberstraße 21,
Obergeschoss, Bad



Foto 23

Schladerner Straße 32 / Gerberstraße 21,
Obergeschoss, Terrasse, Schäden am Belag