



Foto Nr. 1: Straßen- und Seitenfassade



Foto Nr. 2: Eingangsfassade



Foto Nr. 3: Hoffassade



Foto Nr. 4: Gewerbeeinheit Nr. 1, Erdgeschoss – Foto vom 25.04.2023



Foto Nr. 5: Gewerbeeinheit Nr. 1, Erdgeschoss – Foto vom 25.04.2023



Foto Nr. 6: Gewerbeeinheit Nr. 1, Erdgeschoss




Foto Nr. 7: Gewerbeeinheit Nr. 1, Erdgeschoss, Eingangsüberdachung



Foto Nr. 8: Gewerbeeinheit Nr. 1, Erdgeschoss, Schaden




Foto Nr. 9: Gewerbeinheit Nr. 1, Erdgeschoss – Foto vom 10.02.2022



Foto Nr. 10: Gewerbeinheit Nr. 1, Erdgeschoss – Foto vom 10.02.2022



Foto Nr. 11: Gewerbeeinheit Nr. 1, Erdgeschoss – Foto vom 10.02.2022



Foto Nr. 12: Gewerbeeinheit Nr. 1, Erdgeschoss – Foto vom 10.02.2022



Foto Nr. 13: Gewerbeeinheit Nr. 1, Erdgeschoss – Foto vom 10.02.2022



Foto Nr. 14: Gewerbeeinheit Nr. 1, Erdgeschoss - Foto vom 10.02.2022



Foto Nr. 15: Hauseingang




Foto Nr. 16: Gemeinschaftstreppe, Treppe zum Kellergeschoss



Foto Nr. 17: Gemeinschaftstreppehaus, Kellergeschoss, Zugang Tiefgarage




Foto Nr. 18: Kellergeschoss, Tiefgarage



Foto Nr. 19: Kellergeschoss, Zufahrtstor Tiefgarage



Foto Nr. 20: Kellergeschoss, Tiefgarage



Foto Nr. 21: Zufahrt zur Tiefgarage



Foto Nr. 22: WE Nr. 1, 1. OG hinten links, Eingang



Foto Nr. 23: WE Nr. 1, 1. OG hinten links, Küche



Foto Nr. 24: WE Nr. 1, 1. OG hinten links, Bad



Foto Nr. 25: WE Nr. 1, 1. OG hinten links, Wohnzimmer



Foto Nr. 26: WE Nr. 1, 1. OG hinten links, Terrasse



Foto Nr. 27: WE Nr. 1, 1. OG hinten links, Diele



Foto Nr. 28: WE Nr. 2, 2. OG mittig, Küche



Foto Nr. 29: WE Nr. 2, 2. OG mittig, Diele



Foto Nr. 30: WE Nr. 2, 2. OG mittig, Terrasse



Foto Nr. 31: WE Nr. 2, 2. OG mittig, Wohnzimmer



Foto Nr. 32: WE Nr. 2, 2. OG mittig, Bad



Foto Nr. 33: Laubengang



Foto Nr. 34: Flachdachfläche über dem Erdgeschoss



Foto Nr. 35: WE Nr. 3, 1. OG links, Eingang



Foto Nr. 36: WE Nr. 3, 1. OG links, Küche