



Foto Nr. 87: WE Nr. 15, 4. OG links, Küche - Foto vom 10.02.2022



Foto Nr. 88: WE Nr. 15, 4. OG links, Wohnzimmer / Balkon - Foto vom 10.02.2022



Foto Nr. 89: WE Nr. 15, 4. OG links, Badezimmer - Foto vom 10.02.2022



Foto Nr. 90: WE Nr. 16, 4. OG hinten links, Diele – Foto vom 10.02.2022



Foto Nr. 91: WE Nr. 16, 4. OG hinten links, WC – Foto vom 10.02.2022



Foto Nr. 92: WE Nr. 16, 4. OG hinten links, Diele – Foto vom 10.02.2022



Foto Nr. 93: WE Nr. 16, 4. OG hinten links, Bad – Foto vom 10.02.2022



Foto Nr. 94: WE Nr. 16, 4. OG hinten links, Küche – Foto vom 10.02.2022



Foto Nr. 95: WE Nr. 16, 4. OG hinten links, Balkon – Foto vom 10.02.2022




Foto Nr. 96: Außentreppe / Schäden



Foto Nr. 97: Laubengang / Schäden Decke



Foto Nr. 98: WE Nr. 17, 5. OG rechts, Eingang




Foto Nr. 99: WE Nr. 18, 5. OG mittig, Diele



Foto Nr.100: WE Nr. 18, 5. OG mittig, Küche




Foto Nr. 101: WE Nr. 18, 5. OG mittig, Balkon



Foto Nr. 102: WE Nr. 18, 5. OG mittig, Wohnzimmer





Foto Nr. 103: WE Nr. 18, 5. OG mittig, Bad



Foto Nr. 104: WE Nr. 18, 5. OG mittig, Bad



Foto Nr. 105: WE Nr. 19, 5. OG links, Diele



Foto Nr. 106: WE Nr. 19, 5. OG links, Bad




Foto Nr. 107 WE Nr. 19, 5. OG links, Balkon



Foto Nr. 108: WE Nr. 19, 5. OG links, Küche



Foto Nr. 109: WE Nr. 20, 5. OG hinten links, Diele



Foto Nr. 110: WE Nr. 20, 5. OG hinten links, Esszimmer



Foto Nr. 111: WE Nr. 20, 5. OG hinten links, Küche



Foto Nr. 112: WE Nr. 20, 5. OG hinten links, Balkon



Foto Nr. 113: WE Nr. 20, 5. OG hinten links, Kinderzimmer



Foto Nr. 114: WE Nr. 20, 5. OG hinten links, Wohnzimmer



Foto Nr. 115: WE Nr. 20, 5. OG hinten links, Bad



Foto Nr. 116: WE Nr. 20, 5. OG hinten links, Flur



Foto Nr. 117: WE Nr. 20, 5. OG hinten links, WC




Foto Nr. 118: WE Nr. 21, 6. OG rechts, Diele





Foto Nr. 119: WE Nr. 21, 6. OG rechts, Wohnzimmer



Foto Nr. 120: WE Nr. 21, 6. OG rechts, Küche



Foto Nr. 121: WE Nr. 21, 6. OG rechts, Bad



Foto Nr. 122: 6. OG, Kellerersatzraum




Foto Nr. 123: 6. OG, Laubengang



Foto Nr. 124: 6. OG, Flachdach oberhalb Außentreppe / Feuchteschaden



Foto Nr. 125: 6. OG, Flur zu Kellerersatzräumen



Foto Nr. 126: WE Nr. 22, 6. OG links, Diele




Foto Nr. 127: WE Nr. 22, 6. OG links, Küche



Foto Nr. 128: WE Nr. 22, 6. OG links, Balkon / Schäden Außenwandverblendung



Foto Nr. 129: WE Nr. 22, 6. OG links, Balkon



Foto Nr. 130: WE Nr. 22, 6. OG links, Bad



Foto Nr. 131: WE Nr. 23, 6. OG hinten links, Diele



Foto Nr. 132: WE Nr. 23, 6. OG hinten links, Küche



Foto Nr. 133: WE Nr. 23, 6. OG hinten links, Wohnzimmer




Foto Nr. 134: WE Nr. 23, 6. OG hinten links, Balkon





Foto Nr. 135: WE Nr. 23, 6. OG hinten links, Bad



Foto Nr. 136: WE Nr. 23, 6. OG hinten links, WC