



Foto Nr. 1: Straßenfassade



Foto Nr. 2: Hauseingang



Foto Nr. 3: Hoffassade



Foto Nr. 4: Hoffassade



Foto Nr. 5: Hofausgang



Foto Nr. 6: Hoffläche



Foto Nr. 7: Nebengebäude




Foto Nr. 8: Nebengebäude, innen



Foto Nr. 9: Hofbereich




Foto Nr. 10: Gemeinschaftstreppe, Erdgeschoss, Hauseingang



Foto Nr. 11: Treppe zum Kellergeschoss



Foto Nr. 12: Kellergeschoss, Flur



Foto Nr. 13: Kellergeschoss, Elektrounterverteilung für das Dachgeschoss




Foto Nr. 14: Kellergeschoss, Hausanschlüsse



Foto Nr. 15: Kellergeschoss, Gaszähler



Foto Nr. 16: Kellergeschoss, Heizungsanlage



Foto Nr. 17: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 18: Kellergeschoss, Kellerflur, lt. Aufteilungsplan
Abstellraum zur ETW Nr. 8



Foto Nr. 19: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 20: Kellergeschoss, Flur



Foto Nr. 21: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 22: Kellergeschoss, Kellerräume




Foto Nr. 23: Erdgeschoss, Gemeinschaftstreppe, Abstellraum



Foto Nr. 24: Erdgeschoss, Gemeinschaftstreppe



Foto Nr. 25: 1. OG, Gemeinschaftstreppehaus / Feuchteschäden



Foto Nr. 26: 1. OG, Gemeinschaftstreppehaus / Feuchteschäden



Foto Nr. 27: 2. OG, Gemeinschaftstreppehaus / Abstellraum



Foto Nr. 28: 2. OG, ETW Nr. 6, Feuchteschaden Decke Bad




Foto Nr. 29: 2. OG, ETW Nr. 6, Feuchteschaden Decke Bad



Foto Nr. 30: 2. OG, Gemeinschaftstreppehaus, Treppe zum Dachgeschoss



Foto Nr. 31: 2. OG, Gemeinschaftstreppenhaus, Abstellraum



Foto Nr. 32: Dachgeschoss, Gemeinschaftstreppenhaus