



Foto Nr. 1: Straßenfassade, Hüttenstraße



Foto Nr. 2: Straßenfassade, Hüttenstraße / Auf dem Bettau




Foto Nr. 3: Hauseingang, Hüttenstraße 50



Foto Nr. 4: Straßenfassade, Auf dem Bettau



Foto Nr. 5: Gartenfassade




Foto Nr. 6: Hofausgang



Foto Nr. 7: Hofausgang



Foto Nr. 8: Gartenfassade



Foto Nr. 9: Gartenfassade



Foto Nr. 10: Gartenanlage



Foto Nr. 11: Kelleraußeneingang



Foto Nr. 12: Kelleraußeneingang



Foto Nr. 13: Hüttenstraße 50, Gemeinschaftstreppenhaus, Hauseingang



Foto Nr. 14: Hüttenstraße 50, Gemeinschaftstreppenhaus, Hofausgang



Foto Nr. 15: Hüttenstraße 50, Treppe zum Kellergeschoss



Foto Nr. 16: Hüttenstraße 50, Kellergeschoss, Flur




Foto Nr. 17: Hüttenstraße 50, Kellergeschoss, Flur



Foto Nr. 18: Hüttenstraße 50, Kellergeschoss, Gaszähler




Foto Nr. 19: Hüttenstraße 50, Kellergeschoss, Mülltonnenabstellbereich



Foto Nr. 20: Hüttenstraße 50, Kellergeschoss, Waschküche



Foto Nr. 21: Hüttenstraße 50, Kellergeschoss, Abstellraum zur ETW Nr. 19



Foto Nr. 22: Hüttenstraße 50, 1. OG, Eingang ETW Nr. 19



Foto Nr. 23: Hüttenstraße 50, 1. OG, Treppenhaus, Elektrounterverteilung



Foto Nr. 24: Hüttenstraße 50, ETW Nr. 19,1. OG, Wohnzimmer



Foto Nr. 25: Hüttenstraße 50, ETW Nr. 19,1. OG, Wohnzimmer



Foto Nr. 26: Hüttenstraße 50, ETW Nr. 19,1. OG, Küche



Foto Nr. 27: Hüttenstraße 50, ETW Nr. 19,1. OG, Küche / Heizung



Foto Nr. 28: Hüttenstraße 50, ETW Nr. 19,1. OG, Diele



Foto Nr. 29: Hüttenstraße 50, ETW Nr. 19,1. OG, Diele



Foto Nr. 30: Hüttenstraße 50, ETW Nr. 19,1. OG, Bad



Foto Nr. 31: Hüttenstraße 50, ETW Nr. 19,1. OG, Schlafzimmer



Foto Nr. 32: Hüttenstraße 50, 1. DG, Treppenhaus / Feuchteschäden