

5.14. Fotos der Ortsbesichtigung

19.04.2023



1) Straßenansicht Haus Nr. 127 und 129



2) Giebelansicht Feldhauser Str. 127 und Xantener Straße 2



3) Giebel- Rückansicht Feldhauser Straße 127 und 129



4) Detailfoto/ Schäden Dacheindeckung Haus Nr. 127



5) verschlossener Hauseingang Haus Nr. 129



6) Detailfoto Schaden an der Traufe

Fotos der Ortsbesichtigung


19.10.2022



7) Wohnungen Erdgeschoss/ nicht genehmigter Durchbruch



8) Wohnungen Erdgeschoss



9) Wohnungen Erdgeschoss



10) Wohnungen Erdgeschoss




11) Wohnungen Erdgeschoss



12) Wohnungen Erdgeschoss



13) Treppenhaus



14) Treppenhaus/ Schäden an der Treppe



15) Treppenhaus/ Schäden an der Treppe



16) Treppenhaus/ Schäden



17) Wohnungen Obergeschoss



18) Wohnungen Obergeschoss




19) Wohnungen Obergeschoss



20) Wohnungen Obergeschoss/ nicht genehmigter Durchbruch



21) Wohnungen Obergeschoss



22) Wohnungen Obergeschoss



23) Treppenhaus im Erdgeschoss



24) Blick in den Keller



25) Keller



26) Keller



27) Außenbereich/ Garten