

5.8. Fotos der Ortsbesichtigung



1) Straßenansicht



2) Teilansicht Grenzstraße



3) Teilansicht Grenzstraße



4) Ansicht Boystraße/ Trafostation



5) Detailfoto



6) Teilansicht Grenzstraße



7) Eingang Wohnhaus



8) Schadhafter Sturz



9) Anschluss zum Nachbargrundstück



10) Detailfoto



11) Umgebung Straße Grenzwinkel



12) Umgebung Boystraße