



Foto Nr. 1: Straßenfassade



Foto Nr. 2: Hauseingang



Foto Nr. 3: Durchfahrt über das Nachbargrundstück zum Hof



Foto Nr. 4: Hoffassade



Foto Nr. 5: Hoffläche / Nebengebäude



Foto Nr. 6: Hoffläche / Nebengebäude



Foto Nr. 7: Hofausgang Wohnhaus



Foto Nr. 8: Erdgeschoss, Gemeinschaftstreppe, Hauseingang



Foto Nr. 9: Erdgeschoss, Gemeinschaftstreppehaus



Foto Nr. 10: Erdgeschoss, Gemeinschaftstreppehaus



Foto Nr. 11: Erdgeschoss, Gemeinschaftstreppehaus, Hofausgang



Foto Nr. 12: Erdgeschoss, Gemeinschaftstreppehaus, Tür Kellerabgang



Foto Nr. 13: Treppe zum Kellergeschoss



Foto Nr. 14: Kellergeschoss, Kellerflur




Foto Nr. 15: Kellergeschoss, Kellerraum / Müllablagerungen



Foto Nr. 16: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 17: Kellergeschoss, Kellerflur



Foto Nr. 18: Gemeinschaftstreppe



Foto Nr. 19: Gemeinschaftstreppehaus




Foto Nr. 20: Gemeinschaftstreppehaus, Dachgeschoss



Foto Nr. 21: Gemeinschaftstreppe, Dachgeschoss, Zugang ETW Nr. 7



Foto Nr. 22: Gemeinschaftstreppe, Dachgeschoss, Zugang ETW Nr. 7



Foto Nr. 23: Gemeinschaftstreppe, Dachgeschoss, Stromzähler



Foto Nr. 24: Gemeinschaftstreppe Dachgeschoss, Gaszähler



Foto Nr. 25: Dachgeschoss, ETW Nr. 7, Diele



Foto Nr. 26: Dachgeschoss, ETW Nr. 7, Diele



Foto Nr. 27: Dachgeschoss, ETW Nr. 7, Wohnzimmer



Foto Nr. 28: Dachgeschoss, ETW Nr. 7, WC



Foto Nr. 29: Dachgeschoss, ETW Nr. 7, WC / Heizungsanlage



Foto Nr. 30: Dachgeschoss, ETW Nr. 7, Schlafzimmer



Foto Nr. 31: Dachgeschoss, ETW Nr. 7, Kinderzimmer 1



Foto Nr. 32: Dachgeschoss, ETW Nr. 7, Küche



Foto Nr. 33: Dachgeschoss, ETW Nr. 7, Küche



Foto Nr. 34: Dachgeschoss, ETW Nr. 7, Küche



Foto Nr. 35: Dachgeschoss, ETW Nr. 7, Bad



Foto Nr. 36: Dachgeschoss, ETW Nr. 7, Bad



Foto Nr. 37: Dachgeschoss, ETW Nr. 7, Bad



Foto Nr. 38: Dachgeschoss, ETW Nr. 7, Kinderzimmer 2



Foto Nr. 39: Dachgeschoss, ETW Nr. 7, Kinderzimmer 2