



Foto Nr. 31: 1. OG links, WE Nr. 3, Duschbad / Feuchteschaden Decke



Foto Nr. 32: 1. OG links, WE Nr. 3, Duschbad




Foto Nr. 33: 1. OG links, WE Nr. 3, Kinderzimmer



Foto Nr. 34: 1. OG links, WE Nr. 3, Eingangsbereich



Foto Nr. 35: 1. OG links, WE Nr. 3, Wohnzimmer



Foto Nr. 36: 1. OG links, WE Nr. 3, Elektrounterverteilung



Foto Nr. 37: 1. OG links, WE Nr. 3, Wohnungseingang




Foto Nr. 38: Gemeinschaftstreppenhau



Foto Nr. 39: Gemeinschaftstreppenhaus, Elektrounterverteilung



Foto Nr. 40: DG rechts, WE Nr. 4, Wohnzimmer



Foto Nr. 41: DG rechts, WE Nr. 4, Küche



Foto Nr. 42: DG rechts, WE Nr. 4, Küche / Feuchteschaden Decke



Foto Nr. 43: DG rechts, WE Nr. 4, Zugang zur Küche



Foto Nr. 44: DG rechts, WE Nr. 4, Duschbad




Foto Nr. 45: DG rechts, WE Nr. 4, Duschbad



Foto Nr. 46: DG rechts, WE Nr. 4, Schlafzimmer



Foto Nr. 47: DG rechts, WE Nr. 4, Eingang



Foto Nr. 48: DG links, WE Nr. 5, Wohnzimmer



Foto Nr. 49: DG links, WE Nr. 5, Duschbad



Foto Nr. 50: DG links, WE Nr. 5, Duschbad



Foto Nr. 51: DG links, WE Nr. 5, Küche



Foto Nr. 52: DG links, WE Nr. 5, Küche / Feuchteschäden



Foto Nr. 53: DG links, WE Nr. 5, Kinderzimmer




Foto Nr. 54: DG links, WE Nr. 5, Flur



Foto Nr. 55: DG links, WE Nr. 5, Eingang



Foto Nr. 56: Gemeinschaftstreppenhaus, Elektrounterverteilung



Foto Nr. 57: Gemeinschaftstreppenhaus, Zugang zum Spitzboden



Foto Nr. 58: Gemeinschaftstreppenhaus, Zugang zum Spitzboden




Foto Nr. 59: Treppe zum Spitzboden



Foto Nr. 60: Spitzboden, ausgebauter Bereich



Foto Nr. 61: Spitzboden, ausgebauter Bereich



Foto Nr. 62: Spitzboden, ausgebauter Bereich



Foto Nr. 63: Spitzboden, ausgebauter Bereich



Foto Nr. 64: Spitzboden, Bad



Foto Nr. 65: Spitzboden, Bad



Foto Nr. 66: Spitzboden, ausgebauter Bereich