



Foto Nr. 1: Straßenfassade



Foto Nr. 2: Seitenfassade




Foto Nr. 3: Hauseingang



Foto Nr. 4: Gartenfassade



Foto Nr. 5: Gartenanlage



Foto Nr. 6: Gartenanlage



Foto Nr. 7: Kelleraußeneingang



Foto Nr. 8: Gartenfassade / Feuchteschäden, Terrasse



Foto Nr. 9: Hofbereich




Foto Nr. 10: Hofbereich / Müllablagerungen



Foto Nr. 11: Müllablagerungen unter der Terrasse




Foto Nr. 12: Hofbereich



Foto Nr. 13: Hofbereich



Foto Nr. 14: Gemeinschaftstreppenhaus, Erdgeschoss



Foto Nr. 15: Gemeinschaftstreppenhaus, Erdgeschoss, Eingang WE Nr. 1



Foto Nr. 16: Treppe zum Kellergeschoß



Foto Nr. 17: Kellergeschoss, Hausanschlüsse



Foto Nr. 18: Kellergeschoss, Hausanschlüsse



Foto Nr. 19: Kellergeschoß, Kellerraum / Müllablagerungen



Foto Nr. 20: Kellergeschoß, Kellerraum / Müllablagerungen



Foto Nr. 21: Kellergeschoss, Waschküche



Foto Nr. 22: Kellergeschoss, Kellerraum / Müllablagerungen



Foto Nr. 23: Kellergeschoß, Flur



Foto Nr. 24: Kellergeschoß, Elektrounterverteilung



Foto Nr. 25: Kellergeschoß, Kellerraum



Foto Nr. 26: Kellergeschoß, Kelleraußeneingang



Foto Nr. 27: Gemeinschaftstreppenhaus



Foto Nr. 28: 1. OG links, WE Nr. 3, Wohnzimmer



Foto Nr. 29: 1. OG links, WE Nr. 3, Küche



Foto Nr. 30: 1. OG links, WE Nr. 3, Duschbad