

5.9. Fotos der Ortsbesichtigung

Innenaufnahmen werden auf Wunsch nicht veröffentlicht



1) Straßenansicht



2) Blick in die Friesenstraße von der Cranger Straße B226 aus



3) Rückansicht



4) Hoffläche/ Garten



5) Garten/ Terrasse/ Müll



6) Hauseingang/ Blick in das Treppenhaus



7) Treppenhaus



8) Schäden Treppenhaus



9) Wohnungseingangstür



10) Schäden Treppenhaus



11) Schäden Treppenhaus



12) Schäden Treppenhaus



13) Kellertreppe



14) Kellerflur



15) Heizung