



Foto Nr. 1: Straßenfassade, Wiehagen 35



Foto Nr. 2: Straßenfassade, Wiehagen 35



Foto Nr. 3: Durchfahrt, Wiehagen 35



Foto Nr. 4: Schäden Dachanschluss, Wiehagen 35



Foto Nr. 5: GE Nr. 1 im Erdgeschoss, Wiehagen 35



Foto Nr. 6: GE Nr. 1 im Erdgeschoss, Wiehagen 35, Eingang




Foto Nr. 7: Hoffassade, Wiehagen 35



Foto Nr. 8: Hauseingang, Wiehagen 35



Foto Nr. 9: Hoffläche, Wiehagen 35




Foto Nr. 10: Anbau, Wiehagen 35 / Einfriedung zum Grundstück Wiehagen 37



Foto Nr. 11: Eingang Anbau, Wiehagen 35



Foto Nr. 12: Eingangsfassade, Wiehagen 35a



Foto Nr. 13: Eingang, Wiehagen 35a



Foto Nr. 14: Eingangszuwegung und Hoffläche, Wiehagen 35a



Foto Nr. 15: Schäden Dachgaube, Wiehagen 35a



Foto Nr. 16: Eingangsfassade / Hoffläche, Wiehagen



Foto Nr. 17: Kelleraußeneingang, Wiehagen 35a




Foto Nr. 18: Wegefläche, Gemarkung Gelsenkirchen,
Flur 14, Flurstücke 366 und 398