



Foto Nr. 1: Straßenfassade



Foto Nr. 2: Straßen- und Seitenfassade



Foto Nr. 3: Hauseingang



Foto Nr. 4: Zuwegung



Foto Nr. 5: Hoffassade



Foto Nr. 6: Hofffläche



Foto Nr. 7: Zuwegung



Foto Nr. 8: Treppe zum Kellergeschoss



Foto Nr. 9: Kellergeschoss, Wasserhausanschluss



Foto Nr. 10: Kellergeschoss, Flur




Foto Nr. 11: Kellergeschoss, Flur



Foto Nr. 12: Kellergeschoss, Elektrounterverteilung



Foto Nr. 13: Kellergeschoss, Elektrounterverteilung



Foto Nr. 14: Kellergeschoss, Fernwärmeheizungsanlage



Foto Nr. 15: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 16: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 17: Kellergeschoss, Waschküche



Foto Nr. 18: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 19: Gemeinschaftstreppehaus, Erdgeschoss




Foto Nr. 20: Erdgeschoss, Gemeinschaftstreppehaus, Eingang WE Nr. 1



Foto Nr. 21: 1. OG, Gemeinschaftstreppenhaus, Eingang WE Nr. 2



Foto Nr. 22: 2. OG, Gemeinschaftstreppenhaus, Eingang WE Nr. 3



Foto Nr. 23: 2. OG, WE Nr. 3, Diele



Foto Nr. 24: 2. OG, WE Nr. 3, Nische Kinderzimmer




Foto Nr. 25: 2. OG, WE Nr. 3, Wohnzimmer




Foto Nr. 26: 2. OG, WE Nr. 3, Wohnzimmer



Foto Nr. 27: 2. OG, WE Nr. 3, Kinderzimmer



Foto Nr. 28: 2. OG, WE Nr. 3, Balkon



Foto Nr. 29: 2. OG, WE Nr. 3, Abstellraum



Foto Nr. 30: 2. OG, WE Nr. 3, WC



Foto Nr. 31: 2. OG, WE Nr. 3, Diele



Foto Nr. 32: 2. OG, WE Nr. 3, Küche



Foto Nr. 33: 2. OG, WE Nr. 3, Bad



Foto Nr. 34: 2. OG, WE Nr. 3, Bad



Foto Nr. 35: Gemeinschaftstreppenhaus, Schäden Decke



Foto Nr. 36: Gemeinschaftstreppenhaus



Foto Nr. 37: 3. OG, Gemeinschaftstreppenhaus, WE Nr. 4, Eingang




Foto Nr. 38: 3. OG, WE Nr. 4, Diele



Foto Nr. 39: 3. OG, WE Nr. 4, Diele



Foto Nr. 40: 3. OG, WE Nr. 4, Arbeitszimmer



Foto Nr. 41: 3. OG, WE Nr. 4, Wohnzimmer



Foto Nr. 42: 3. OG, WE Nr. 4, Wohnzimmer




Foto Nr. 43: 3. OG, WE Nr. 4, Balkon



Foto Nr. 44: 3. OG, WE Nr. 4, Bad



Foto Nr. 45: 3. OG, WE Nr. 4, Bad



Foto Nr. 46: 3. OG, WE Nr. 4, Arbeitszimmer 2



Foto Nr. 47: 3. OG, WE Nr. 4, Feuchteschäden Arbeitszimmer 2



Foto Nr. 48: 3. OG, WE Nr. 4, Küche