



**Foto Nr. 1:** Straßenfassade



**Foto Nr. 2:** Straßen- und Seitenfassade



**Foto Nr. 3: Hauseingang**



**Foto Nr. 4: Zuwegung**



**Foto Nr. 5: Hoffassade**



**Foto Nr. 6: Hoffläche**



**Foto Nr. 7: Zuwegung**



**Foto Nr. 8: Treppe zum Kellergeschoß**



**Foto Nr. 9: Kellergeschoß, Wasserhausanschluss**



**Foto Nr. 10: Kellergeschoß, Flur**



**Foto Nr. 11: Kellergeschoß, Flur**



**Foto Nr. 12: Kellergeschoß, Elektrounterverteilung**



**Foto Nr. 13: Kellergeschoß, Elektrounterverteilung**



**Foto Nr. 14: Kellergeschoß, Fernwärmehausungsanlage**



**Foto Nr. 15: Kellergeschoß, Kellerraum**



**Foto Nr. 16: Kellergeschoß, Kellerraum**



**Foto Nr. 17: Kellergeschoss, Waschküche**



**Foto Nr. 18: Kellergeschoss, Kellerraum**



Foto Nr. 19: Gemeinschaftstreppenhaus, Erdgeschoss



Foto Nr. 20: Erdgeschoss, Gemeinschaftstreppenhaus, Eingang WE Nr. 1



**Foto Nr. 21: 1. OG, Gemeinschaftstreppenhaus, Eingang WE Nr. 2**




**Foto Nr. 22: 2. OG, Gemeinschaftstreppenhaus, Eingang WE Nr. 3**




**Foto Nr. 23: 2. OG, WE Nr. 3, Diele**



**Foto Nr. 24: 2. OG, WE Nr. 3, Nische Kinderzimmer**



**Foto Nr. 25: 2. OG, WE Nr. 3, Wohnzimmer**



**Foto Nr. 26: 2. OG, WE Nr. 3, Wohnzimmer**



**Foto Nr. 27: 2. OG, WE Nr. 3, Kinderzimmer**



**Foto Nr. 28: 2. OG, WE Nr. 3, Balkon**



**Foto Nr. 29: 2. OG, WE Nr. 3, Abstellraum**



**Foto Nr. 30: 2. OG, WE Nr. 3, WC**



**Foto Nr. 31: 2. OG, WE Nr. 3, Diele**



**Foto Nr. 32: 2. OG, WE Nr. 3, Küche**



**Foto Nr. 33: 2. OG, WE Nr. 3, Bad**



**Foto Nr. 34: 2. OG, WE Nr. 3, Bad**



**Foto Nr. 35: Gemeinschaftstreppenhaus, Schäden Decke**



**Foto Nr. 36: Gemeinschaftstreppenhaus**



Foto Nr. 37: 3. OG, Gemeinschaftstreppenhaus, WE Nr. 4, Eingang




Foto Nr. 38: 3. OG, WE Nr. 4, Diele



**Foto Nr. 39: 3. OG, WE Nr. 4, Diele**




**Foto Nr. 40: 3. OG, WE Nr. 4, Arbeitszimmer**



**Foto Nr. 41: 3. OG, WE Nr. 4, Wohnzimmer**



**Foto Nr. 42: 3. OG, WE Nr. 4, Wohnzimmer**



**Foto Nr. 43: 3. OG, WE Nr. 4, Balkon**



**Foto Nr. 44: 3. OG, WE Nr. 4, Bad**




**Foto Nr. 45: 3. OG, WE Nr. 4, Bad**



**Foto Nr. 46: 3. OG, WE Nr. 4, Arbeitszimmer 2**



**Foto Nr. 47: 3. OG, WE Nr. 4, Feuchteschäden Arbeitszimmer 2**



**Foto Nr. 48: 3. OG, WE Nr. 4, Küche**