



Foto Nr. 49: 3. OG, WE Nr. 4, Feuchteschäden Küche



Foto Nr. 50: 3. OG, WE Nr. 4, Küche



Foto Nr. 51: 3. OG, WE Nr. 4, WC



Foto Nr. 52: Gemeinschaftstreppenhaus




Foto Nr. 53: 4. OG, WE Nr. 5, Kinderzimmer 1



Foto Nr. 54: 4. OG, WE Nr. 5, Kinderzimmer 2



Foto Nr. 55: 4. OG, WE Nr. 5, Küche



Foto Nr. 56: 4. OG, WE Nr. 5, Badezimmer



Foto Nr. 57: 4. OG, WE Nr. 5, Badezimmer



Foto Nr. 58: 4. OG, WE Nr. 5, Badezimmer




Foto Nr. 59: 4. OG, WE Nr. 5, Abstellraum



Foto Nr. 60: 4. OG, WE Nr. 5, Eingang



Foto Nr. 61: 4. OG, WE Nr. 5, Diele



**Foto Nr. 62: Gemeinschaftstreppenhaus, 4. OG, Abstellraum/
Schäden an den Versorgungsleitungen**



Foto Nr. 63: Tür zum Treppenaufgang Dachboden



Foto Nr. 64: Dachboden



Foto Nr. 65: Dachboden



Foto Nr. 66: Dachboden



Foto Nr. 67: Dachboden