



Foto Nr. 55: Werkstattgebäude, Lager



Foto Nr. 56: Werkstattgebäude, WC



Foto Nr. 57: Werkstattgebäude, WC



Foto Nr. 58: Werkstattgebäude, Werkstatt Feuchteschäden Decke



Foto Nr. 59: Werkstattgebäude, Werkstatt, Feuchteschäden Decke



Foto Nr. 60: Werkstattgebäude, Lackraum



Foto Nr. 61: Werkstattgebäude, Elektrounterverteilung



Foto Nr. 62: Werkstattgebäude, Heizungsraum



Foto Nr. 63: Werkstattgebäude, Heizungsraum



Foto Nr. 64: Werkstattgebäude, Lackierraum



Foto Nr. 65: Werkstattgebäude, Lackierraum



Foto Nr. 66: Hoffläche