



Foto Nr. 1: Straßenfassade



Foto Nr. 2: Hauseingang



Foto Nr. 3: Hoffassade



Foto Nr. 4: Hoffassade / Schäden



Foto Nr. 5: Hofeingang



Foto Nr. 6: Durchfahrt



Foto Nr. 7: Hoffläche / Garagen / Nebengebäude



Foto Nr. 8: Nebengebäude



Foto Nr. 9: Nebengebäude / Schäden



Foto Nr. 10: Nebengebäude / Schäden



Foto Nr. 11: Nebengebäude / Schäden



Foto Nr. 12: Garagen




Foto Nr. 13: Gemeinschaftstreppe, Erdgeschoss, Hauseingang



Foto Nr. 14: Gemeinschaftstreppe



Foto Nr. 15: 1. OG rechts, ETW Nr. 3, Flur / Wohnungseingang



Foto Nr. 16: 1. OG rechts, ETW Nr. 3, Bad




Foto Nr. 17: 1. OG rechts, ETW Nr. 3, Bad




Foto Nr. 18: 1. OG rechts, ETW Nr. 3, Bad



Foto Nr. 19: 1. OG rechts, ETW Nr. 3, Schlafzimmer



Foto Nr. 20: 1. OG rechts, ETW Nr. 3, Wohnzimmer



Foto Nr. 21: 1. OG rechts, ETW Nr. 3, Wohnzimmer



Foto Nr. 22: 1. OG mittig / rechts, ETW Nr. 5 / ETW Nr. 3, Flur



Foto Nr. 23: 1. OG mittig / rechts, ETW Nr. 5 / ETW Nr. 3, Flur