



Foto Nr. 1: Straßenfassade



Foto Nr. 2: Hauseingang



Foto Nr. 3: Hoffassade



Foto Nr. 4: Hoffassade / Schäden



Foto Nr. 5: Hofeingang



Foto Nr. 6: Durchfahrt



Foto Nr. 7: Hoffläche / Garagen / Nebengebäude



Foto Nr. 8: Nebengebäude



Foto Nr. 9: Nebengebäude / Schäden



Foto Nr. 10: Nebengebäude / Schäden



Foto Nr. 11: Nebengebäude / Schäden



Foto Nr. 12: Garagen



Foto Nr. 13: Gemeinschaftstreppehaus, Erdgeschoss, Hauseingang



Foto Nr. 14: Gemeinschaftstreppehaus



Foto Nr. 15: 1. OG links, ETW Nr. 4, Eingang



Foto Nr. 16: 1. OG links, ETW Nr. 4, Flur



Foto Nr. 17: 1. OG links, ETW Nr. 4, Flur / Elektrounterverteilung



Foto Nr. 18: 1. OG links, ETW Nr. 4, offene Küche



Foto Nr. 19: 1. OG links, ETW Nr. 4, Esszimmer



Foto Nr. 20: 1. OG links, ETW Nr. 4, Schlafzimmer