



Foto Nr. 1: Straßenfassade



Foto Nr. 2: Hauseingang



Foto Nr. 3: Durchfahrtstor



Foto Nr. 4: Durchfahrt



Foto Nr. 5: Durchfahrt



Foto Nr. 6: rückwärtiger Grundstücksbereich,
Nebengebäude / Gewerbe



Foto Nr. 7: Hofffläche und Garage / Gewerbe



Foto Nr. 8: Hoffassade



Foto Nr. 9: Hoffassade



Foto Nr. 10: Hoffassade / Hofeingang



Foto Nr. 11: Hoffläche / Nebengebäude / Gewerbe




Foto Nr. 12: Kelleraußeneingang



Foto Nr. 13: Hofffläche



Foto Nr. 14: Gemeinschaftstreppe, Erdgeschoss, Hauseingang




Foto Nr. 15: Gemeinschaftstreppehaus




Foto Nr. 16: Gemeinschaftstreppehaus, Erdgeschoss, Hofausgang



Foto Nr. 17: Treppe zum Kellergeschoss



Foto Nr. 18: Kellergeschoss, Hausanschlüsse



Foto Nr. 19: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 20: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 21: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 22: Kellergeschoss, Gaszähler



Foto Nr. 23: Kellergeschoss, Flur



Foto Nr. 24: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 25: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 26: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 27: Gemeinschaftstreppehaus, Erdgeschoss, Eingang WE Nr. 1



Foto Nr. 28: Erdgeschoss links, WE Nr. 1, Diele



Foto Nr. 29: Erdgeschoss links, WE Nr. 1, Küche



Foto Nr. 30: Erdgeschoss links, WE Nr. 1, Bad



Foto Nr. 31: Erdgeschoss links, WE Nr. 1, Bad



Foto Nr. 32: Erdgeschoss links, WE Nr. 1, Wohnzimmer



Foto Nr. 33: Erdgeschoss links, WE Nr. 1, Schlafraum




Foto Nr. 34: Erdgeschoss links, WE Nr. 1, Schlafraum



Foto Nr. 35: Erdgeschoss links, WE Nr. 1, Schlafraum




Foto Nr. 36: Gemeinschaftstreppe



Foto Nr. 37: Gemeinschaftstreppehaus, Abstellraum, Treppenpodest



Foto Nr. 38: 1. OG links, WE Nr. 2, Diele



Foto Nr. 39: 1. OG links, WE Nr. 2, Bad



Foto Nr. 40: 1. OG links, WE Nr. 2, Bad