

5.11. Fotos der Ortsbesichtigung



1) Straßenansicht



2) Umgebung



3) Vorderansicht



4) Seitenansicht



5) Überdachung Rückseite



6) Rückansicht




7) Aufzug an der Rückseite



8) Detail/ Fassade/ Pflaster




9) Eingang



10) Treppe außen in das Obergeschoss



11) Erdgeschoss



12) Erdgeschoss



13) Erdgeschoss



14) Erdgeschoss



15) beispielhaft Technikinstallation



16) beispielhaft Technikinstallation



17) Obergeschoss



18) Obergeschoss



19) Obergeschoss



20) WC Anbau



21) Aufzug



22) Kellerflur



23) Schäden Kellerdecke



24) Hebeanlage