

Fotodokumentation:

	
Bild 1: Vorderansicht	Bild 2: Rückansicht
	
Bild 3: Eingang	Bild 4: Toreinfahrt
	
Bild 5: Garten	Bild 6: Doppelgarage (als Lagergebäude genutzt)




Bild 7: Außentreppe




Bild 8: Terrasse




Bild 9: Terrasse




Bild 10: Abplatzungen



Bild 11: Abplatzungen



Bild 12: Kleiner Bauschaden



Bild 13: Umgebung



Bild 14: Wohnzimmer



Bild 15: Kamin



Bild 16: Küche



Bild 17: Badezimmer



Bild 18: Badezimmer



Bild 19: Badezimmer



Bild 20: Flur



Bild 21: Schlafzimmer



Bild 22: Bauschaden in der Maisonette-Wohnung



Bild 23: Warteraum Praxis



Bild 24: Behandlungsraum



Bild 25: Behandlungsraum



Bild 26: Behandlungsraum



Bild 27: Praxisbüro



Bild 28: Labor