

von der IHK Nord-Westfalen  
öffentlich bestellter und vereidigter  
Sachverständiger für die  
Bewertung von bebauten und  
unbebauten Grundstücken

Dipl.-Ing. **Architektur (FH)**  
Dipl. Wirt.-Ing. **Immobilienbewertung (FH)**

**Veit Tettenborn**

**Marl** Gudrunstraße 1a  
45770 Marl  
Telefon 02365 924 399 0  
E-Mail info@gutachten-tettenborn.de

**Sachverständigenbüro Tettenborn**

## Verkehrswertgutachten

Nr. SAA-0624-GE4

für das **Sondereigentum Nr. 4** Ladenlokal im Erdgeschoss des Hauses Hülstraße 2 nebst Kellerraum  
Buerer Straße 85,87,87A, **Hülstraße 2**, 45899 Gelsenkirchen  
im Auftrag vom Amtsgericht Gelsenkirchen, Aktenzeichen **5 K 071/23**  
zum Stichtag 18.03.2024



**Ermittelter Verkehrswert**

**54.000 €**

Marl, den 19.06.2024

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>AUF EINEN BLICK</b>	<b>3</b>
<b>1 ALLGEMEINE ANGABEN</b>	<b>4</b>
<b>2 BESTANDSANALYSE</b>	<b>8</b>
2.1 Makrolage Stadt Gelsenkirchen	8
2.2 Mikrolage Hugelstrae	10
2.3 Grundstuck	12
2.4 offentlich-rechtliche Situation	14
2.5 Privat-rechtliche Situation	17
2.6 Bauliche Anlagen	20
2.7 Flachen- und Massenangaben	25
2.8 Beurteilung Marktgangigkeit	26
<b>3 WERTERMITTLUNG</b>	<b>27</b>
3.1 Bewertungsmodell	28
3.2 Bodenwertermittlung	29
3.3 Ertragswertermittlung	31
3.4 Besondere objektspezifische Grundstucksmerkmale (boG)	37
<b>4 VERKEHRSWERT</b>	<b>39</b>
4.1 Verfahrenswahl	39
<b>BEANTWORTUNG DER BESONDEREN FRAGEN DES GERICHTS</b>	<b>40</b>
<b>5 ANLAGEN</b>	<b>41</b>

## AUF EINEN BLICK

---

<b>Bewertungsobjekt</b>	Sondereigentum Nr. 4 Ladenlokal im EG links nebst Kellerraum	
<b>Ortstermin</b>		18.03.2024
<b>Wertermittlungsstichtag</b>		18.03.2024
<b>Objektadresse</b>	Buerer Straße 85,87,87A, Hügelstraße 2 45899 Gelsenkirchen	
<b>Gemarkung</b>	Buer	
<b>Flur/Flurstücke</b>	95 / 44, 45	
<b>Objektinformationen</b>	Baujahr	1995
	Alter	29 Jahre
	Gesamtnutzungsdauer	80 Jahre
	Restnutzungsdauer	51 Jahre
<b>Flächen</b>	Grundstücksgröße	1.480 m <sup>2</sup>
	gewerbliche Flächen	265 m <sup>2</sup>
<b>Bodenwerte</b>	Bodenrichtwert	185 €/m <sup>2</sup>
	angepasster Bodenwert	245 €/m <sup>2</sup>
	Bodenwert (absolut)	363.000 €
	Bodenwert (anteilig)	41.000 €
<b>gewähltes Verfahren</b>	vorläufiger marktangepasster Ertragswert	175.000 €
<b>Wertbestimmendes Verfahren</b>	vorläufiger marktangepasster Ertragswert (Rohertragsfaktor 9,17)	175.000 €
	Wertanpassung boG (besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale)	- 120.868 €
	Rundung	- 132 €
	Verkehrswert/ Ergebnis (gerundet) (Rohertragsfaktor 2,83)	54.000 €
<b>Ermittelter Verkehrswert</b>		<b>54.000 €</b>

# 1 ALLGEMEINE ANGABEN

---

Auftraggeber:	Frau Hutmacher Amtsgericht Gelsenkirchen Bochumer Straße 79 45886 Gelsenkirchen	
Aktenzeichen:	5 K 071/23	
Auftrag vom:	02.01.2024	
Auftrag:	Erstattung eines Gutachtens über den Verkehrswert des 1.131/10.000stel Miteigentumsanteils an dem Grundstück Buerer Straße 85,87,87A, Hügelstraße 2, 45899 Gelsenkirchen, verbunden mit dem Sondereigentum Nr. 4 Ladenlokal im Erdgeschoss des Hauses Hügelstraße 2 nebst Kellerraum Anlass des Gutachtens ist die Vorbereitung des Versteigerungstermins.	
Objekt:	Ladenlokal im Erdgeschoss des Hauses Hügelstraße 2 nebst Kellerraum Buerer Straße 85,87,87A, Hügelstraße 2 45899 Gelsenkirchen	
Grundbuch:	Amtsgericht Grundbuch von Blatt Nr.	Gelsenkirchen Buer 28990
Kataster:	Gemarkung Flur Flurstücke	Buer 95 44, 45
Eigentümer:	Dieses Gutachten ist aus Datenschutzgründen anonymisiert. Angaben zu den Eigentümern liegen dem Amtsgericht vor.	
Ortstermin:	Der Ortstermin hat stattgefunden am: Teilnehmer: - der Verwalter - der Hausmeister - der Sachverständige Tettenborn  Bei dem Ortstermin konnten das Sondereigentum (Ladenlokal) und die allgemeinen Räumlichkeiten, die Außenanlagen und die Umgebung in einem ausreichenden Umfang besichtigt werden. Nicht besichtigt wurde der zu dem Teileigentum gehörende Kellerraum, da die Tür verschlossen war. Die beim Ortstermin erstellten Innenfotos werden mit Einverständnis der bei dem Ortstermin beteiligten Personen dem Gutachten beigelegt, sie dürfen jedoch keine Personen oder betrieblichen Einrichtungen zeigen.	18.03.2024
Stichtag:	Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag: Auftragsgemäß ist der Wertermittlungsstichtag gleich dem Tag der Ortsbesichtigung.	18.03.2024

**Unterlagen:****Folgende objektbezogene Arbeitsunterlagen und Auskünfte liegen vor:**

- Auftragschreiben des Amtsgerichts vom 02.01.2024
- Grundbuchauszug vom 02.01.2024

**eingeholte Unterlagen**

- Teilungserklärung vom 13.07.2010
- Abgeschlossenheitsbescheinigung vom 13.07.2010
- Protokoll der Eigentümerversammlung vom 23.02.2023
- Protokoll der Eigentümerversammlung vom 07.12.2023
- Auszug aus dem Liegenschaftskataster vom 13.06.2022
- Auskunft zu den bergbaulichen Verhältnissen vom 26.01.2024
- Bescheinigung über Erschließungsbeiträge vom 07.02.2024
- Auskunft zu den Baulasten vom 22.01.2024
- Auskunft zu behördlichen Beschränkungen vom 27.02.2024
- Auskunft aus dem Altlastenkataster vom 29.01.2024
- Auskunft der Wohnungsverwaltung vom 26.01.2024

**Akte aus dem örtlichen Archiv des Bauordnungsamts**

- Baugenehmigung vom 15.04.1994
- Rohbauabnahme vom 11.05.1994
- Fertigstellung vom 09.05.1995

**zur Verfügung gestellte Unterlagen**

- keine

**Hinweis zu den Unterlagen**

Der Eigentümer hat trotz schriftlicher Aufforderung keinerlei Objektunterlagen oder Objektinformationen zur Verfügung gestellt. Diese mussten daher von hier beschafft werden.

Das Sachverständigenbüro wurde schon mehrfach mit Gutachten im Rahmen von anderen Verfahren in dem Objekt beauftragt. Ein Teil der oben beschriebenen Auskünfte wurden zu Gutachten im Zeitraum von 2017 bis 2023 eingeholt. Die eingeholten Auskünfte werden teilweise aktualisiert und teilweise als noch zutreffend unterstellt. Offensichtliche Änderungen waren bei der Ortsbesichtigung nicht erkennbar.

**Brandschutz/Arbeitsschutz**

Bei dem Gutachten handelt es sich um eine Wertermittlung einer teilweise gewerblich genutzten Immobilie. Unterlagen zum Arbeitsschutz, Unfallverhütungsvorschriften und vorbeugenden Brandschutz konnten nicht recherchiert werden. Die Beurteilung möglicher Mängel im Arbeitsschutz, Unfallverhütungsvorschriften oder beim vorbeugenden Brandschutz fallen nicht in den Kompetenzbereich des Sachverständigen und hier sind ggf. eigene Stellungnahmen oder Gutachten einzuholen. Hier wird unterstellt, dass in den Punkten Arbeitsschutz, Unfallverhütungsvorschriften, Brandschutz keine Mängel vorhanden sind.

## Vorbemerkungen zum Gutachten

Ein Verkehrswertgutachten ist eine sachverständige Stellungnahme zum Verkehrswert (Marktwert) des zu bewertenden Grundstücks. Es handelt sich im Grunde um die Prognose des am Grundstücksmarkt für das Grundstück erzielbaren Preises. Welcher Preis am Grundstücksmarkt im Falle eines Verkaufs tatsächlich erzielt wird, hängt allerdings vom Ergebnis der Verhandlungen der Parteien des Grundstückskaufvertrages ab.<sup>1</sup>

Es wird darauf hingewiesen, dass die Beschreibung und Beurteilung der baulichen Anlagen gemäß Inaugenscheinnahme während des Ortstermins, aus Nachforschungen in den verfügbaren Bauakten und ggf. ergänzend durch Auskünfte des Eigentümers, Auftraggebers oder sonstigen Nutzers erfolgten. Hierbei wurden nur die offensichtlichen und vorherrschenden Ausstattungen berücksichtigt, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. In Teilbereichen können hiervon Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht wertrelevant sind.

Die Funktionsfähigkeit der technischen Ausstattungen (Installationen Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht überprüft. In diesem Gutachten wurden nur solche Schäden aufgenommen, wie diese zerstörungsfrei, d. h. augenscheinlich erkennbar und zugänglich waren. Bei einem abweichenden Kenntnisstand wird im Gutachten näher darauf eingegangen.

Das Objekt wurde nicht auf versteckte Schäden, tierische Schädlinge oder gesundheitsschädigende Baumaterialien untersucht. In diesem Gutachten wurden solche Schäden nur insoweit aufgenommen, wie diese zerstörungsfrei, d. h. augenscheinlich erkennbar und zugänglich waren.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mögliche Wertminderungen auf den Verkehrswert durch vorhandene Bauschäden ohne jegliche Bestandsaufnahme, technische oder chemische Prüfungen und Vorplanung angesetzt sind. Für eine fachgerechte Bauschadensaufnahme mit abschließender Schadensauffistung sind Spezialkenntnisse und -untersuchungen erforderlich, die im Rahmen einer üblichen Wertermittlung nicht erbracht werden können. Hierfür ist i. d. R. ein Bauschadensgutachter einzubeziehen.

Auch wurden keinerlei Untersuchungen zum Baugrund angestellt. Eigenschaften der Bodenbeschaffenheit und evtl. im Kataster nicht geführte Altlasten können daher nicht beurteilt werden. Im Verdachtsfall wird empfohlen, ein entsprechendes Bodengutachten zu beauftragen.

## Hinweis zu dem Begriff Modernisierung/en

Im Gutachten wird der Begriff Modernisierung zum besseren Verständnis im Sinne des allgemeinen Sprachgebrauchs verwendet. Dies bedeutet, dass der Begriff Modernisierung bauliche Maßnahmen beschreibt, die nach allgemeiner Auffassung als Modernisierung verstanden werden, auch wenn diese nicht eine oder alle Anforderungen des Begriffs Modernisierung im juristischen Sinne des Mietrechts (§ 555b BGB) erfüllen.

## Hinweis zu den Daten

Der Wertermittlungsstichtag ist der 18.03.2024. Zu diesem Zeitpunkt war der Grundstücksmarktbericht 2024 noch nicht veröffentlicht. Zum Zeitpunkt der Bearbeitung des Gutachtens waren der Grundstücksmarktbericht und die Bodenrichtwerte 2024 veröffentlicht, die sich jeweils auf den Wertermittlungsstichtag 01.01.2024 beziehen. Im Sinn der Aufgabenstellung (Verkauf im Rahmen einer Zwangsversteigerung), die erst nach dem Wertermittlungsstichtag stattfinden kann, wird es als sachgerecht angesehen, die Daten des Geschäftsjahres 2024 als Basis der Bewertung heranzuziehen.

---

<sup>1</sup> BGH Urteil (1966), in NJW 1968: 150-151.

## Wesentliche rechtliche Grundlagen der Verkehrswertermittlung

- BGB: Bürgerliches Gesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung vom 02.01.2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.08.2021 (BGBl. I S. 3515) geändert
- BauGB: Baugesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 2414), zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147) geändert
- ImmoWertV: Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) vom 14.07.2021
- ImmoWertA: Muster- Anwendungshinweise zur Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV-Anwendungshinweise – ImmoWertA) vom 05.10.2023
- BauO NRW: Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, (Landesbauordnung 2018 – BauO NRW 2018); vom 21.07. 2018
- WEG: Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz), zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12.01.2021 (BGBl. I S. 34) geändert.
- ZVG: Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.05.1898 (RGBl. I S. 369, 713) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2022 (BGBl. I S. 959) m.W.v. 01.07.2022
- in der zum Wertermittlungsstichtag gültigen Fassung

## Verwendung des Gutachtens

Das vorliegende Gutachten ist urheberrechtlich geschützt. Es ist nur für den Auftraggeber bestimmt und darf ausschließlich für den angegebenen Zweck verwendet werden. Jede anderweitige Verwendung des Gutachtens und seiner Anlagen oder Vervielfältigungen durch Dritte sind nur vollständig und mit schriftlicher Genehmigung durch den unterzeichnenden Sachverständigen gestattet.

## Umfang des Gutachtens

Dieses Gutachten umfasst 85 Seiten, inklusive 9 Anlagen und 12 Fotos und wurde in 4-facher Ausfertigung des Gutachtenoriginals erstellt.

## 2 BESTANDSANALYSE

### 2.1 Makrolage Stadt Gelsenkirchen

Räumliche Einordnung:	<p>Gelsenkirchen ist eine kreisfreie Großstadt des Ruhrgebiets. Als Teilgebiet der Rhein-Ruhr-Metropolregion zählt das Ruhrgebiet zu den größten Ballungsräumen innerhalb von Europa.</p> <p>In dem Landesentwicklungsplan NRW ist Gelsenkirchen als Mittelzentrum ausgewiesen und übernimmt die Grundversorgung sowie das Angebot für den periodischen Bedarf, insbesondere für Fachärzte, Einkaufsmöglichkeiten Kino und kulturelle Angebote, medizinische Versorgung, Dienstleistungen und weiterführende schulische Ausbildung. Gelsenkirchen hat durch den Zusammenschluss von Buer und Gelsenkirchen zwei Stadtzentren (Gelsenkirchen-Buer und Altstadt) und weitere Stadtteilzentren. Die nächstgelegenen Oberzentren in der Region bilden die Städte Dortmund, Essen und Duisburg sowie weiter nördlich die Stadt Münster.</p> <p>Die Stadt Gelsenkirchen bemüht sich um einen Wirtschaftswandel in Richtung zur Dienstleistungsgesellschaft. Hierbei ist das Wirtschaftsleben mit Ausnahmen von kleineren Unternehmen geprägt. Dieser Umschwung ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Gelsenkirchen zählt mit zu den überschuldeten Städten in Deutschland. Zum Wertermittlungsstichtag stellt sich die wirtschaftliche Situation als schwierig dar, was sich auch in den Arbeitslosenquoten und der Kaufkraft widerspiegelt.</p>
Arbeitslosenquote:	Bund: 6,0%; NRW: 7,5%; Stadt Gelsenkirchen: 14,7% (3/2024)
Kaufkraft:	Kaufkraft 2023 = (78,2) (im Vergleich: 96,1 im Jahr 2007)
Verkehrsanbindung:	<p>Aufgrund seiner Lage im Ballungsraum liegt Gelsenkirchen inmitten eines dichten und leistungsfähigen Straßen- und Verkehrsnetzes.</p> <p>Die Anbindung an das Verkehrsnetz erfolgt über die Autobahnen A42, A40 und A2. Hierüber sind die Innenstädte von Dortmund, Essen und Oberhausen in jeweils ca. 20 bis 30 Min. zu erreichen.</p> <p>Gelsenkirchen ist über mehrere Bahnhöfe an das Schienennetz der Deutschen Bahn und an das Nah- und Regionalverkehrsnetz angebunden. Der Anschluss an das Fernschnellzugnetz (Intercity und ICE) erfolgt über die Oberzentren Bochum, Essen und Dortmund.</p> <p>Der internationale Flugverkehr des Ruhrgebiets wird hauptsächlich über die Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Dortmund abgewickelt.</p> <p>Die Lage im Ballungsraum bietet insgesamt eine gute Infrastruktur.</p>
Demografie Gelsenkirchen:	<p>Die Einwohneranzahl von Gelsenkirchen ist von dem Jahr 2019 von 260.654 auf 263.000 (31.12.2023) angewachsen. Dies entspricht einem Zuwachs von 0,90%. Nach einem Anstieg im Jahr 2015 (Zuwanderung von Schutzsuchenden) sinken die Einwohnerzahlen jedoch wieder. Dieser Trend wird bis 2040 vorausgesagt. Insbesondere die Haushaltsgründer (18 bis 25 Jahre) und die Familiengründer (25 bis 44 Jahre) werden im Verhältnis zu dem Landesschnitt überproportional abwandern. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt in Form einer abnehmenden Nachfrage, wobei hier ein Teil der Flächen durch den kontinuierlichen Anstieg des Pro-Kopfverbrauchs und rückgängige Bautätigkeit kompensiert wird, zum anderen ändern sich die Anforderungen an Wohnraum (altersgerechtes Wohnen).</p>



**Immobilienmarkt:**

Der Nahostkonflikt und der Ukrainekrieg prägen das soziale und wirtschaftliche Leben in Deutschland und Europa. Wirtschaftliche Auswirkungen zeigten sich im Bereich von hohen Zinsen und Energiepreisen sowie erhöhter Inflationsraten. Die wirtschaftlichen Aussichten trüben sich zunehmend ein und sowohl Investoren als auch Endverbraucher sind verunsichert und verhalten sich abwartend. Nahezu alle Studien zu den Immobilienmarktberichten für das Jahr 2023 berichten von nachgebenden Immobilienpreisen. So zeigt der Bulwiengesa-Immobilienindex, dass im Jahr 2023 nach 18 Jahren steigender Tendenz eine Stagnierung folgt. Hierbei ist zu bemerken, dass bei Wohnungsimmobiliën ein Seitwärtstrend zu bemerken ist, während die Gewerbeimmobiliën nachgegeben haben. Der vdp-Index berichtet von fallenden Preisen in allen Marktsegmenten. Konsens besteht dahingehend, dass die Immobilienpreise insgesamt nachgegeben haben, während die Mieten bedingt durch die Inflation gestiegen sind. Für kapitalstarke Anleger bedeutet dies steigende Rendite, während bedingt durch die gestiegenen Finanzierungskosten bei einem hohen Fremdfinanzierungsanteil die Renditen schwinden. Erschwerend kommen die historisch hohen Baukosten und Personalengpässe hinzu, die zu hohen Herstellungskosten und zu einer schwachen Bautätigkeit führen könnten.

Nach dem Grundstücksmarktbericht 2024 ist bei einem geringen Rückgang der Anzahl von Grundstückskaufobjekten im Vergleich zum Vorjahr ein fallender Geldumsatz in Höhe von 43% registriert worden. Der Geldumsatz ist von 559 Mio. € auf nunmehr 316 Mio. € gefallen. Bei den bebauten Grundstücken wurden 469 Kauffälle registriert. Bei der Kaufsumme wurde ein Umsatz von rd. 185 Mio. € verzeichnet, was der geringste Wert seit mindestens 2017 ist und einen Rückgang von 26% zum Vorjahr bedeutet. Gegenüber dem Höchstwert von 2018 ist dies ein Rückgang von 45%.

## 2.2 Mikrolage Hugelstrae

Stadtteil Horst:	Horst liegt im Westen Gelsenkirchens und wird im Norden von dem Gelsenkirchener Stadtteil Beckhausen und nach Osten und Suden von den Stadtteilen Schalke-Nord und Heler begrenzt. Nach Westen grenzt Horst an die Stadt Essen. Zusammen mit dem Stadtteil Beckhausen bildet Horst den Stadtbezirk Gelsenkirchen-West. Horst ist vor allem durch Schloss Horst sowie nach der im Stadtteil gelegenen Zeche Nordstern bekannt. Die Zeche wurde 1993 stillgelegt und der Stadtteil geriet in die Krise. 1997 wurde die Bundesgartenschau an Gelsenkirchen vergeben und das Zechengelande in den Nordsternpark umgewandelt. In dem Stadtteil leben rd. 20.700 Einwohner.												
Zentralitat:	Im ubergang der Ortsteile Horst und Beckhausen an der 4-spurigen und stark befahrenen Ortsdurchfahrt Kartener Ring. Bei der Buerer Strae handelt es sich um eine enge innerortliche Erschlieungsstrae. Von dem Bewertungsobjekt bis zum Stadtzentrum Gelsenkirchen Buer sind es ca. 4,5 km und bis zum Stadtzentrum Gelsenkirchen Altstadt ca. 7,5 km.												
Erreichbarkeit:	<p>Kartener Ring: Vollausgebaute vierspurige Strae mit mittiger Straenbahn mit einer Asphaltoberflache, ohne Parkmoglichkeiten, beidseitigen Geh- und Radwegen und Beleuchtung. Die Strae befindet sich in einem mittelmaigen Zustand.</p> <p>Hugelstrae: Vollausgebaute Strae mit einer Asphaltoberflache, ohne Parkmoglichkeiten, beidseitigen Gehwegen und Beleuchtung. Die Strae befindet sich in einem mittelmaigen Zustand (Zone 30).</p> <p>Buerer Strae: Vollausgebaute Strae mit einer Asphaltoberflache, Parkmoglichkeiten am Straenrand, beidseitigen Gehwegen und Beleuchtung. Die Strae befindet sich in einem mittelmaigen Zustand (Sackgasse, Zone 30).</p> <p>Entfernungen:</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>- Bundesstrae</td> <td>ca. 4 km (B224)</td> </tr> <tr> <td>- Autobahn</td> <td>ca. 4 km (A2, A42)</td> </tr> <tr> <td>- Bus</td> <td>fulaufig erreichbar</td> </tr> <tr> <td>- U-Bahn</td> <td>0,85 km</td> </tr> <tr> <td>- Straenbahn</td> <td>fulaufig erreichbar</td> </tr> <tr> <td>- Bahnanschluss</td> <td>ca. 6 km (Gelsenkirchen-Buer)</td> </tr> </table> <p>Das Eckgrundstuck liegt direkt an drei Straen. Kostenfreie Parkplatze sind im offentlichen Raum in begrenzter Anzahl vorhanden. Bei dem Kartener Ring handelt sich um eine Ortsdurchfahrt mit einem dementsprechend hohen Verkehrsaufkommen und Immissionen. Die Kreuzung Hugelstrae und Kartener Ring ist ampelgeregelt.</p> <p>Die Parkplatze auf dem Grundstuck sind nur von Westen anfahrbar, was in Bezug auf die gewerbliche Nutzung nachteilig bewertet wird.</p> <p><b>Insgesamt normale innerstadtische Erreichbarkeit des Standortes.</b></p>	- Bundesstrae	ca. 4 km (B224)	- Autobahn	ca. 4 km (A2, A42)	- Bus	fulaufig erreichbar	- U-Bahn	0,85 km	- Straenbahn	fulaufig erreichbar	- Bahnanschluss	ca. 6 km (Gelsenkirchen-Buer)
- Bundesstrae	ca. 4 km (B224)												
- Autobahn	ca. 4 km (A2, A42)												
- Bus	fulaufig erreichbar												
- U-Bahn	0,85 km												
- Straenbahn	fulaufig erreichbar												
- Bahnanschluss	ca. 6 km (Gelsenkirchen-Buer)												
Umfeld:	Uneinheitliche bzw. heterogene Bebauung bestehend aus Mehrfamilienhusern, teils gewerblich genutzten Gebauden (Tankstelle/Autohaus), teils kleineren Mehrfamilienhusern aus unterschiedlichen Baujahren sowie Freiflachen. In der Nahe verlauft eine Bahntrasse, die ebenfalls Larmimmissionen auf dem Grundstuck verursacht. Insgesamt ist die Lage immissionsbelastet mit einer geringen Aufenthaltsqualitat.												

**Infrastruktureinrichtungen:** In der näheren Umgebung sind Infrastruktureinrichtungen im kleineren Umfang vorhanden. Ein erweitertes Angebot ist in dem Stadtzentrum Horst in ca. 900 m bzw. in den gut erreichbaren Stadtzentren Buer und Altstadt.

**Bodenrichtwertniveau:** Mietwohnungen oder Mischnutzungen mit einem gewerblichen Anteil bis 20% GFZ ca. 1,2; Geschosse III-V<sup>2</sup>

gute Lage: 310 €/m<sup>2</sup>

mittlere Lage: 215 €/m<sup>2</sup>

mäßige Lage: 180 €/m<sup>2</sup>

(unverändert zu den Werten von 2022 und 2023)

Bodenrichtwert hier 185 €/m<sup>2</sup>

**Beurteilung** Insgesamt wird das Umfeld als immissionsbelastete einfache Geschäftseinzellage bewertet.

---

<sup>2</sup> Grundstücksmarktbericht Stadt Gelsenkirchen 2024; Seite 41

## 2.3 Grundstück

Flurstücke:	44, 45
Bauliche Nutzung:	Das Eckgrundstück ist mit einem Gebäudeensemble bebaut und nach dem WEG in Sondereigentume (Wohn- und Teileigentume) aufgeteilt worden.
Größe:	1.480 m <sup>2</sup> Eine wirtschaftlich selbstständige Teilfläche liegt nicht vor.
Zuschnitt:	unregelmäßig geschnittenes Grundstück; die nördliche, südöstliche und südwestliche Grundstücksgrenze folgen den Straßenverläufen. Nordwestlich grenzt das Grundstück an ein kleines öffentliches Grundstück. Es ist ein Inselgrundstück, das überwiegend von Straßen umgeben ist. Breite Straßenfront: Kärntener Ring ca. 54,5 m, Hügelstraße ca. 41 m, Buerer Straße ca. 53 m
Grundstücksausrichtung:	Eckgrundstück ohne eindeutige Grundstücksausrichtung
Bewuchs:	kein Bewuchs und nennenswerte Gartenflächen sind nicht vorhanden
Topografie:	eben - soweit erkennbar
Parken:	auf dem Grundstück und auf der Straße (Buerer Straße) möglich
Störeinflüsse:	In der Lärmkarte des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen ist das Grundstück mit einem maximalen Lärmpegel (tagsüber) von >70, <= 74 dB (hohe bis mittlere Belastung) ausgewiesen. Nachts wird an der Stelle noch ein Lärmpegel von >60 db(A) <= 64 dB(A) (mittlere Belastung) ausgewiesen. <sup>3</sup> Hinzu kommen Lärmimmissionen von der Straßenbahn und den nördlich gelegenen Zugtrassen. Für die Nutzung werden diese Immissionen jedoch als unschädlich beurteilt.
Bergbauliche Einwirkungen:	Auf Anfrage teilt die Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW der Bezirksregierung Arnsberg mit Schreiben vom 26.01.2024 zur bergbaulichen Situation Folgendes mit: Das zu bewertende Grundstück liegt über <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bergwerksfeld: Steinkohlebergwerk Neuhorst-Horst / Eigentümerin RAG Aktiengesellschaft, Essen</li> <li>- einem inzwischen erloschenen Bergwerksfeld</li> </ul> und weiter, dass in den vorliegenden Unterlagen im Bereich des Grundstücks kein heute noch einwirkungsrelevanter tages- oder oberflächennaher Bergbau dokumentiert sei.

<sup>3</sup> Quelle: [<https://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/>]; abgerufen am 11.05.2024

Die Einwirkungen des in diesem Bereich bis in die 1990er Jahre umgegangenen senkungsauslösenden Bergbaus sind abgeklungen. Mit bergbaulichen Einwirkungen auf die Tagesoberfläche ist demnach nicht mehr zu rechnen.

Altlasten:	<p>Nach einer schriftlichen Auskunft der Stadt Gelsenkirchen vom 29.01.2024 ist das Grundstück nicht im Altlastenkataster verzeichnet. Allerdings gibt es Hinweise auf eine ehemalige gewerbliche Nutzung (Autovermietung). Konkrete Erkenntnisse über Bodenverunreinigungen liegen nicht vor.</p> <p><u>Hinweis aus dem Gutachten 2023</u></p> <p>Aus der Bauakte geht eine langjährige gewerbliche Nutzung des Grundstücks hervor. Teilweise wurde auf dem Grundstück auch eine Betriebstankstelle betrieben. Eine wertmäßige Beurteilung erfolgt nicht, da hierfür Bodenuntersuchungen erforderlich wären, die nicht in den Kompetenzbereich des Sachverständigen fallen. Es erfolgt nur ein Hinweis.</p>
Schutzgebiete:	Das zu bewertende Grundstück liegt nicht in einem Landschafts-/Natur-/Wasserschutz- oder Überschwemmungsgebiet <sup>4</sup> .
Starkregen:	Das Grundstück liegt in einem Gebiet, das im Regionalen Flächennutzungsplan nicht als Hochwasserrisikogebiet ausgewiesen ist. In der Starkregenkarte ist das zu bewertende Grundstück nicht besonders gekennzeichnet <sup>5</sup> . Von hier erfolgt nur der Hinweis.
Baugrund:	Hinweise auf etwaig vorliegende Störungen sind nicht bekannt. Möglicherweise vorliegende Störungen, insbesondere eine potenzielle Kontamination des Bodens durch eine vorhergehende gewerbliche Nutzung, können von hier nicht beurteilt werden, da dies nicht in den Kompetenzbereich des Sachverständigen fällt. Es werden daher ortsübliche und normale Bodenverhältnisse ohne Störeinflüsse unterstellt.
<b>Beurteilung</b>	Insgesamt wird für das Baugrundstück eine normale, physische ortsübliche Bebaubarkeit beurteilt.

<sup>4</sup> Quelle: [<https://www.uvo.nrw.de/uvo.html?lang=de> ] und [<https://natura2000-melddok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-melddok/de/karten/n2000>] ;abgerufen am 11.05.2024

<sup>5</sup> Quelle: [[https://gdi.gelsenkirchen.de/mapapps/resources/apps/UN\\_003/index.html?lang=de#/>\]](https://gdi.gelsenkirchen.de/mapapps/resources/apps/UN_003/index.html?lang=de#/) abgerufen am 11.05.2024

## 2.4 Öffentlich-rechtliche Situation

### Bauplanungsrechtlich

- Baurecht:** Darstellung im Regionalen Flächennutzungsplan als Wohnbauflächen. Das Baurecht richtet sich nach dem Internetportal der Stadt Gelsenkirchen nach dem Fluchtlinienplan Nr. 27-4-13, der am 12.01.1905 förmlich festgelegt wurde und weiterhin Rechtskraft besitzt. Der Fluchtlinienplan stellt die Baulinie zur Hügelstraße dar. Die aktuelle Bebauung hält diese Fluchtlinie teilweise ein. Der Altbau verspringt, da dieser vor der Festlegung der Fluchtlinie erstellt wurde. Die übrigen Parameter richten sich nach der näheren Umgebung. Das bedeutet, dass sich das Baurecht im Wesentlichen nach § 34 BauGB richtet und demnach wird die Genehmigungsfähigkeit von geplanten Bauvorhaben nach der näheren Umgebung (Einfügeefordernis) beurteilt. Die baulichen Anlagen entsprechen augenscheinlich in der Art und Nutzung der näheren Umgebung. Ein wesentliches Erweiterungspotenzial kann nicht erkannt werden.
- Besonderes Städtebaurecht:** Gemäß den Darstellungen des Internetportals der Stadt Gelsenkirchen liegt das Grundstück nicht im Geltungsbereich von weiteren städtebaulichen Satzungen.

### Erschließung

Das zu bewertende Grundstück ist direkt an drei öffentliche Straßen angebunden; augenscheinlich sind die Straßen mit den öffentlichen Erschließungsanlagen hinreichend ausgebaut, sodass die gesicherte Erschließung (§§ 30, 34, 35 BauGB) gegeben ist.

### Entwicklungszustand

Das Grundstück ist nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie nach tatsächlichen Eigenschaften baulich nutzbar. Somit besteht baureifes Land (§3 ImmoWertV).

### Abgabenrechtlich

- Erschließungskosten:** Gemäß Bescheinigung der Stadt Gelsenkirchen vom 07.02.2024 fallen für das zu bewertende Grundstück keine Erschließungskosten mehr an.
- Straßenbaubeiträge:** Für die angrenzenden Straßen fallen zurzeit keine Straßenbaubeiträge gemäß § 8 KAG NRW an.

### Bauordnungsrechtlich

- Baugenehmigungen:** Im Rahmen eines vorhergehenden Verfahrens wurde die örtliche Bauakte des Bauordnungsamtes am 10.05.2023 eingesehen. Beschrieben wird hier nur der Bauteil, der 1994 bis 1995 errichtet wurde. Hierbei handelte es sich gemäß Bauantrag um einen Anbau an ein bestehendes Gebäude.

Das ursprüngliche Gebäude wurde 1893 errichtet und 1955 bereits erweitert. Für den Bauteil 1994/95 liegen folgende Genehmigungsunterlagen vor.

Baugenehmigung	vom 15.04.1994
Rohbauabnahme	vom 11.05.1994
Fertigstellung	vom 09.05.1995

Die eingeholten Bauantragsunterlagen stimmen augenscheinlich - soweit auf Basis des Umfangs der Ortsbesichtigung prüfbar - weitestgehend mit den vorhandenen baulichen Gegebenheiten überein.

Des Weiteren waren in der Akte noch Baugenehmigungen zu Werbeanlagen enthalten, die hier als nicht wertrelevant beurteilt werden.

Abweichungen konnten innerhalb des Gebäudes festgestellt werden, die bei dem Bauordnungsamt nicht dokumentiert sind, bzw. die anhand der vorliegenden Unterlagen nicht abschließend geprüft werden können. Hier wird der Raum, der als Abstellraum für den Kiosk (Teileigentum Nr. 3) geplant war, von dem Ladenlokal genutzt. Die in den Plänen eingezeichnete Wand ist nicht vorhanden und müsste gemäß den Brandschutzbestimmungen wieder neu errichtet werden.

Des Weiteren wurde eine Öffnung zu dem angrenzenden Ladenlokal (Teileigentum Nr. 13) in dem Haus Buerer Straße 85 erstellt, die wieder geschlossen werden müsste. Die geschätzten Kosten werden bei der Ableitung des Verkehrswertes unter dem Punkt besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale berücksichtigt.

Eine Prüfung, ob das Gebäude in allen Punkten den aktuellen Anforderungen (Brandschutz/Arbeitsschutz u.a.) entspricht, erfolgte nicht, da dies eine juristische Frage ist und nicht in den Kompetenzbereich des Sachverständigen fällt.

#### HINWEIS

Zu bewerten ist ein Teileigentum (Ladenlokal). Änderungen oder Erweiterungen an den baulichen Anlagen können nur mit Zustimmung der Eigentümergemeinschaft erfolgen, sodass die bauordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Bewertung einen informativen Charakter haben.

#### Baulasten:

Nach einem Schreiben der Stadt Gelsenkirchen vom 22.01.2024 ist das zu bewertende Grundstück im Baulastenkataster eingetragen:

#### **Blatt Nr. 2957 lfd. Nr. 1**

Verbindung der Flurstücke 44 und 45 zu einer bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Einheit gemäß § 4 (2) BauO NW zur Sicherung der Stellplätze gemäß § 47 BauO NW sowie deren Zufahrt gemäß § 4 (1) BauO NW.

Die Baulast ermöglicht die jetzige Grundstücksausnutzung bzw. die Sicherung der Stellplätze und der Werteeinfluss ist in den angesetzten Parametern ausreichend berücksichtigt.

#### Behördliche Beanstandungen:

Nach einer schriftlichen Auskunft der Stadt Gelsenkirchen vom 27.02.2024 sind zu der zu bewertenden Immobilie keine Verfahren bzw. Anträge zum Zeitpunkt der Anfrage anhängig und es bestehen keine baubehördlichen Beschränkungen.

Es wird jedoch der Hinweis gegeben, dass zu einer geplanten und beantragten Nutzungsänderung von Räumen (Ladenlokal in Wohnungen Buerer Straße 85 AZ 2250-19-03 und Ladenlokal in 4 Wohnungen Hügelsstraße 2 AZ 2251-19-03) teilweise geforderte Nachweise und die Baubeginnanzeige fehlen. Diese sind offensichtlich nicht umgesetzt worden.

Bei der Ortsbesichtigung wurde festgestellt, dass das Ladenlokal (Teileigentum Nr. 4) mit dem angrenzenden Ladenlokal (Teileigentum Nr. 13) zusammen genutzt wurde. Hierfür wäre eine Baugenehmigung erforderlich, da zwei Brandabschnitte zusammengelegt wurden und möglicherweise noch weitere arbeitsrechtliche Anforderungen oder Beläge des Gewerbeaufsichtsamtes berührt werden, deren Beurteilung nicht in das Sachgebiet des Sachverständigen fallen.

Des Weiteren wäre die Brandschutzzeignung der eingebauten Tür zu prüfen, die augenscheinlich nicht ausreicht. Diese schließt nicht selbstständig und stand bei der Ortsbesichtigung dauerhaft offen. In der Wertermittlung wird davon ausgegangen, dass die beiden Ladenlokale wieder getrennt werden und der geschaffene Durchbruch den Anforderungen entsprechend geschlossen wird.

Ob die Brandschauen regelmäßig durchgeführt werden und mögliche Beanstandungen umgehend bearbeitet werden, konnte bei der Ortsbesichtigung nicht abschließend geklärt werden, da das Teileigentum seit längeren ungenutzt ist. Weitere Hinweise bezüglich des Arbeitsschutzes, Brandschutzes, Unfallverhütungsvorschriften oder ähnliche betriebs- oder branchenübliche Kontrollen können von hier nicht geprüft werden, da diese nicht in das Sachgebiet des Sachverständigen fallen.

Beurteilung:

Insgesamt wird in dem Gutachten von einem genehmigten bzw. genehmigungsfähigen Zustand ausgegangen sowie formelle und materielle Legalität der ursprünglichen baulichen Anlagen unterstellt.

### **Baunebenrechtlich**

Denkmalschutz:

Nach einer Übersicht der Stadt Gelsenkirchen <sup>6</sup> ist das Wohn- und Geschäftshaus nicht als Denkmal eingetragen und in der näheren Umgebung sind auch keine Denkmäler vorhanden, die auf das zu bewertende Gebäude ausstrahlen könnten.

Energieausweis:

Zur Bewertung lag kein Energieausweis nach dem Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (GEG) vor.

Für den Gutachtenanlass ist kein Energieausweis erforderlich, für eine spätere Vermietung oder einem späteren Verkauf schon.

---

<sup>6</sup> Quelle:[[https://gdi.gelsenkirchen.de/mapapps/resources/apps/gb\\_970\\_pub\\_4/index.html?lang=de&activeTools=denkmal\\_CustomInfoTool&title=Denkmalkataster der Stadt Gelsenkirchen&l=%2Cdenkmal](https://gdi.gelsenkirchen.de/mapapps/resources/apps/gb_970_pub_4/index.html?lang=de&activeTools=denkmal_CustomInfoTool&title=Denkmalkataster%20der%20Stadt%20Gelsenkirchen)]; abgerufen am 11.05.2024



## 2.5 Privat-rechtliche Situation

### 2.5.1 Grundbuch

<b>Grundbuch</b>	Amtsgericht	Gelsenkirchen
	Grundbuch von	Buer
	Blatt Nr.	28990
	letzte Änderung	vom 21.11.2023, Ausdruck vom 02.01.2024

Bestandsverzeichnis: Bezeichnung des Grundstücks und der mit dem Eigentum verbundenen Rechte  
1.131/10.000stel Miteigentumsanteil an dem Grundstück Buer

lfd. Nr.	Flur	Flurst.	Wirtschaftsart und Lage	Größe
1	95	44	Gebäude- und Freifläche	802 m <sup>2</sup>
	95	45	Gebäude- und Freifläche	678 m <sup>2</sup>

verbunden mit dem Sondereigentum an dem im Aufteilungsplan mit Nr. 4 gekennzeichneten Ladenlokal im Erdgeschoss links des Hauses Hügelsstraße 2 nebst Kellerraum im Kellergeschoss.

Dienstbarkeiten als Rechte im Bestandsverzeichnis: keine Eintragung

Abteilung I - Eigentümer: **lfd. Nr. 2:**  
Dieses Gutachten ist aus Datenschutzgründen anonymisiert. Angaben zu den Eigentümern liegen dem Amtsgericht vor.

Abt. II - Lasten und Beschränkungen: **lfd. Nr. 1 bis lfd. Nr. 5**  
gelöscht

**lfd. Nr. 6**  
Die Zwangsversteigerung ist angeordnet.  
(Amtsgericht Gelsenkirchen Aktenzeichen 5 K 071/23)

**lfd. Nr. 4**  
Die Zwangsverwaltung ist angeordnet.  
(Amtsgericht Gelsenkirchen Aktenzeichen 5 L 23/23)

Hinweis Gerichtsauftrag: Lt. Gerichtsauftrag soll im Verfahren der Zwangsversteigerung der unbelastete Verkehrswert festgestellt werden (ohne die Belastungen aus Abt. II des Grundbuches). Eintragungen bzgl. Zwangsversteigerungen, Zwangsverwaltungen, Insolvenzverfahren werden nicht bewertet, da diese im Rahmen des Verfahrens untergehen.

Abt. III – Hypotheken, Grund-, Rentenschulden: Schuldverhältnisse, die ggf. in Abt. III verzeichnet sind, werden im Rahmen eines Verkehrswertgutachtens nicht berücksichtigt.

## Teilungserklärung:

Für die Bewertung wurde die Teilungserklärung vom 13.07.2010 eingeholt. Der Teilungserklärung wurden Vorbemerkungen/Grundsätze vorangestellt:

1. Auf dem nachstehend bezeichneten Grundbesitz Gemarkung Buer Flur 95 Flurstück 44 und 45 befindet sich das Haus Buerer Str. 85, unterteilt in einen Neubau, bestehend aus den Einheiten Nr. 1 bis 12 und einen Altbau, bestehend aus den Einheiten Nr. 13 bis 16 sowie das Haus Buerer Str. 87 Einheit Nr. 17 und das Haus Buerer Str. 87a Einheit Nr. 18.
2. Die Häuser Buerer Str. 85 - Neubau -, Buerer Str. 85 - Altbau -, Buerer Str. 87 und Buerer Str. 87a sollen möglichst weitgehend rechtlich und wirtschaftlich getrennt werden. Sie bilden deshalb eigene Untergemeinschaften, deren Kosten und Lasten separat ermittelt werden und die, soweit möglich, getrennt abstimmen. Dies soll nur soweit gelten, als nicht eine gemeinschaftliche Regelung oder Zustimmung aller Eigentümer zwingend erforderlich ist.

Gemäß Auskunft des Verwalters sind die Häuser Buerer Straße 87 und 87a an eine Person verkauft worden. Auflage war, dass die Häuser aus der Eigentümergeinschaft entlassen werden. Dies konnte wegen der fehlenden Zustimmung aller Miteigentümer bis heute nicht umgesetzt werden.

In der Teilungserklärung sind mehrere Sondernutzungsrechte begründet worden, die das zu bewertende Ladenlokal nicht berühren. Bezüglich der Sondernutzungsrechte der Stellplätze behielt sich der teilende Eigentümer vor, Sondernutzungsrechte zuzuweisen. Macht der teilende Eigentümer von diesem Zuweisungsrecht keinen Gebrauch, bevor er durch Veräußerung aus der Eigentümergeinschaft ausscheidet, entfällt jeweils das noch nicht zugewiesene Sondernutzungsrecht und die nicht zugewiesene Fläche wird frei zur Benutzung durch die Gemeinschaft. Eine abschließende Klärung, ob die Stellplätze mit Sondernutzungsrechten belegt sind, kann von hier nicht erfolgen. Augenscheinlich und gemäß Angabe des Verwalters bei dem Orts-termin sind keine Sondernutzungsrechte für die Stellplätze vergeben worden.

Bezüglich Instandhaltung und Instandsetzung des Teil- und Wohnungseigentums wird in der Teilungserklärung unter dem §6 folgendes geregelt.

1. „Die Instandhaltung und Instandsetzung der gemeinschaftlichen Gebäudeteile, Anlagen und Einrichtungen einschließlich Verglasung, die sich innerhalb der Räume eines Sondereigentums befinden, obliegen dem jeweiligen Teil- und Wohnungseigentümer; soweit sie sich innerhalb eines Hauses befinden, der jeweiligen Untergemeinschaft. Die Bestimmungen über Sondernutzungsrechte bleiben unberührt.“
2. Jede Untergemeinschaft trägt sämtliche Instandhaltungskosten so, als ob sie eine echte Eigentümergeinschaft wäre. Die Verteilung innerhalb der Untergemeinschaft richtet sich nach dem Verhältnis der Miteigentumsanteile dieser Untergemeinschaft.“

Instandhaltungen oder Kosten, die nicht getrennt voneinander abgerechnet werden können, werden getrennt für jede Untergemeinschaft nach Miteigentumsanteil abgerechnet.

Auch in Bezug auf die Wohnungseigentümersammlungen wurden Regelungen getroffen.

Für Details wird auf die Teilungserklärung in der Anlage zu diesem Gutachten verwiesen.

## 2.5.2 Mietverhältnisse

Mietverhältnisse: Das Teileigentum ist ungenutzt und in der jetzigen Situation auch erst nach Umbaumaßnahmen erschwert vermietbar. Mietverhältnisse sind nicht bekannt.

## 2.5.3 WEG-Verwaltung

Verwaltung: Auf eine Anfrage an den WEG-Verwalter wurde mit E-Mail vom 26.01.2024 reagiert, die in dem Schreiben gestellten Fragen jedoch nicht beantwortet. Es wird auf die letzten Protokolle der außerordentlichen Eigentümerversammlungen vom 23.02.2023 und vom 07.12.2023 verwiesen, die die Situation der Eigentümergemeinschaft wiedergeben sollen. Diese Protokolle waren der E-Mail beigelegt.

Gemäß dem Protokoll vom 23.02.2023 wird erklärt, dass die Eigentümergemeinschaft zahlungsunfähig sei und eine Sonderumlage von 50.000 € erforderlich ist.

Für den hier zu bewertenden Anteil bedeutet dies eine Sonderumlage in Höhe von 23.250 €, die bisher von der Eigentümerin nicht gezahlt wurde. Hierbei handelt es sich um eine Sonderumlage für die Deckung der laufenden Kosten und nicht um mögliche notwendige Reparaturen oder Instandsetzungen oder erforderliche Modernisierungsmaßnahmen.

In dem Protokoll der Eigentümerversammlung vom 07.12.2023 werden der Wirtschaftsplan und eine Zuführung in die Instandhaltungsrücklage von 5.000 € beschlossen. Konkrete Maßnahmen werden in dem Protokoll nicht beschrieben und beschlossen, stehen jedoch kurz- und mittelfristig an. Unter anderem der Austausch der Gaszentralheizung, die gemäß Erkenntnissen aus früheren Besichtigungen unzuverlässig ist. Es ist mit weiteren Sonderumlagen zu rechnen.

Aus früheren Protokollen ist bekannt, dass die Änderung der Teilungserklärung aus dem Jahr 2013 bis heute nicht vollzogen worden ist, weil noch eine Zustimmung fehlt.

Beurteilung:

Insgesamt ist die Situation der Eigentümergemeinschaft schwierig und die Eigentümergemeinschaft ist finanziell faktisch insolvent und somit mit überdurchschnittlichen Risiken behaftet. Einige Wohnungen und die Ladenlokale befinden sich in der Zwangsverwaltung.

Hausgeld: Nach Angaben des Zwangsverwalters beträgt das Hausgeld aktuell 863 €/Monat.

## 2.5.4 Sonstige privatrechtliche Beschränkungen

Sonstige privatrechtliche Beschränkungen sind nicht bekannt und werden im Rahmen der Wertermittlung nicht berücksichtigt.

## 2.6 Bauliche Anlagen

Vorbemerkung:	Das Ladenlokal liegt in einem Wohn- und Geschäftshaus, das Teil eines Gebäudeensembles ist, welches aus 3 unterschiedlichen Gebäuden besteht. Die Baubeschreibung bezieht sich nur auf den Gebäudeteil aus dem Baujahr 1995, in dem das Teileigentum Nr. 4 liegt. Die Bauteile aus dem Jahr 1893 und 1955 sind in eigenen Untergemeinschaften organisiert und bleiben in dieser Beschreibung unberücksichtigt.	
Gebäudeart:	Wohn- und Geschäftshaus V-geschossig – das Dach zieht sich bis auf das Niveau des Erdgeschosses hinunter	
Größe:	rd. 265 m <sup>2</sup> Nutzfläche nur Teileigentum Nr. 4	
tatsächliche Nutzung:	ungenutzt	
Abgeschlossenheit:	Die Teileigentume und Wohnungen sind gegeneinander abgeschlossen, Abgeschlossenheitsbescheinigung vom 13.07.2010.	
Baujahr:	um 1995	
Umbauten/Erweiterungen:	Umbauten oder Erweiterungen an dem Gebäudeensemble konnten bei dem Ortstermin nicht erkannt werden. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass das Ladenlokal Flächen des Kiosks (Teileigentum Nr. 3) mit nutzt und ein Durchbruch zu dem Teileigentum Nr. 13 erstellt wurde. Wann dies entstanden ist, konnte nicht recherchiert werden und ist gemäß Erkenntnissen zu einem anderen Verfahren schon lange vorhanden. In der Wertermittlung wird davon ausgegangen, dass die in den Teilungsplänen dargestellte Situation wiederhergestellt wird.	
Modernisierungen:	Modernisierungen konnten bei der Ortsbesichtigung nicht erkannt werden.	
Instandhaltung:	Das Wohn- und Geschäftshaus und das Teileigentum wurden augenscheinlich nicht im notwendigen Umfang gepflegt und die notwendigen Reparaturen/Instandsetzungen/Instandhaltungen wurden seit längerem nicht mehr durchgeführt. Das Gebäudeensemble und das Teileigentum wirken vernachlässigt.	
Barrierefreiheit:	Zugang ist barrierearm	
Erschließungstyp:	das Teileigentum verfügt über einen direkten ebenerdigen Zugang	
Stellplätze:	kein Sondernutzungsrecht an einem Stellplatz	
E-Ladesäulen:	keine Ladesäulen vorhanden und auch nicht möglich ohne Sondernutzungsrechte einzuräumen.	
Aufteilung (nur Bauteil 1995):	Kellergeschoss	Vollkeller, Mieterkeller, Gemeinschaftsräume Technik, 1 Wohnung, 1 gewerbliche Einheit
	Erdgeschoss	2 gewerbliche Einheiten
	1. Obergeschoss	3 Wohnungen
	2. Obergeschoss	2 Wohnungen
	3. Obergeschoss	2 Wohnungen
	4. Obergeschoss/DG	1 Wohnung

## 2.6.1 Rohbau

Konstruktion:	massive konventionelle Bauweise	
Keller:	Wände -	massives Mauerwerk
	Decke -	Fertigbetondecke
Geschosse:	Wände -	massives Mauerwerk, Innenwände teils Leichtbauweise
	Decke -	Betondecke
Treppe:	Betontreppe mit Kunststeinstufen und Stahlhandlauf	
Aufzug:	630 kg bzw. 8 Personen (fährt nicht bis in das oberste Geschoss)	
Dach:	konventionell gezimmerter Dachstuhl	
	Holz, nicht auf Schädlingsbefall untersucht	
Dachabdichtung:	Satteldach -	Betonpfannen
	Dachterrasse-	bituminöse Abklebung – mit Betonplattenbelag
Regenentwässerung:	vorgehängte Rinnen und Fallrohre aus Zinkblech	
Fassade:	Wärmeverbundsystem	

## 2.6.2 Ausbau

### Teileigentum Nr. 4 (Ladenlokal)

Zugangstür:	automatische Aluminiumtür mit Oberlicht und Türluftschleier in einem instandsetzungsbedürftigen Zustand	
Schaufensteranlage:	Aluminiumkonstruktion mit Isolierverglasung in einem instandsetzungsbedürftigen Zustand	
Boden:	Terrazzofliesen in einer mittleren Qualität und einem bauzeittypischen Zustand	
Wand:	geputzt und Anstrich in einer mittleren Qualität und einem instandsetzungsbedürftigen Zustand	
Decke:	Odenwaldecke, Betondecke und Unterzüge gestrichen in einer mittleren Qualität und einem instandsetzungsbedürftigen Zustand	
Innentüren:	einfache Holztürblätter in Stahlzarge in einer einfachen Qualität und einem instandsetzungsbedürftigen Zustand, Notausgang zum Treppenhaus	
Sanitäre Ausstattung		
WC:	Stand-WC mit Aufputzspülkasten, Ausgussbecken mit Übertischgerät, in einer mittleren Qualität und einem einfachen Zustand	
Technische Ausstattung		
Wärmeübertragung:	Luftschleier - in einem bauzeittypischen Zustand, Heizkörper konnten nicht erkannt werden	
Warmwasser:	dezentral über Durchlauferhitzer in einem bauzeittypischen Zustand	
Elektroinstallation:	normale Anzahl an Steckdosen und an Lichtauslässen Unterputzinstallation in einem bauzeittypischen Zustand, teilweise lose liegende Leitungen	
Elektro-Unterverteilung:	zahlreiche Sicherungsautomaten, mit FI-Schalter in einem bauzeittypischen Zustand	

## Treppenhaus/Kellergeschoss

Haustür:	Kunststoffrahmentür mit Isolierverglasung, aus der Bauzeit in einem bauzeittyptischen Zustand
Fenster:	Kunststofffenster mit Isolierverglasung, Dachflächenfenster, Stahlfenster mit Einfachverglasung und Ungezieferschutz, aus der Bauzeit in einem bauzeittyptischen Zustand
Boden:	Fliesen, Kunststein, Estrich in einer mittleren Qualität und einem bauzeittyptischen Zustand
Wand:	geputzt und Anstrich, Fugenglattstrich, mit Anstrich, Fliesen im Nassbereich, Buntsteinputz in einer einfachen bis mittleren Qualität und einem bauzeittyptischen Zustand
Decke:	geputzt/gespachtelt und Anstrich, Beton/schalrein und entgratet in einer einfachen bis mittleren Qualität und einem bauzeittyptischen Zustand
Innentüren:	Holztürblätter, Mehrzwecktüren in einer mittleren Qualität und einem bauzeittyptischen Zustand
Sanitäre Ausstattung	
Waschküche:	Wandarmatur, Ausgussbecken, Waschmaschinenanschluss in einer mittleren Qualität und einem bauzeittyptischen Zustand
Sonstiges:	Hebeanlage
Technische Anlagen	
Energieträger:	Gas
Heizungsanlage:	zentraler Heizkessel in einem instandsetzungsbedürftigen Zustand

**Beurteilung** Das Teileigentum befindet sich in einem instandsetzungsbedürftigen Zustand und die Schönheitsreparaturen stehen vollumfänglich an. In wieweit die technischen Anlagen noch funktionstüchtig sind, konnte bei der Ortsbesichtigung nicht geprüft werden, da der Strom wegen teils lose herumhängenden Leitungen nicht eingeschaltet wurde.

**Hinweis** Die obige Baubeschreibung ist nur skizzenhaft und dient zur Orientierung. Als Anlage 1 ist das Protokoll der Ortsbesichtigung als detaillierte Baubeschreibung angehängt, das die Konstruktion, Ausstattung und Qualität sowie die Schäden ausführlicher wiedergibt. Auf diese wird hier ausdrücklich hingewiesen! Bei Widersprüchen zwischen den Beschreibungen hat die detaillierte Baubeschreibung Vorrang.

### 2.6.3 Außenanlagen

Technische Außenanlagen:	Die technischen Außenanlagen (im Erdreich verlegte Anschlüsse und Rohre) konnten nicht geprüft werden und Schäden wurden nicht benannt.												
Ver- und Entsorgung:	<table> <tr> <td>Entwässerung</td> <td>– Anschluss an die öffentliche Kanalisation</td> </tr> <tr> <td>Versorgung</td> <td>– Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>– Erdkabelanschluss</td> </tr> <tr> <td></td> <td>– Anschluss an die öffentliche Gasversorgung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>– Anschluss an die Telekommunikation</td> </tr> <tr> <td></td> <td>– Anschluss an das Kabelfernsehen</td> </tr> </table>	Entwässerung	– Anschluss an die öffentliche Kanalisation	Versorgung	– Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung		– Erdkabelanschluss		– Anschluss an die öffentliche Gasversorgung		– Anschluss an die Telekommunikation		– Anschluss an das Kabelfernsehen
Entwässerung	– Anschluss an die öffentliche Kanalisation												
Versorgung	– Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung												
	– Erdkabelanschluss												
	– Anschluss an die öffentliche Gasversorgung												
	– Anschluss an die Telekommunikation												
	– Anschluss an das Kabelfernsehen												
Hoffläche:	Die begeh- und befahrbaren Flächen sind mit Betonpflaster befestigt. Die geringen verbleibenden Flächen sind mit Gestaltungsgrün bepflanzt. Die Hoffläche bietet keine Aufenthaltsqualität. Auf der Hoffläche befindet sich eine Werbeanlage.												
Einfriedungen:	Stahlgitterzaun, offener Zugang												

## 2.6.4 Zustand und Beurteilung

Zustand/Schäden:	<p>Das Objekt ist dem Sachverständigen aus vorhergehenden Bewertungen von 2017 bis 2023 bekannt. Bei der Bewertung aus dem Jahr 2017 war ein vergleichbarer Zustand des Gebäudes und Verschlechterungen erkennbar. Der Zustand des Teileigentums hat sich deutlich verschlechtert.</p> <p>Betrachtet man das Gebäudeensemble ist ein zweigeteilter Zustand erkennbar. Der Bauteil, in dem das zu bewertende Teileigentum liegt, befindet sich überwiegend in einem bauzeittypischen Zustand mit einer deutlichen Tendenz zu einem Instandhaltungsstau. Der Zustand des Bauteils aus der Gründerzeit hat sich teilweise bis zur Unbewohnbarkeit verschlechtert. Da hier Untergemeinschaften gebildet wurden, werden hier nur die Schäden aufgeführt, die in dem 1995 fertiggestellten Bauteil - gemeinschaftliche genutzte Anlagen bzw. in dem zu bewertenden Teileigentum - vorhanden sind. Hier werden auch die Schäden aufgeführt, die bei den vorhergehenden Ortsbesichtigungen erkannt wurden und bei denen davon auszugehen ist, dass diese noch nicht behoben wurden. Diese sind mit * gekennzeichnet.</p> <p>Neben einer Vielzahl von kleineren notwendigen Maßnahmen waren folgende Schäden bei der Ortsbesichtigung erkennbar:</p> <p><b>Gemeinschaftseigentum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Austausch des Heizkessels</li> <li>- Instandsetzung der Pflasterung im Bereich der Kellertreppe</li> <li>- insgesamt stehen die Schönheitsreparaturen an</li> <li>- mittelfristig Neuanstrich des Wärmedämmverbundsystems</li> <li>- Instandsetzung der Rollläden</li> <li>- Instandhaltungsstau im Bereich der Dachflächenfenster / RWA *</li> <li>- Rissbildung im Treppenhaus *</li> <li>- Sparren und Streichsparren verfault, da nicht ausreichend geschützt *</li> <li>- Undichtigkeiten im Bereich der Hebeanlage *</li> </ul> <p><b>Teileigentum Nr. 4 (Ladenlokal)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- teils deutlich sichtbare Gebrauchsspuren an den Oberflächen bzw. vielfach kleinere Beschädigungen</li> <li>- die Schönheitsreparaturen stehen vollumfänglich an</li> <li>- die technischen Anlagen müssen geprüft werden</li> <li>- Funktionsfähigkeit des Türluftschleiers muss geprüft werden</li> <li>- der Durchbruch zum Teileigentum Nr. 13 muss geschlossen werden</li> <li>- der anschließende Lagerraum ist nicht vorhanden und muss vom großen Ladenlokal abgetrennt werden</li> </ul> <p>Hier wird nochmals darauf verwiesen, dass bei der Ortsbesichtigung nicht alle Einheiten besichtigt werden konnten und dass in den nicht besichtigten Einheiten weitere Schäden vorhanden sein könnten, die von der Eigentümergemeinschaft zu beheben sind.</p> <p>Zusammenfassend ist ein einfacher in Teilen schadhafter Zustand erkennbar gewesen. Um das Gebäude über die angesetzte Restnutzungsdauer nutzen zu können, sind Investitionen erforderlich, die bei der Wertermittlung unter dem Punkt besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale reduziert (Vorteilsausgleich „neu für alt“) berücksichtigt werden.</p>
------------------	--

Schadstoffe in den Baustoffen:	<p>Bei der Ortsbesichtigung war zu erkennen, dass Faserzementschindeln im Bereich des Daches verbaut wurden. In diesem Fall liegt das Baujahr nahe an der Grenze zu dem Verbot der Verwendung von Asbest in Baumaterialien, das 1993 ausgesprochen wurde. Hier kann also nicht mit abschließender Sicherheit davon ausgegangen werden, dass keine asbesthaltigen Materialien verbaut wurden. Asbesthaltige Materialien sind nach heutigen Erkenntnissen als gesundheitsgefährdend einzustufen. Bei Arbeiten an den betreffenden Bauteilen ist mit höheren Kosten zu rechnen. Eine Wiederverwendung der belasteten Baustoffe ist nichtzulässig. Diese Bauteile dürfen nicht gestrichen werden, wenn diese nicht beschichtet sind. Von hier erfolgt nur der Hinweis, ein Einfluss in die Bewertung wird nicht vorgenommen.</p>
--------------------------------	--

- Energetische Situation:** Nennenswerte energetische Maßnahmen, die bisher an dem Bestandsgebäude durchgeführt wurden und noch einen positiven Einfluss auf die Marktgängigkeit haben, waren bei der Ortsbesichtigung nicht erkennbar. Augenscheinlich handelt es sich um einen in die Jahre gekommenen bzw. augenscheinlich defekten Niedertemperatur-Heizkessel. In diesem Fall kann davon ausgegangen werden, dass ein Austausch des Heizkessels in näherer Zukunft aufgrund des Alters notwendig sein könnte und es sollten diesbezügliche Rückstellungen gebildet werden. Inwieweit die Mindestanforderungen an das GEG eingehalten werden, konnte im Rahmen der Ortsbesichtigung nicht geprüft werden, da unter anderem keine zerstörerischen Maßnahmen oder Bauteilöffnungen im Rahmen einer Wertermittlung durchgeführt werden und Informationen zu den betreffenden Bauteilen nicht vorlagen. Entsprechend der Gebäudeausstattung wird von einem bauzeittypischen Wärmeschutz des Gebäudes mit daraus resultierenden Energiekosten ausgegangen.
- Hinweis:** Die Bundesregierung hat zum Wertermittlungsstichtag die Novellierung des GEGs beschlossen. In der Novellierung haben sich die Anforderungen an Heizungsanlagen deutlich verschärft und es kann unter Umständen in diesem Fall zu deutlich höheren Investitionskosten führen (u.a. auch in nachträgliche Wärmedämmung/neue Fenster/Mindestanteil regenerative Energien), wenn die Heizung nicht zeitnah ausgetauscht werden sollte. Von hier erfolgt nur der Hinweis, eine Bewertung kann wegen des Stichtagsprinzips nicht vorgenommen werden.
- Drittverwendungsfähigkeit:** Das Teileigentum und die Lage sind in dieser Form ausschließlich für eine gewerbliche Nutzung (Ladenlokal) geeignet. Aufgrund der Größe ist der Umfang der sanitären Anlagen zu überprüfen und ggf. geschlechtergetrennt auszubauen. Ohne Umbaumaßnahmen ist eine anderweitige Nutzung nicht ersichtlich und würde keinen wirtschaftlichen Vorteil bringen. Die Drittverwendung und die Nachfrage nach dieser Art von Teileigentum werden als begrenzt und gering eingeschätzt. Eine andere gewerbliche Nutzung als die eines Ladengeschäftes ist nicht erkennbar, da hierfür keine ausreichenden Fensterflächen vorhanden sind. Alternativ wäre eine Wohnnutzung nach massiven Umbaumaßnahmen denkbar. Hierfür wäre die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft erforderlich und eine Baugenehmigung einzuholen. Nachteilig wäre, dass aufgrund der Gebäudetiefe viele unbelichtete Räume entstünden und somit nur eine kompromissbehaftete Grundrissgestaltung möglich wäre. Zudem müssten viele Fenster nachträglich in die Fassade eingebaut werden. Weiter haben Erdgeschosswohnungen ohne eigenen Außenbezug nur eine geringe Nachfrage. In Gelsenkirchen sind solche massiven Umbaukosten bei dem zu erwartenden Mietniveau kaum wirtschaftlich darstellbar, sodass die gewerbliche Nutzung als Ladenlokal trotz der deutlich vorhandenen Schwächen als nachhaltige Nutzung angesehen wird.
- Beurteilung:** Es handelt sich um ein Ensemble unterschiedlicher Gebäude aus unterschiedlichen Bauepochen, die alle in einer jeweils der bauzeittypischen Weise errichtet wurden. Das Teileigentum liegt in einem Wohn- und Geschäftshaus aus den 1990er Jahren in einer ungewöhnlichen Architektursprache. Hier wurde die Dachfläche bis auf das Niveau des Erdgeschosses heruntergezogen, sodass die Optik von den Dachflächen dominiert wird. In Bezug auf heutige Verhältnisse entspricht es nicht mehr den gesuchten gestalterischen Aspekten. Das Teileigentum besteht aus einem Verkaufsraum und einem nachträglich eingebauten WC. Ein Teil der von dem Ladenlokal genutzten Fläche gehört zu dem Teileigentum Nr. 3 und muss von dem hier zu bewertenden Ladenlokal noch abgetrennt werden. Bedingt durch die Stützenstellung ist der Raum für ein Ladenlokal flexibel aufteilbar. Die bauzeittypische Ausstattung ist überdurchschnittlich abgenutzt. Insgesamt handelt es sich um einen ungünstigen Grundrisszuschnitt (großer Raum mit wenigen Fenstern) in einem ungewöhnlich gestalteten Wohn- und Geschäftshaus mit überdurchschnittlichen Benutzungsspuren.



## 2.7 Flächen- und Massenangaben

### 2.7.1 Grundstücksgröße

Die Grundstücksgröße wurde gemäß vorliegendem Grundbuchauszug angenommen und durch Abgleich mit der Liegenschaftskarte auf Plausibilität überprüft.

**Grundstück** **1.480 m<sup>2</sup>**

### 2.7.2 Geschossflächenzahl (GFZ)

Die Grundlage zur Berechnung der GFZ bildet gemäß Angaben des Gutachterausschusses die BauNVO von 1990. Nach den Berechnungen, die den Bauantragsunterlagen beiliegen, beträgt die GFZ 1,42 rd. 1,4.

**GFZ** **1,4**

### 2.7.3 Nutzfläche

Ein örtliches Flächenmaß wurde auftragsgemäß nicht erstellt, daher kann die tatsächliche Nutzfläche auch im höheren Umfang abweichen.

Die Nutzfläche wird auf Basis der Angaben aus den eingeholten Bauantragsunterlagen ermittelt. Eine Gewähr für Richtigkeit kann nicht übernommen werden. In dem Bauantrag ist eine Gesamtfläche im Erdgeschoss von 305 m<sup>2</sup> angegeben worden. Die Fläche des angrenzenden Kiosks beträgt rd. 40 m<sup>2</sup> so dass für das Ladenlokal eine Fläche von 265 m<sup>2</sup> verbleibt.

Die Pläne sind nur rudimentär vermasst und teilw. müssen die Maße grafisch aus den Teilungsplänen ermittelt werden. Da die Trennwand in der Örtlichkeit jedoch nicht vorhanden ist, gibt es keine weitere Möglichkeit der Flächenermittlung.

Nach dem Teilungsplan ergibt sich eine Fläche von rd. 255 m<sup>2</sup>. Das Risiko von einer abweichenden Nutzfläche wird bei der Ableitung des Verkehrswertes unter dem Punkt besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale berücksichtigt.

**Nutzfläche** **265 m<sup>2</sup>**

#### **Hinweis:**

Eine Übernahme der angegebenen Nutzfläche für andere Zwecke wie beispielsweise in Kauf- oder Mietverträgen oder zur Nebenkostenabrechnung ist **nicht zulässig** und **wird untersagt**. In diesen Fällen wird empfohlen, ein zweckgebundenes Aufmaß anfertigen zu lassen.

## 2.8 Beurteilung Marktgängigkeit

Zum Wertermittlungsstichtag besteht eine abnehmende Nachfrage nach Immobilien, da die Krisenereignisse zum Wertermittlungsstichtag die Marktteilnehmer verunsichern und der Immobilienboom des letzten Jahrzehnts vorbei ist. Dabei ist es im Allgemeinen so, dass gut instandgehaltene und energetisch kalkulierbare Immobilien eine höhere Nachfrage erwarten lassen als vernachlässigte Immobilien. Immobilien, die älter als ca. 30 Jahre sind und bisher nicht durchgreifend modernisiert wurden und technisch veraltet sind, sind nur noch mit überdurchschnittlichen Abschlägen auf dem Markt zu platzieren.

Bei Renditeobjekten schwindet die Rendite aufgrund deutlich gestiegener Finanzierungskosten und Investoren verhalten sich abwartend bis sich der Markt auf das neue Finanzierungsniveau eingependelt hat. Der Immobilienmarkt ist noch von hohen Preisvorstellungen geprägt, die nur zeitverzögert nachgeben. Hierdurch verlängert sich die Vermarktungsdauer. Immobilienbesitzer, die nicht verkaufen müssen, halten die Immobilie, und der Markt hat deutlich an Volumen und Dynamik verloren.

### Stärken:

- konnten nicht erkannt werden

### Schwächen:

- gestiegene Zinsen bei alternativen Finanzanlagen mit vergleichbarem Risiko bilden ein Substitut zu Immobilien
- in der Analyse wurde das Umfeld als immissionsbelastete einfache Geschäftseinzellage bewertet
- erhöhter Instandsetzungsbedarf bzw. Notwendigkeit umfangreicherer Schönheitsreparaturen zum Wertermittlungsstichtag
- unvorteilhafte Verkehrssituation für ein Ladenlokal

### Chancen:

- langfristige Altersabsicherung und Anlage auf das generell spekulative langfristige steigende Wertniveau von Immobilien

### Bedrohungen:

- festigende Anzeichen einer beginnenden Rezession/ abschwächenden Wirtschaft
- gesetzliche Veränderungen in Bezug auf das GEG und Befürchtungen vor einer Modernisierungspflicht und einer steigenden CO2 Abgabe
- Der in den Teilungsplänen gezeichnete Raum im Anschluss des Kiosks ist nicht vorhanden und in den Plänen nicht vermaßt. Hier kann es zu Streitigkeiten mit dem Eigentümer des Kiosks kommen.
- der allgemeine Instandhaltungszustand in Verbindung mit den anstehenden Arbeiten beinhaltet ein Risikopotenzial bezüglich der Kosten – Sonderumlagen werden erwartet bei einer schwierigen finanziellen Lage der Eigentümergemeinschaft
- insgesamt schwächere allgemeine Perspektive für die Stadt Gelsenkirchen bzw. das Ruhrgebiet in Bezug auf Demografie, Arbeitsmarkt und Wirtschaftswachstum
- zum Wertermittlungsstichtag hohes Baupreisniveau

### Beurteilung

Insgesamt überwiegen die Schwächen und Bedrohungen und es wird für die zu bewertende Immobilie eine schwache Marktgängigkeit erwartet.

### 3 WERTERMITTLUNG

---

Legaldefinition: Der Verkehrswert (Marktwert) eines Grundstücks wird durch den Preis bestimmt, der im Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Wertermittlungsobjekts ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.<sup>7</sup>

Es handelt sich hierbei um einen objektiven bzw. allgemeingültigen Wert, den das Grundstück für jedermann hat. Er ist intersubjektiv nachvollziehbar und nachprüfbar. Bei der Ermittlung des Verkehrswertes sind grundsätzlich die Vorschriften der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) als allgemeingültige Bewertungsregeln in Deutschland zu berücksichtigen.

Nach § 6 ImmoWertV sind zur Ermittlung des Verkehrswerts

- das Vergleichswertverfahren (§§ 24 bis 26)
- das Ertragswertverfahren (§§ 27 bis 34)
- das Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39)

oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen (§ 6 Abs. 1 Satz 1 ImmoWertV). Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und den sonstigen Umständen des Einzelfalls zu wählen; die Wahl ist zu begründen (§ 6 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV).

Das Vergleichswertverfahren kommt zur Anwendung, wenn eine ausreichende Anzahl an Vergleichskauffällen für vergleichbare Objekte vorliegt und oder objektspezifische Vergleichsfaktoren ermittelt wurden. Es ist vornehmlich für Eigentumswohnungen und standardisierte Ein- und Zweifamilienhäuser geeignet und bildet das Standardverfahren für die Bodenwertermittlung. Liegen geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese anstelle von oder ergänzend zu den Vergleichskaufpreisen zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (§ 26 Abs. 2 ImmoWertV).

Das Ertragswertverfahren kommt insbesondere bei Grundstücken in Betracht, bei denen der marktüblich erzielbare Ertrag im Vordergrund steht. Dem Käufer kommt es in erster Linie darauf an, welche Verzinsung ihm das investierte Kapital einbringt. Dies ist zum Beispiel bei Miet- und Geschäftsgrundstücken und gemischt genutzten Grundstücken der Fall. Der Ertragswert orientiert sich ausschließlich an den Renditeerwartungen, die mit dem Objekt verbunden sind.

Das Sachwertverfahren ist dagegen bei bebauten Grundstücken anzuwenden, bei denen die Eigennutzung im Vordergrund steht und die Kaufentscheidung nach persönlichen Motiven erfolgt. Weitere Aspekte sind die Möglichkeiten, eigene Wohnvorstellungen umsetzen zu können, der Aufbau einer Kapitalanlage (Alterssicherung) und die Sicherheit vor Mietkündigungen und Mieterhöhungen. Dies gilt vorwiegend für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke.

Der jeweils ermittelte Vergleichs-, Ertrags- oder Sachwert (vorläufiger Verfahrenswert) ist an die Situation des Grundstücksmarktes anzupassen und ein marktangepasster vorläufiger Verfahrenswert zu ermitteln (§ 6 Abs. 2 ImmoWertV). Hierzu sind verfahrenstypische Marktanpassungsfaktoren anzuwenden, welche aus dem Geschehen des Grundstücksmarktes abgeleitet sind. Hierbei ist die Modellkonformität zu beachten (§10 ImmoWertV). Nur ein identischer Weg zur Ableitung des jeweils vorläufigen Verfahrenswerts führt zur richtigen Anwendung des jeweiligen Marktanpassungsfaktors.

Abweichungen oder objektspezifische Eigenschaften des Wertermittlungsobjektes oder besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die im jeweils vorläufigen Wert noch nicht berücksichtigt werden konnten, sind nach Anwendung der Marktanpassungsfaktoren mittels Zu- und Abschlägen bei der Wertermittlung unter dem Punkt „besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale“ zu berücksichtigen (§8 ImmoWertV), soweit sie in den Marktanpassungsfaktoren noch nicht berücksichtigt sind.

---

<sup>7</sup> § 194 BauGB

## 3.1 Bewertungsmodell

### 3.1.1 Verfahrenswahl

Nach § 6 ImmoWertV sind bei der Wertermittlung ein oder mehrere Verfahren (Vergleichs-, Ertrags- und/oder Sachwertverfahren) unter Berücksichtigung der Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr heranzuziehen. Bei Teileigentumen wird der Verkehrswert in der Regel nach dem Vergleichswertverfahren abgeleitet. Sie können auch nach dem Ertragswertverfahren beurteilt werden, wenn aufgrund der Ausstattung und der Größe neben der Eigennutzung auch eine Vermietung marktüblich ist. Somit spielen Renditeaspekte eine wertbildende Rolle. Des Weiteren müssen die für die Ertragswertermittlung erforderlichen Daten von dem Gutachterausschuss ermittelt worden sein.

Das Sachwertverfahren ist wegen der fehlenden Marktanpassung nicht zielführend. Aus diesem Grund scheidet das Sachwertverfahren hier als Wertermittlungsverfahren aus.

### 3.1.2 Gutachterausschuss-Modell

Die ausgewiesenen Liegenschaftszinssätze wurden auf Basis geeigneter Kaufdaten aus dem Zeitraum von 2021 bis 2023 (bei Eigentumswohnungen nur 2023) ermittelt. Bei der Auswertung wurden nur Fälle berücksichtigt, bei denen die Restnutzungsdauer mindestens 12 Jahre betrug

Dabei wurden Modellparameter festgelegt.

- tatsächliche Mieten bzw. Abweichungen vom Mietspiegel (außerhalb der Wertspanne) wurden angeglichen
- für Ein- und Zweifamilienhäuser gemäß Mietspiegel mit Zuschlägen (10%)
- Bewirtschaftungskosten gemäß Anlage 3 der ImmoWertV
- Gesamtnutzungsdauer gemäß Anlage 1 der ImmoWertV

### 3.1.3 Ableitung der Nutzungsdauern

Die Restnutzungsdauer eines Gebäudes orientiert sich i. d. R. an der Differenz zwischen dem Gebäudealter und der angesetzten Gesamtnutzungsdauer. Durchgeführte oder unterlassene Modernisierungen oder Sanierungen haben einen Einfluss auf die Restnutzungsdauer, sodass ggf. die Restnutzungsdauer anzupassen ist und ein sogenanntes fiktives Baujahr errechnet wird.

Die Gesamtnutzungsdauer wird gemäß Anlage 1 ImmoWertV pauschal mit 80 Jahren angesetzt.

Zum Wertermittlungsstichtag befand sich die Immobilie in einem weitestgehend baulich ursprünglichen Zustand, sodass das Ursprungsbaujahr als Basis für die weitere Berechnung der Nutzungsdauern herangezogen werden kann.

#### Nutzungsdauern Mehrfamilienhaus

Stichjahr der Wertermittlung	2024
Baujahr	1995
Gesamtnutzungsdauer	80 Jahre
Alter der baulichen Anlagen	29 Jahre
wirtschaftliche Restnutzungsdauer	51 Jahre

#### Hinweis

Eine Eigentümergemeinschaft steht unter dem Aspekt der Unauflösbarkeit der Gemeinschaft. Dies bedeutet, dass theoretisch eine endlose Nutzungsdauer anzunehmen ist. Bei der gewählten Nutzungsdauer handelt es sich um eine theoretische und modellabhängige gewählte Gesamtnutzungsdauer.

## 3.2 Bodenwertermittlung

In Anbetracht der hohen Qualität und Dichte der Bodenrichtwerte sowie einer nicht zu erwartenden Qualitätsverbesserung durch eine unmittelbare Vergleichswertermittlung des Gutachters erfolgt die Bodenwertermittlung aus dem Bodenrichtwert. Der vom örtlichen Gutachterausschuss veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner relativen Richtigkeit als zutreffend beurteilt.

<b>Grundstück</b>				
Lfd. Nr.	Flur	Flurst.	Wirtschaftsart und Lage	Größe
1	95	44	Gebäude- und Freifläche	802 m <sup>2</sup>
	95	45	Gebäude- und Freifläche	678 m <sup>2</sup>
<b>Gesamtgröße</b>				<b>1.480 m<sup>2</sup></b>
<b>Bodenrichtwert</b>				<b>185 €/m<sup>2</sup></b>
Anpassung über Umrechnungskoeffizienten WertR 06 (Anlage 11 - alte Fassung)				
Koeffizient Richtwertgrundstück			0,8 = 0,90	
Koeffizient Bewertungsgrundstück			1,4 = 1,19	
Bodenwert (€/m <sup>2</sup> )		185 €/m <sup>2</sup> x	1,19 / 0,90 =	245 €/m <sup>2</sup>
<b>Bodenwertansatz (€/m<sup>2</sup>) gerundet</b>				<b>245 €/m<sup>2</sup></b>
Grundstücksgröße rentierlicher Anteil		1.480 m <sup>2</sup>		
Bodenwertansatz		245 €/m <sup>2</sup>		
		245 €/m <sup>2</sup> x	1.480 m <sup>2</sup> =	362.600 €
Miteigentumsanteil		1131 / 10.000stel	=	41.010 €
Rundung				- 10 €
<b>Bodenwert (anteilig)</b>				<b>41.000 €</b>

## BEGRÜNDUNG

Der zonale Bodenrichtwert ist in der Bodenrichtwertkarte 2024 wie folgt ausgewiesen:

### Lage und Wert

Gemeinde	Gelsenkirchen
Postleitzahl	45899
Ortsteil	Beckhausen <sup>8</sup>
Bodenrichtwertnummer	1938200
Bodenrichtwert	185 €/m <sup>2</sup>
Stichtag des Bodenrichtwertes	01.01.2024

<sup>8</sup> In der Bodenrichtwertkarte ist der Stadtteil mit Beckhausen angegeben. Das Grundstück befindet sich im Randbereich der Stadtteile Beckhausen und Horst, in dem Stadtteil Horst.

**Beschreibende Merkmale**

Entwicklungszustand	baureifes Land
Beitragszustand	beitragsfrei
Nutzungsart	Wohnbaufläche
Geschosszahl	II
Geschossflächenzahl	0,8
GFZ Berechnungsvorschrift	sonstige
Bemerkung	Bei abweichenden Merkmalen (unterschiedliche bauliche Ausnutzung) ist gemäß der örtlichen Fachinformationen (Anlage 11 der WertR 2006) auf die tatsächliche Ausnutzung umzurechnen.
Freies Feld	Rosenstraße

In Bezug auf die wertbildenden Parameter wie Entwicklungszustand, Beitragszustand und Nutzung stimmt das zu bewertende Grundstück hinreichend mit dem Referenzgrundstück überein, sodass diesbezüglich keine weitere Anpassung erfolgt.

In Bezug auf die Geschossflächenzahl wird der Bodenrichtwert gemäß Angaben zu dem Bodenrichtwert nach den Umrechnungskoeffizienten Anlage 11 WertR 06 an die tatsächlich vorhandene Geschossflächenzahl im Sinne der wertrelevanten Geschossflächenzahl (WGFZ) angepasst. Weitere Anpassungen sind nicht erforderlich.

In Bezug auf die gewerbliche Nutzung werden die Immissionen als nicht wertrelevant beurteilt.

Der anteilige Bodenwert wird aus dem angepassten Bodenwert und dem Miteigentumsanteil errechnet.

### 3.3 Ertragswertermittlung

Im Folgenden wird die Ertragswertberechnung für das zu bewertende Objekt durchgeführt. Erläuterungen der Eingaben finden sich im Anschluss.

#### 3.3.1 Ertragsaufstellung

<b>Flächenmieten</b>						
Bezeichnung der Mietfläche	Nutzung	Fläche	tatsächliche Mieten		angesetzte Mieten	
			Miete	Ertrag	Miete	Ertrag
Ladenlokal	LeG	265,0 m <sup>2</sup>	0,00 €/m <sup>2</sup>	0,00 €	6,00 €/m <sup>2</sup>	1.590,00 €
		<b>265,0 m<sup>2</sup></b>	<b>ø 0,00 €/m<sup>2</sup></b>	<b>0,00 €</b>	<b>ø 6,00 €/m<sup>2</sup></b>	<b>1.590,00 €</b>

#### Zusammenfassung der Mieterliste

marktübliche Mieterträge Gewerbe Leerstand	1.590,00 €
<b>marktübliche Mieterträge monatlich gesamt</b>	<b>1.590,00 €</b>

**marktüblicher jährlicher Rohertrag 1.590,00 € x 12** **rd. 19.080 €**

### BEGRÜNDUNGEN

#### Rohertrag

Der maßgebliche Rohertrag wird aus den marktüblichen Mieten abgeleitet, die nach den Marktverhältnissen am Wertermittlungstichtag in vergleichbaren Objekten durchschnittlich erzielbar sind. Es handelt sich hierbei um Mieten, die viele Nutzer zum Wertermittlungstichtag und über eine mittelfristige Mietdauer bereit wären zu zahlen. Die nachhaltige Erzielbarkeit soll ausschließen, dass eine kurzfristig über oder unter dem Marktniveau liegende Miete in die Ertragswertberechnung einfließt und das Ergebnis verfälscht.

Hierbei ist anzumerken, dass Mieten grundsätzlich keine punktgenauen Werte darstellen, sondern vielmehr in einer Spanne liegen, dessen Streuung nicht auf bestimmte Parameter zurückzuführen ist. Dies resultiert aus der Preisbildung am freien Markt sowie auf den jeweiligen Verhandlungserfolgen der Vertragsparteien.

#### Tatsächliche Mieten

Das Teileigentum ist ungenutzt. Mietverhältnisse liegen nicht vor.

## Tabellenmietspiegel Stadt Gelsenkirchen

Für gewerbliche Flächen wurde von der Stadt Gelsenkirchen kein Mietspiegel erstellt. In weiteren Veröffentlichungen werden folgende Mieten für gewerbliche Flächen genannt.

Der IVD weist im Preisspiegel 2023 für Gelsenkirchen für

### Ladenflächen

Nebenkernlagen 1b klein bis 60 m <sup>2</sup>	7,90 €/m <sup>2</sup> (Vorjahr 7,50 €/m <sup>2</sup> )
Nebenkernlagen 1b groß ab ca. 150 m <sup>2</sup>	6,50 €/m <sup>2</sup> (Vorjahr 6,00 €/m <sup>2</sup> )

### Büroflächen

einfacher Nutzwert	5,00 €/m <sup>2</sup> (Vorjahr 5,00 €/m <sup>2</sup> )
mittlerer Nutzwert	7,00 €/m <sup>2</sup> (Vorjahr 6,80 €/m <sup>2</sup> )

In dem gewerblichen Mietspiegel 2020/2021 von der IHK Nord Westfalen werden folgende Mieten benannt:

Büro Praxisflächen Gelsenkirchen	5,50 €/m <sup>2</sup> bis 8,50 €/m <sup>2</sup>
Büro Praxisflächen Horst	4,50 €/m <sup>2</sup> bis 10,00 €/m <sup>2</sup>
Ladenflächen Gelsenkirchen	6,00 €/m <sup>2</sup> bis 11,00 €/m <sup>2</sup>
Ladenflächen Horst	8,50 €/m <sup>2</sup> bis 10,00 €/m <sup>2</sup>
Hallen/ Produktionsflächen Gelsenkirchen	3,00 €/m <sup>2</sup> bis 7,00 €/m <sup>2</sup>

### **Angebotsmieten** (Internetportale)

Im angrenzenden Stadtteilzentrum von Horst wird eine geringe Anzahl von Ladenlokalen in einer Spanne von 4,50 €/m<sup>2</sup> bis 12,50 €/m<sup>2</sup> und Büroflächen von 5,26 €/m<sup>2</sup> bis 10,00 €/m<sup>2</sup> angeboten

### **Angesetzte Mieten/marktübliche Miete**

Die marktübliche Miete für das Teileigentum Nr. 4 (Ladenlokal) wird auf Basis der veröffentlichten Mieten und der Angebotsmieten geschätzt. Hierbei werden die Lage und die Anfahrtsmöglichkeit berücksichtigt.

**Ansatz** Verkaufsraum **6,00 €/m<sup>2</sup>**

### **Hinweis**

Dies ist kein Mietwertgutachten. Die Ermittlung der marktüblichen Miete erfolgt für Zwecke der Wertermittlung auf der Grundlage, wie sie auch bei der Ableitung der Liegenschaftszinssätze Anwendung findet. Weiter ist zu berücksichtigen, dass gewerbliche Mietverträge weitestgehend frei verhandelbar sind, soweit diese nicht sittenwidrig sind.



### 3.3.2 Ertragswertberechnung

<b>jährlicher Rohertrag</b>				<b>19.080 €</b>
<hr/>				
abzüglich Bewirtschaftungskosten				
<b>Instandhaltung</b>				
gewerbliche Flächen	265 m <sup>2</sup> x	6,90 €/m <sup>2</sup> =		1.829 €
<b>Verwaltung</b>				
gewerbliche Flächen	3,00% von	19.080 € =		572 €
<b>Mietausfallwagnis</b>				
gewerbliche Flächen	4,00% von	19.080 € =		763 €
<b>Summe der Bewirtschaftungskosten</b>				<b>- 3.164 €</b>
entspricht ca. 17% des jährlichen Rohertrages				
<hr/>				
<b>jährlicher Reinertrag</b>				<b>15.916 €</b>
abzgl. Bodenwertverzinsung				
	9,00% von	41.000 €	=	- 3.690 €
<hr/>				
<b>jährlicher Reinertrag der baulichen Anlagen</b>				<b>12.226 €</b>
Barwertfaktor bei einer wirtsch. Restnutzungsdauer von 51 Jahren und einem Liegenschaftszinssatz von 9,00%			=	10,97
Ertrag der baulichen Anlagen		12.226 € x 10,97	=	134.119 €
Bodenwert (anteilig)				41.000 €
Zwischensumme				175.119 €
Rundung				- 119 €
<hr/>				
<b>vorläufiger Ertragswert</b>				<b>175.000 €</b>
Marktanpassung (§7 (2)) ImmoWertV				
Abschlag	0,00% von	175.000 €	=	0 €
<hr/>				
<b>vorläufiger marktangepasster Ertragswert</b>				<b>175.000 €</b>

## BEGRÜNDUNGEN

### Bewirtschaftungskosten

Bewirtschaftungskosten sind für den Eigentümer regelmäßig anfallende Kosten, die notwendig sind, um eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Objektes zu gewährleisten. Bei den maßgeblichen Bewirtschaftungskosten im Rahmen des Ertragswertmodells handelt es sich um Kosten, die mit ihrem langfristigen Durchschnittswert berücksichtigt werden. Die tatsächlichen Kosten können hiervon deutlich abweichen, da sie aufgrund von unregelmäßig durchzuführenden Instandhaltungsmaßnahmen großen jährlichen Schwankungen unterworfen sind. Gemäß Grundstücksmarktbericht werden diese nach der ImmoWertV Anlage 3 angesetzt.

Instandhaltungskosten	Nfl. (auf 1 m <sup>2</sup> gerundet)	<b>6,90 €/m<sup>2</sup></b>
Verwaltungskosten	Gewerbe vom Jahresrohertrag	<b>3%</b>
Mietausfallwagnis	Gewerbe vom Jahresrohertrag	<b>4%</b>
Betriebskosten	vollständige Umlage	<b>0 €</b>

Es wird angenommen, dass bei einer Vermietung die üblichen Vereinbarungen getroffen werden: D.h. die Instandhaltungskosten werden bis auf die Instandhaltung von Dach und Fach von dem Mieter getragen, hingegen übernimmt der Vermieter die Kosten an Instandhaltung für Dach und Fach. Die Bewirtschaftungskosten für das Objekt liegen insgesamt bei rd. **17%** des jährlichen marktüblichen Rohertrages und können in dieser Höhe für das Objekt und das angesetzte Mietniveau als angemessen eingestuft werden.

### Bodenwertverzinsungsbetrag

Der Bodenwert ergibt sich aus der Bodenwertermittlung. Als rentierlicher Bodenwert wird der anteilige Wert des Miteigentums der gesamten Grundstücksfläche angesetzt. Eine wirtschaftlich selbstständige Teilfläche ist nicht vorhanden. Die Verzinsung erfolgt mit dem Liegenschaftszinssatz.

### Restnutzungsdauer

Die Restnutzungsdauer wurde vorstehend unter dem Punkt 3.1.3 mit 51 Jahren abgeleitet.

Restnutzungsdauer **51 Jahre**

### Liegenschaftszinssatz

Für Teileigentum ist in dem Grundstücksmarktbericht 2024 für die Stadt Gelsenkirchen kein Liegenschaftszins ausgewiesen. Für gewerbliche genutzte Grundstücke wurde eine Auswertung auf Basis der Geschäftsjahre 2021 - 2023 veröffentlicht<sup>9</sup>.

gewerblich genutzte Objekte	n	Ø LSZ		Ø Nfl		Ø ber. KP		Ø Miete		Ø BWK		Ø REF		Ø RND	
		%		m <sup>2</sup>		€/m <sup>2</sup>		€/m <sup>2</sup>		%				Jahre	
		min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
	11	6,8		3.765		990		6,34		17		12,1		32	
		2,1	13,3	404	19.720	245	2.387	1,98	10,83	10	26	5,9	20	20	49
Konfidenz- Intervall		4,3 - 9,3		60 - 7.470		452 - 1.528		3,91 - 8,77		14 - 20		9,0 - 15,1		25 - 38	
Standardabweichung		3,8		5.514		801		3,62		5		4,6		10	

<sup>9</sup> Grundstücksmarktbericht für die Stadt Gelsenkirchen 2024; Seite 58

Unter Beobachtung der tatsächlichen Eigenschaften des Wertermittlungsobjektes wird der Liegenschaftszinssatz wie folgt angesetzt:

Grundsätzlich gilt, dass ein geringerer Liegenschaftszinssatz zu einem höheren Ertragswert führt!

### Allgemein

Marktdimension: Unklare Tendenzen. Bedingt durch die politischen Ereignisse und den Änderungen auf dem Finanzmarkt ist der Markt unstet geworden. Die Unsicherheiten sind deutlich gestiegen. Insbesondere ertragsorientierte Objekte haben eine schwächere Nachfrage.	↑
Lage: Je besser die Lage, desto niedriger ist der Liegenschaftszins.	↑
Nutzfläche: Die durchschnittliche Nutzfläche in der Auswertung ist deutlich größer als die Nutzfläche der zu bewertenden Immobilie.	↓
Mietniveau: Die durchschnittliche Miete bei der Auswertung ist vergleichbar mit der geschätzte Objektmiete.	↑
Restnutzungsdauer: Die durchschnittliche Restnutzungsdauer bei der Auswertung ist deutlich geringer als die Restnutzungsdauer der zu bewertenden Immobilie.	↑
Objektgröße: Es handelt sich um eine Eigentümergemeinschaft mit 18 Einheiten. Hierbei gilt je größer die Anzahl der Einheiten desto eher handelt es sich um ein Vermietungsobjekt.	↔

### Beurteilungen aus der Analyse

Lage/Umfeld: Unter Punkt 2.2 wurde das Umfeld als immissionsbelastete einfache Geschäftseinzellage bewertet.	↑
Grundstück: Unter Punkt 2.3 wurde eine normale, physische ortsübliche Bebaubarkeit beurteilt.	↔
Grundriss/Aufteilung: Unter Punkt 2.6.4 wurde die Konzeption des Gebäudes beurteilt: Insgesamt handelt es sich um einen ungünstigen Grundrisszuschnitt (großer Raum mit wenigen Fenstern) in einem ungewöhnlich gestalteten Wohn- und Geschäftshaus mit überdurchschnittlichen Benutzungsspuren.	↑
Konzept/Schäden: Unter Punkt 2.6.4 wurde der Gebäudezustand beurteilt: Zusammenfassend ist ein einfacher in Teilen schadhafter Zustand erkennbar gewesen. Dies beinhaltet ein Kostenrisiko bezüglich der Instandsetzung.	↑
Marktgängigkeit: Nach den Argumenten unter Punkt 2.8 wird für die zu bewertende Immobilie eine schwache Marktgängigkeit erwartet.	↑

### Sonstiges

Drittverwendung: Bedingt durch die Größe und die mangelnden Belichtungsflächen ist eine eingeschränkte Drittverwendung gegeben.	↑
--	---

<b>Angesetzter Liegenschaftszinssatz:</b> Der Barwertfaktor für die Kapitalisierung ergibt sich aus dem Zinssatz von 9,0% und einer Restnutzungsdauer von $n = 51$ Jahren gemäß Rentenbarwertformel mit einer jährlich nachschüssigen Zeitrente. <b>Hinweis:</b> Besondere Grundstücksmerkmale, d. h. vom Üblichen erheblich abweichend, werden als besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale berücksichtigt.	9,0%
---	------

- ↑↑ deutlich höherer Liegenschaftszins - das zu bewertende Objekt birgt ein deutlich höheres Risiko  
 ↑ höherer Liegenschaftszins - das zu bewertende Objekt birgt ein überdurchschnittliches Risiko  
 ↔ neutral bzw. eine weitere Anpassung gegenüber einem durchschnittlichen Teileigentum ist erfahrungsgemäß nicht erforderlich  
 ↓ geringerer Liegenschaftszins - das zu bewertende Objekt birgt ein geringeres Risiko  
 ↓↓ deutlich geringerer Liegenschaftszins - das zu bewertende Objekt birgt ein deutlich geringeres Risiko

### Zusätzliche Marktanpassung

Das Marktgeschehen wird bereits durch die Einbeziehung der marktüblichen Kosten und Erlöse aus dem Grundstück sowie mit dem Liegenschaftszinssatz angemessen berücksichtigt. Eine weitere Anpassung an den Grundstücksmarkt kann entfallen.

### Marktangepasster vorläufiger Ertragswert

Der marktangepasste vorläufige Ertragswert wird an dieser Stelle noch als vorläufig bezeichnet, weil in ihm die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale (boG) nicht berücksichtigt sind. Insofern ist dieser Wert zum direkten Preisvergleich mit anderen Verfahrensergebnissen oder sonstigen verfügbaren Marktindikatoren geeignet.

vorläufiger marktangepasster Ertragswert	175.000 €
Kennzahl Rohertragsfaktor	9,17
Kennzahl Wert/m <sup>2</sup> Nfl.	660 €/m <sup>2</sup>

### Vergleichsfaktoren (Plausibilisierung)

Vom Gutachterausschuss wurden aufgrund der geringen Datenlage keine Vergleichsfaktoren für diese Objektart im Ertragswertverfahren für die Stadt Gelsenkirchen abgeleitet.

### 3.4 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (boG)

An dieser Stelle werden die wertbeeinflussenden Besonderheiten des Grundstücks, z. B. Bauschäden, Rechte oder besondere Ausstattungen oder unterjährige konjunkturelle Entwicklungen, korrigierend zum marktangepassten vorläufigen Verfahrenswert berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Besonderheiten, die nicht typischerweise bei vergleichbaren Objekten vorhanden sind und vom üblichen Standard erheblich abweichen. Sie sind nur dann zu berücksichtigen, wenn ihnen der Grundstücksmarkt einen eigenständigen Werteinfluss beizumisst. Die Höhe dieses Werteinflusses erfolgt marktgerecht und wird sachverständig geschätzt.

Folgende Zu- und Abschläge werden angesetzt:

<b>besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§8 ImmoWertV)</b>	
Altmerkmale und Schäden (Gemeinschaft)	- 8.500 €
Altmerkmale und Schäden (Teileigentum)	- 35.000 €
Sonderumlage	- 26.250 €
Risiko Eigentümergeinschaft	- 26.250 €
Sonderwertberechnung Leerstandsdifferenzen	- 24.868 €
<b>Sonderwert besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale</b>	<b>- 120.868 €</b>

#### Altmerkmale und Schäden

Wie unter Punkt 2.6.4 beschrieben, konnten Bauschäden und überdurchschnittliche Abnutzungen bei der Ortsbesichtigung erkannt werden. Im Wesentlichen sind dies:

Gemeinschaftseigentum

- Austausch des Heizkessels
- Instandsetzung der Pflasterung im Bereich der Kellertreppe
- insgesamt stehen die Schönheitsreparaturen an
- mittelfristig Neuanstrich des Wärmedämmverbundsystems
- Instandsetzung der Rollläden
- Instandhaltungsstau im Bereich der Dachflächenfenster / RWA \*
- Rissbildung im Treppenhaus \*
- Sparren und Streichsparren verfault, da nicht ausreichend geschützt \*
- Undichtigkeiten im Bereich der Hebeanlage \*

Teileigentum Nr. 4 (Ladenlokal)

- teils deutlich sichtbare Gebrauchsspuren an den Oberflächen bzw. vielfach kleinere Beschädigungen
  - die Schönheitsreparaturen stehen vollumfänglich an
  - die technischen Anlagen müssen geprüft werden
  - Funktionsfähigkeit des Türluftschleiers muss geprüft werden
  - der Durchbruch zum Teileigentum Nr. 13 muss geschlossen werden
  - der anschließende Lagerraum ist nicht vorhanden und muss vom großen Ladenlokal abgetrennt werden
- Einige von den oben aufgeführten Merkmalen/Schäden/Instandhaltungsstau sind bereits in der gewählten Restnutzungsdauer berücksichtigt und als baujahrestypisch zu beurteilen. Darüber hinaus werden nun nur noch die Merkmale/Schäden berücksichtigt, die über das Übliche hinausgehen.

Die gewählte Pauschale beinhaltet keine durchgreifenden Modernisierungen, sondern stellt den geschätzten Kostenaufwand für die Instandsetzung in einen altersgerechten Zustand dar, was die geringen Modernisierungen beinhaltet, die bei der Ableitung der Restnutzungsdauer berücksichtigt wurden. Es handelt sich bei der Pauschale nicht um die tatsächlichen Kosten, sondern vielmehr um einen geschätzten Betrag, den ein potenzieller Käufer im Rahmen seiner Verhandlungen in Abzug bringen würde.

Bei der Erstellung dieses Gutachtens ist es nicht möglich konkrete Angebote einzuholen, oder aber positionsgenaue Kalkulationen einzelner Gewerke zu erstellen. Dies würde ja ein konkretes Konzept zur Beseitigung von Schäden oder Instandhaltungsrückständen usw. erfordern. Ein solches Konzept unterliegt den persönlichen Überlegungen eines Erwerbers und ist damit grundsätzlich nicht Gegenstand einer Verkehrswertermittlung gemäß § 194 BauGB.

<b>Ansatz anteilig am Gemeinschaftseigentum</b>	(Abschlag):	<b>- 8.500 €</b>
<b>Ansatz Teileigentum Nr. 4 (Ladenlokal)</b>	(Abschlag):	<b>- 35.000 €</b>
entspricht rd. 132 €/m <sup>2</sup>		

### Sonderumlage

Nach Auskunft des Verwalters sind die zur Abwendung der Zahlungsunfähigkeit erforderlichen Sonderumlagen von der Schuldnerin nicht gezahlt worden. Es ist davon auszugehen, dass zur Abwendung der Zahlungsunfähigkeit der Wohnungseigentümergeinschaft weitere Sonderumlagen in erheblicher Höhe zu leisten sind. Da sich diese Höhe bis zum Versteigerungstermin noch ändern kann, wird auf Basis der hier vorliegenden Daten ein weiterer Risikoabschlag vorgenommen, um den zu befürchtenden Sonderumlagen nach dem Versteigerungstermin Rechnung zu tragen.

**Ansatz (Abschlag):** 15% von 175.000 € **- 26.250 €**

### Risiko Eigentümergeinschaft

Die ungeordnete und teils zerstrittene Eigentümergeinschaft beinhaltet ein besonderes Risiko, das bisher noch nicht berücksichtigt wurde. Dies nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch, dass das Hausgeld möglicherweise nicht gezahlt wird und über den juristischen Weg eingefordert werden könnte, und dass notwendige Investitionen wegen der fehlenden Zustimmung nicht durchgeführt werden können. Des Weiteren ist die Flächenangabe mit erhöhten Unsicherheiten behaftet. Empirische Daten für einen vergleichbaren Risikoabschlag liegen nicht vor und der Abschlag muss sachverständig geschätzt werden.

**Ansatz (Abschlag):** 15% von 175.000 € **- 26.250 €**

### Sonderwertberechnung Leerstand

Das Teileigentum Nr. 4 - Ladenlokal steht zum Wertermittlungsstichtag leer und muss für eine Vermietung aufgearbeitet werden. Zudem kommt, dass aufgrund der Lage der Immobilie und der aktuellen Situation auf den Immobilienmarkt mit einer längeren Vermarktungszeit gerechnet werden muss. Der Zeitraum wird hier auf 1 Jahr geschätzt. In dieser Zeit fallen für den Eigentümer Betriebskosten an, die üblicherweise auf die Mieter umgelegt werden können. Diese werden hier in Anlehnung an den Betriebskostenspiegel des Deutschen Mieterbundes mit 2,50 €/m<sup>2</sup> monatlich angenommen und zu dem Mietausfall hinzugerechnet. Berücksichtigt hierbei ist, dass in diesem Fall die Heizkosten nicht so umfangreich anfallen wie bei einer vermieteten Ladenlokal. Der Barwertfaktor ergibt sich aus der geschätzten Laufzeit und dem Liegenschaftszins.

#### Sonderwertberechnung Leerstandsdifferenzen

	Laufzeit		((- Miete marktü.- Betriebsk.) x Fläche x 12) x Barwertfaktor
Ladenlokal	1,0 Jahre	(-6,00 €/m <sup>2</sup> - 2,50 €/m <sup>2</sup> ) x 265 m <sup>2</sup> x 12	= - 24.868 €
<b>Sonderwert Leerstandsdifferenzen</b>			<b>- 24.868 €</b>

## 4 VERKEHRSWERT

---

### 4.1 Verfahrenswahl

Nach § 6 ImmoWertV sind bei der Wertermittlung ein oder mehrere Verfahren (Vergleichs-, Ertrags- und/oder Sachwertverfahren) unter Berücksichtigung der Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr heranzuziehen. Bei Teileigentum wird der Verkehrswert in der Regel nach dem Vergleichswertverfahren abgeleitet. Sie können auch nach dem Ertragswertverfahren beurteilt werden, wenn aufgrund der Ausstattung und der Größe neben der Eigennutzung auch eine Vermietung marktüblich ist. Somit spielen Renditeaspekte eine wertbildende Rolle.

#### Zusammenstellung

vorläufiger marktangepasster Ertragswert	175.000 €
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§8 ImmoWertV)	- 120.868 €
<b>Ertragswert</b>	<b>54.132 €</b>
Rundung	- 132 €
<b>Ermittelter Verkehrswert</b>	<b>54.000 €</b>

#### Plausibilisierung Ertragswert

Flächenwert/m <sup>2</sup> (Nfl.)	204 €/m <sup>2</sup>
jährlicher Rohertrag	19.080 €
jährlicher Reinertrag	15.916 €
Rohertragsfaktor	2,83
Anfangsrendite	7,79%

bei 8,5% Nebenkosten und unter Berücksichtigung der BOG

Aufgrund der vorangegangenen Ausführungen schätze ich den Verkehrswert für das Sondereigentum an dem Teileigentum Nr. 4 Ladenlokal im EG links nebst Kellerraum des mit einem Gebäudeensemble bebauten Grundstücks Buerer Straße 85,87,87A, Hügelstraße 2 in 45899 Gelsenkirchen auf

<b>VERKEHRSWERT</b>	zum Stichtag 18.03.2024 gerundet	<b>54.000 €</b>
---------------------	----------------------------------	-----------------

## BEANTWORTUNG DER BESONDEREN FRAGEN DES GERICHTS

---

1. Das Teileigentum ist ungenutzt, Mietverhältnisse sind nicht bekannt.
2. Es handelt sich um eine gewerbliche Immobilie, für eine Einzelhandelsnutzung (Ladenlokal).
3. Es sind augenscheinlich keine Maschinen und Betriebseinrichtungen vorhanden.

Nach einer schriftlichen Auskunft der Stadt Gelsenkirchen vom 27.02.2024 sind zu der zu bewertenden Immobilie keine Verfahren bzw. Anträge zum Zeitpunkt der Anfrage anhängig und es bestehen keine baubehördlichen Beschränkungen.

Es wird jedoch der Hinweis gegeben, dass zu einer geplanten und beantragten Nutzungsänderung von Räumen (Ladenlokal in Wohnungen Buerer Straße 85 AZ 2250-19-03 und Ladenlokal in 4 Wohnungen Hügelstraße 2 AZ 2251-19-03) teilweise geforderte Nachweise und die Baubeginnanzeige fehlen. Diese sind offensichtlich nicht umgesetzt worden.

Bei der Ortsbesichtigung wurde festgestellt, dass das Ladenlokal (Teileigentum Nr. 4) mit dem angrenzenden Ladenlokal (Teileigentum Nr. 13) zusammen genutzt wurde. Hierfür wäre eine Baugenehmigung erforderlich, da zwei Brandabschnitte zusammengelegt wurden und möglicherweise noch weitere arbeitsrechtliche Anforderungen oder Beläge des Gewerbeaufsichtsamtes berührt werden, deren Beurteilung nicht in das Sachgebiet des Sachverständigen fallen.

Des Weiteren wäre die Brandschutzzeignung der eingebauten Tür zu prüfen, die augenscheinlich nicht ausreicht.

Für weitere Ausführungen wird auf den Punkt 2.4 verwiesen.

4. Die Zuwegung erfolgt von der ausgebauten, öffentlichen Hügelstraße aus. Erschließungskosten fallen gemäß der Bescheinigung vom 07.02.2024 nicht mehr an.
5. Nach einer schriftlichen Auskunft der Stadt Gelsenkirchen vom 29.01.2024 ist das Grundstück nicht im Altlastenkataster verzeichnet. Allerdings gibt es Hinweise auf eine ehemalige gewerbliche Nutzung (Autowermietung). Konkrete Erkenntnisse über Bodenverunreinigungen liegen nicht vor.

### Hinweis aus dem Gutachten 2023

Aus der Bauakte geht eine langjährige gewerbliche Nutzung des Grundstücks hervor. Teilweise wurde auf dem Grundstück auch eine Betriebstankstelle betrieben. Eine wertmäßige Beurteilung erfolgt nicht, da hierfür Bodenuntersuchungen erforderlich wären, die nicht in den Kompetenzbereich des Sachverständigen fallen. Es erfolgt nur ein Hinweis.

6. Verwalter:

Günter Keller, Immobilienverwaltung

53819 Neunkirchen-S., Dahlerhoferstraße 55

Tel.: 02247 300250, Fax: 03222 3756150

Auf eine Anfrage an den WEG-Verwalter wurde mit E-Mail vom 26.01.2024 reagiert, die in dem Schreiben gestellten Fragen jedoch nicht beantwortet. Es wird auf die letzten Protokolle der außerordentlichen Eigentümerversammlungen vom 23.02.2023 und vom 07.12.2023 verwiesen. Nach dem Protokoll vom 23.02.2023 wird erklärt, dass die Eigentümergemeinschaft zahlungsunfähig sei und eine Sonderumlage von 50.000 € erforderlich ist. Hierbei handelt es sich um eine Sonderumlage für die Deckung der laufenden Kosten und nicht um mögliche notwendige Reparaturen oder Instandsetzungen oder erforderlichen Modernisierungsmaßnahmen. In dem Protokoll der Eigentümerversammlung vom 07.12.2023 werden der Wirtschaftsplan und eine Zuführung in die Instandhaltungsrücklage von 5.000 € beschlossen. Konkrete Maßnahmen werden in dem Protokoll nicht beschrieben und beschlossen, stehen jedoch kurz- und mittelfristig an. Unter anderem der Austausch der Gaszentralheizung, die gemäß Erkenntnissen aus früheren Besichtigungen unzuverlässig ist. Es ist mit weiteren Sonderumlagen zu rechnen. Aus früheren Protokollen ist bekannt, dass die Änderung der Teilungserklärung aus dem Jahr 2013 bis heute nicht vollzogen worden ist, weil noch eine Zustimmung fehlt.

Ich versichere, dieses Gutachten unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen ausgearbeitet zu haben.

Es wird auf die Verwendung des Gutachtens gemäß den Vorbemerkungen im Gutachten verwiesen.

Marl, den 19.06.2024



## 5 ANLAGEN

---