



Foto Nr. 99: 3. OG mittig, ETW Nr. 8, Wohnzimmer / Feuchteschäden



Foto Nr. 100: 3. OG mittig, ETW Nr. 8, Schlafen / Fenster defekt



Foto Nr. 101: 3. OG mittig, ETW Nr. 8, Küche



Foto Nr. 102: 3. OG links, ETW Nr. 9, Eingang



Foto Nr. 103: 3. OG links, ETW Nr. 9, Diele



Foto Nr. 104: 3. OG links, ETW Nr. 9, Elektrounterverteilung



Foto Nr. 105: 3. OG links, ETW Nr. 9, Bad



Foto Nr. 106: 3. OG links, ETW Nr. 9, Küche



Foto Nr. 107: 3. OG links, ETW Nr. 9, Wohn- und Schlafräum




Foto Nr. 108: Gemeinschaftstreppehaus, Dachgeschoss



Foto Nr. 109: DG rechts, ETW Nr. 10, Eingang



Foto Nr. 110: DG rechts, ETW Nr. 10, Diele



Foto Nr. 111: DG rechts, ETW Nr. 10, Elektrounterverteilung



Foto Nr. 112: DG rechts, ETW Nr. 10, Küche



Foto Nr. 113: DG rechts, ETW Nr. 10, Küche / Abstellraum



Foto Nr. 114: DG rechts, ETW Nr. 10, Wohnzimmer



Foto Nr. 115: DG rechts, ETW Nr. 10, Schlafzimmer / Feuchteschäden



Foto Nr.116: DG rechts, ETW Nr. 10, Schlafzimmer / Feuchteschäden



Foto Nr. 117: DG rechts, ETW Nr. 10, Bad



Foto Nr. 118: DG rechts, ETW Nr. 10, Bad



Foto Nr. 119: DG rechts, ETW Nr. 10,



Foto Nr. 120: DG mittig, ETW Nr. 11, Eingang



Foto Nr. 121: DG mittig, ETW Nr. 11, Elektrounterverteilung



Foto Nr. 122: DG mittig, ETW Nr. 11, Diele / Feuchteschäden Decke



Foto Nr. 123: DG mittig, ETW Nr. 11, Küche



Foto Nr. 124: DG mittig, ETW Nr. 11, Küche



Foto Nr. 125: DG mittig, ETW Nr. 11, Wohnzimmer / Feuchteschäden



Foto Nr. 126: DG mittig, ETW Nr. 11, Küche / Feuchteschäden



Foto Nr. 127: DG mittig, ETW Nr. 11, Bad



Foto Nr. 128: DG mittig, ETW Nr. 11, Bad



Foto Nr. 129: Teileigentum Nr. 12, Dachboden



Foto Nr. 130: Teileigentum Nr. 12, Dachboden



Foto Nr. 131: Teileigentum Nr. 12, Dachboden



Foto Nr. 132: Teileigentum Nr. 12, Dachboden



Foto Nr. 133: Teileigentum Nr. 12, Spitzboden



Foto Nr. 134: Teileigentum Nr. 12, Spitzboden



Foto Nr. 135 Teilungsboden Nr. 12, Spitzboden



Foto Nr. 136: Teilungsboden Nr. 12, Spitzboden