

5.9. Fotos der Ortsbesichtigung



1) Ansicht Hgelstrae/ Buerer Strae



2) Ansicht Krntener Ring/ Hgelstrae



3) Ansicht Krntener Ring



4) Ansicht Buerer Straße



5) Ansicht vom Parkplatz



6) Ladenlokal Sondereigentum Nr. 13



7) Ladenlokal Sondereigentum Nr. 13



8) Ladenlokal Sondereigentum Nr. 13




9) Ladenlokal Sondereigentum Nr. 13



10) ungenehmigter Zugang zum Sondereigentum Nr. 4




11) Ladenlokal Sondereigentum Nr. 13/ WC




12) Ladenlokal Sondereigentum Nr. 13/ WC



13) Treppenhaus Buerer Str. 85



14) Treppenhaus Buerer Str. 85



15) Treppenhaus Buerer Str. 85




16) Kellertreppe Buerer Str. 85



17) Keller Buerer Str. 85



18) Keller Buerer Str. 85



19) Keller Hügelstr. 2



20) Heizung